TWSSIO_V1.0_840C

Adapterplatine für Mesa Smartserial

Um ein Siemens Sinumerik 840C Maschinensteuertafel über Mesa SmartSerial an Linuxcnc zu betreiben







TWSSIO_V1.0_840C

64 Digitale Eingänge die für die Taster und Schalter verwendet werden,


64 Digitale Ausgänge, wovon 48 für die LED's verwendet werden.

Die übrigen 16 Ausgänge stehen frei zur Verfügung.

Des weiteren sind 2 Analogeingänge und 1 Encoder Eingang verbaut.


Die Verbindung über SmartSerial kann wie üblich mit einem Patchkabel, oder über Schraubklemmen erfolgen.


Die Platine benötigt eine Versorgungsspannung zischen 10-30V DC.



Die Platine wird über 2 Flachbandkabel mit Pfostenbuchse, 64-polig verbunden.

Die Befestigung erfolgt auf der Rückseite mit 4x M3 Schrauben auf den Stehbolzen.





Versorgungsspannung 5-26V DC für die freien Ausgänge 12,44,50-55

Ausgang 12 & 44 & 50 bis 55

Versorgungsspannung 5-26V DC für die freien Ausgänge 56-63

Ausgang 56 bj


Es gibt keine LED 12 & 44 Daher frei als Ausgang

Tast	er																	
	0	1	2		16	17	18	31	32	33								
	3	4	5		19	20	21	34	35	36	54-5	7	58-6	52				
	6	7	8		22	23	24	37	38	39								
	9	10	11		25	26	27	40	41	42						51		
12	13	14	15		28	29	30	43	44	45	46	47	48	49	50		52	
																53		
LED	`s																	
	0	1	2		16	17	18	31	32	33								
	3	4	5		19	20	21	34	35	36	54-5	7	58-6	52				
	6	7	8		22	23	24	37	38	39								
	9	10	11		25	26	27	40	41	42								
12	13	14	15		28	29	30	43	44	45	46	47	48	49				
	Es g	ibt k	eine	LED	12													
	Es gi	ibt k	eine	LED	44													



Anordnung der Signale zum Panel

Eingang 63, Anschluss Not-Aus Taster über Schraubklemmen







Vielen Dank an Talla83

Der dieses Projekt ermöglicht hat. Er hat das Programm für den Microkontroller geschrieben

Hier geht's zum Projekt https://github.com/Watze85/TWSSIO V1.0 840C