
$q = 0 f_c$: $T(q) = 1.0000$
f_c
$q = 1.5 f_c$: $T(q) = 0.1443$
separation q
$q = 2.2 f_c$: $T(q) = 0.0000$
separation q