


Struktura dziewięciofazowa — koło zębate (m=3,5; z=51)

Struktura 9-fazowa procesu technologicznego dla 3 rodzajów półfabrykatów (PF1/PF2/PF3).

Struktura dziewięciofazowa procesu technologicznego — koło zębate (dla PF1/PF2/PF3)



PF1 - odkuwka matrycowa PF2 - odkuwka swobodna PF3 - pręt walcowany

PF1 - odkuwka matrycowa; PF2 - odkuwka swobodna; PF3 - pręt walcowany. Z01...Z022 - zabiegi obróbkowe (wykaz w pliku Zadanie_10_opracowanie.pdf). Drogi technologiczne łączą się po przygotowaniu baz (Faza III).