Execução Controlada

Controle e rastreabilidade da prestação de serviços — ISO 9001:2015, cláusulas 8.5–8.7

Módulo	**Governança › Execução Controlada**
Público-alvo	**Operadores de serviço, Gestores da qualidade**
Norma	**ISO 9001:2015 — cláusulas 8.5.1, 8.5.4, 8.5.5, 8.6, 8.7**
Versão	**Abril 2026**

O módulo de Execução Controlada implementa a cláusula 8.5 da ISO 9001:2015, garantindo que cada entrega de serviço seja planejada, rastreada por checkpoints de qualidade e formalmente liberada antes de chegar ao cliente. Modelos reutilizáveis padronizam o fluxo; ciclos registram evidências em tempo real.

Modelos	Ciclos	Checkpoints	Saídas NC	Liberação
Templates reutilizáveis com checkpoints e documentos padrão	Execuções individuais por ordem de serviço ou lote	Controles obrigatórios com evidências e critérios	Registro e disposição de não conformidades operacionais	Porta de saída: libera apenas quando todos os controles passam

Documento de uso restrito. daton © 2026

Modelos de Execução ISO 8.5.1

Modelos são **templates reutilizáveis** que definem o fluxo padrão de uma categoria de serviço: processo SGQ vinculado, unidade responsável, documentos de referência e lista de checkpoints. Ao criar um ciclo, o operador seleciona o modelo adequado e todos os controles são pré-carregados automaticamente — garantindo consistência entre execuções.



Lista de modelos (esquerda) e formulário de configuração do modelo selecionado (destaque laranja). O campo em vermelho identifica o nome e status do modelo.

COMO CRIAR UM MODELO

1. Acesse **Governança › Execução Controlada**.
2. No painel **Modelos**, clique em **Novo**.
3. Defina o **nome do modelo**, **Processo SGQ**, **Unidade** e documentos vinculados.
4. Ative **Exige validação especial** se o processo exige revalidação periódica.
5. Adicione os **checkpoints** — tipo, critério de aceitação e se exige evidência.
6. Salve. O modelo estará disponível para todos os ciclos dessa categoria.

Checkpoints do modelo



Configuração de checkpoints do modelo. Cada item define tipo, ordem, critério de aceitação e orientação para o executor.

RECURSOS DISPONÍVEIS

- Checkpoints do tipo **Checkpoint** (evidência documental) ou **Controle preventivo** (inspeção física)
- Marcação de item como **Obrigatório** — bloqueia a liberação se não atendido
- Campo **Critério de aceitação** e **Orientação** para guiar o executor
- Opção **Exige evidência** — operador deve anexar comprovante para concluir
- Validação especial do processo: define critérios e periodicidade de revalidação

ISO 9001:2015, 8.5.1 — A organização deve implementar a produção e provisão de serviço sob condições controladas, incluindo disponibilidade de documentos de informação, critérios de aceitação e uso de equipamentos adequados.

Ciclos de Execução ISO 8.5.1

Um **ciclo** representa uma execução individual do serviço — uma ordem de serviço, lote de fabricação ou entrega específica para um cliente. Cada ciclo nasce de um modelo, herda seus checkpoints e percorre quatro estados: **Em execução** → **Aguardando liberação** → **Liberado** (ou **Bloqueado** se houver não conformidades impeditivas).



Lista de ciclos do modelo selecionado (esquerda) e detalhes do ciclo ativo (direita). O card em vermelho indica o ciclo **Aguardando liberação**.

COMO ABRIR UM CICLO

1. Selecione o **Modelo** no painel esquerdo.
2. Clique em **Novo ciclo**.
3. Preencha: **Título**, **Ordem / referência**, **Identificador da saída**, **Cliente** e **Unidade**.
4. Vincule os **documentos aplicáveis** (procedimentos, instruções de trabalho).
5. Clique em **Salvar ciclo**. O ciclo inicia em estado **Em execução**.

ESTADOS DO CICLO

- **Em execução** — checkpoints sendo registrados pelo operador
- **Aguardando liberação** — todos os checkpoints atendidos; aguarda aprovação formal
- **Bloqueado** — saída não conforme em aberto impede a liberação
- **Liberado** — liberação formal registrada; ciclo encerrado

Checkpoints e Evidências ISO 8.5.1

Checkpoints são os **controles de qualidade em tempo real** do ciclo. Para cada item, o operador informa o status (Atendido, Reprovado ou Pendente), registra observações e, se exigido pelo modelo, anexa evidências documentais ou fotográficas. Itens obrigatórios sem evidência bloqueiam a liberação da saída.



Cards de checkpoints em execução. O primeiro item (em vermelho) mostra **Conferência de documentação técnica** com status **Atendido** e campo de observações.

COMO REGISTRAR UM CHECKPOINT

1. No ciclo aberto, role até a seção **Checkpoints do ciclo**.
2. Localize o checkpoint e selecione o **status**: Atendido, Reprovado ou Pendente.
3. Preencha o campo **Observações** se necessário.
4. Se o item exige evidência, clique em **Adicionar anexo** e faça o upload.
5. O progresso é salvo automaticamente a cada interação.

RECURSOS DISPONÍVEIS

- Critério de aceitação exibido diretamente no card para consulta rápida
- Orientação de execução contextual ao item
- Upload de múltiplos anexos por checkpoint (documentos, fotos, laudos)
- Contador de pendências visível no card do ciclo na lista

Saídas Não Conformes ISO 8.7

Quando o serviço produz uma saída que não atende aos requisitos, o operador registra uma **Saída Não Conforme (NC)** dentro do ciclo. Cada NC recebe título, descrição, impacto, responsável, **disposição** (retrabalho, descarte, concessão pelo cliente etc.) e pode ser vinculada a uma não conformidade sistêmica para ação corretiva formal.



Seção **Saídas não conformes** com item registrado (card vermelho: Desvio dimensional — Flanges DN150, em tratamento) e painel de detalhe.

COMO REGISTRAR UMA SAÍDA NC

1. No ciclo, role até **Saídas não conformes** e clique em **Nova ocorrência**.
2. Preencha **Título**, **Descrição** da não conformidade e **Impacto** operacional.
3. Selecione o **Status**: Em aberto, Em tratamento ou Resolvido.
4. Informe a **Disposição adotada**: retrabalho, descarte, aceite com concessão etc.
5. Opcionalmente, vincule a uma **NC sistêmica** existente no módulo de qualidade.
6. Adicione evidências e clique em **Salvar**.

RECURSOS DISPONÍVEIS

- Disposições: Retrabalho, Reparo, Descarte, Aceite com concessão, Uso alternativo
- Vínculo com NC sistêmica para rastreabilidade e ação corretiva integrada
- Campo de notas de disposição para descrever o tratamento aplicado
- NC em aberto aparece no resumo do card e bloqueia a liberação da saída

> **ISO 9001:2015, 8.7 —** A organização deve assegurar que saídas não conformes com os requisitos sejam identificadas e controladas para prevenir uso ou entrega não intencional. As ações devem ser registradas com a natureza da não conformidade e as ações tomadas.

Preservação, Entrega e Pós-Serviço ISO 8.5.4 / 8.5.5

Antes de liberar a saída, o operador documenta como o produto/serviço foi **preservado e entregue** — método de preservação, embalagem, destinatário, responsável e data. Após a entrega, eventos de **pós-serviço** (manutenção, reclamações, assistências) são registrados para rastreabilidade contínua.



Formulário **Preservação e entrega** com dados de método, embalagem e entrega preenchidos (campo em vermelho: informações de entrega ao cliente).

COMO REGISTRAR PRESERVAÇÃO E ENTREGA

1. No ciclo, role até **Preservação e entrega**.
2. Informe o **Método de preservação**, data, notas e tipo de acondicionamento.
3. Preencha o **Método de entrega**, destinatário, responsável e data.
4. Adicione evidências de preservação (fotos, laudos) se necessário.
5. Salve — o registro é exigido para habilitar a liberação da saída.

Pós-serviço

COMO REGISTRAR EVENTO PÓS-SERVIÇO

1. Role até **Pós-serviço** e clique em **Novo evento**.
2. Selecione o **Tipo**: Reclamação, Assistência técnica, Monitoramento ou Outro.
3. Defina o **Status** e preencha a descrição e responsável.
4. Salve para manter o histórico rastreável no ciclo.



Seção **Pós-serviço** com evento de monitoramento registrado (card vermelho). Cada evento tem tipo, status e responsável pelo acompanhamento.

ISO 9001:2015, 8.5.4 — A organização deve preservar as saídas durante a produção e provisão de serviço para assegurar a conformidade com os requisitos. **8.5.5 —** A organização deve atender a requisitos para atividades pós-entrega.

Liberação da Saída ISO 8.6

A **Liberação da saída** é a porta final do ciclo — o ponto em que a organização autoriza formalmente a entrega ao cliente. O sistema verifica automaticamente se todos os controles foram satisfeitos: checkpoints obrigatórios com evidência, ausência de NCs em aberto e preservação/entrega registrada. Qualquer pendência é exibida como bloqueio impeditivo.



Seção **Liberação da saída** com lista de **Pendências impeditivas** em destaque vermelho. Enquanto houver bloqueios, o sistema exige resolução antes de permitir a liberação.

COMO REGISTRAR A LIBERAÇÃO

1. Certifique-se de que todos os checkpoints obrigatórios estão atendidos com evidências.
2. Resolva todas as Saídas Não Conformes abertas.
3. Preencha o registro de **Preservação e entrega**.
4. Role até **Liberação da saída**. Se não houver pendências, o campo de decisão estará ativo.
5. Selecione a **Decisão** (Liberar saída) e preencha a **Justificativa**.
6. Adicione pelo menos um **anexo** como evidência da liberação.
7. Clique em **Registrar liberação**. O ciclo muda para estado **Liberado**.

BLOQUEIOS IMPEDITIVOS VERIFICADOS AUTOMATICAMENTE

- Checkpoints obrigatórios sem evidência anexada
- Checkpoints com status **Reprovado**
- Saídas não conformes com status **Em aberto**
- Registro de preservação e entrega ainda não preenchido

> **ISO 9001:2015, 8.6 —** A organização deve implementar arranjos planejados em estágios apropriados para verificar que os requisitos de produtos e serviços tenham sido atendidos. A liberação ao cliente não deve ocorrer antes que todos os arranjos planejados tenham sido satisfatoriamente concluídos. Devem ser retidas informações documentadas sobre a liberação.