Automação Industrial

Pirâmide de Automação

Prof. Dr. Alexandre S. Brandão



Fundamentos de Automação

Arquitetura da automação industrial

Sistemas de automação
Automação da Manufatura
Automação Rígida
Automação Flexível
Controle de processos



Fundamentos de Automação

Nível 5 Gerência de recursos, vendas, finanças e custos de empresas

Nível 4 Logística, planejamento e controle de suprimentos

> Nível 3 Controle do processo produtivo

Nível 2 Supervisão e Interface Homem-Máquina

Nível 1 Instrumentação, Controle e Atuação



Fundamentos de Automação

Nível 5: É o nível responsável pela administração dos recursos da empresa, em que se encontram os software de gestão de vendas e gestão financeira.

Nível 4: É o nível responsável pela programação e planejamento da produção realizando o controle e logística dos suprimentos. Ex: Controle de suprimentos e estoque.


Nível 3: É onde o processo produtivo da planta é controlado. Normalmente, é constituído por bancos de dados com informações dos índices de qualidade, relatórios e estatísticas de processo.

Nível 2: É algum tipo de supervisão associada ao processo. É onde se encontram concentradores de informação sobre Nível 1 e as interfaces homemmáquina. Ex: sala de supervisão de um laminador de tiras a frio.

Nível 1: É o nível dos máquinas, dispositivos e componentes de chão de fábrica. Ex: máquinas de embalagem, linhas de reduzimento, linhas de montagem. Componentes: CLP, máquinas, motores, inversores, sensores



Sistemas de Automação





Controle de processos

Tecnologia destinada ao controle operacional de indústrias

- Equipamentos para o controle de processo industrial ou parte dele
- Algoritmos de controle para regulagem









Automação da Manufatura

Otimização do processo produtivo

- Automação Rígida
- Automação Flexível







Automação Rígida

São sistemas em que a sequência do processo com a montagem é fixada pela configuração do equipamento Possui sequência de operações simples

É caracterizada por:

Alto investimento inicial em equipamentos Altas taxas de produção Relativa inflexibilidade em absorver mudanças de produção

O alto investimento inicial pode ser dividido por grande número de unidades



Automação Flexível

Composta de equipamentos com a capacidade de mudar a sequência de operações para adaptar-se às diferentes configurações de produção Possui sequências de operações controladas por programas

Caracteriza-se por:

Alto investimento em equipamento de uso geral Baixa produção, quando comparado com a automação rígida Muito adequado para produção em lotes

Flexibilidade para absorver mudanças na produção e produto

