

**Relatório:** CZ6\_RNEST\_U22\_3.1.1.1\_ELE\_RIR\_PN-MV-04-0002AF\_0**Obra:** PROJETO RNEST – TREM 2 - UCR**Data de Criação:** 05/11/2025**Empresa Executante:** CONSÓRCIO CONSAG UCR**Código:** 0014668**Contrato:** 5900.0130869.25.2**Relatório:** 24**Cliente:** PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.**Item do Critério de medição:** 3.1.1.1**Código da Disciplina:** ELE**Código do Relatório:** RIR**TAG:** PN-MV-04-0002AF**Procedimento:** PR-5290.00-22212-970-CZ6-052\_B; PR-5290.00-22212-970-CZ6-068\_B**Relatório:** TEMPLATE UCR - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE CABOS EXISTENTES ELÉTRICA**Documento de Referência:** LI-5290.00-22212-700-CHZ-103\_A**Responsável pelo Preenchimento****Nome:** Renata Rodrigues de Miranda**Matrícula:** 2280000296**Data:** 05/11/2025

Assinado digitalmente via usuário e senha

**GERAL****Itens Verificados****Inspeções**

Cabo lançado?

Não (06/11/2025 09:01)



Formação do cabo

3x1/C#4 (06/11/2025 09:03)



Comprimento do Cabo

Cabos não localizados. (06/11/2025 09:03)



De

PN-22004 (06/11/2025 09:04)



Para

HV-22002A (06/11/2025 09:04)

**Responsável pela Inspeção****Nome:** Adriano José Pinto**Matrícula:** 228000046 | Firjan - 942 | FUNÇÃO: INSPECTOR DE ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO**Empresa Executante:****Data:** 06/11/2025

Assinado digitalmente via usuário e senha

**INSPEÇÃO VISUAL E MECÂNICA****Itens Verificados****Inspeções**

Os cabos estão corretamente identificados nas extremidades?

NA (06/11/2025 09:04)



Os cabos estão isentos de sinais de desgaste ou danos (rachaduras, cortes, amassados)?	NA (06/11/2025 09:04)	<input checked="" type="checkbox"/>
Os suportes e presilhas dos cabos estão em boas condições?	NA (06/11/2025 09:04)	<input checked="" type="checkbox"/>
Cabo isento de superaquecimento ou ressecamento?	NA (06/11/2025 09:04)	<input checked="" type="checkbox"/>
Cabo íntegro e com seu comprimento total? Caso negativo, informar a metragem necessária.	NA (06/11/2025 09:04)	<input checked="" type="checkbox"/>
A separação por classe de tensão e função foi atendida?	NA (06/11/2025 09:04)	<input checked="" type="checkbox"/>
Os cabos estão instalados de forma a não danificar sua capa externa??	NA (06/11/2025 09:04)	<input checked="" type="checkbox"/>
Foram instaladas as buchas de acabamento ou de aterramento nas chagadas dos cabos?	NA (06/11/2025 09:04)	<input checked="" type="checkbox"/>
As blindagens ou SHILD's estão em boas condições?	NA (06/11/2025 09:04)	<input checked="" type="checkbox"/>
Há algo a acrescentar na lista de desvio?	NA (06/11/2025 09:04)	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Responsável pela Inspeção

**Nome:** Adriano José Pinto

**Matrícula:** 228000004 | Firjan - 942 | FUNÇÃO: INSPECTOR DE ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO

**Empresa Executante:**

**Data:** 06/11/2025

Assinado digitalmente via usuário e senha

## TESTES

Itens Verificados	Inspeções
-------------------	-----------

Testes de continuidade e isolamento foram aprovados?	NA (06/11/2025 09:04)	<input checked="" type="checkbox"/>
--	-----------------------	-------------------------------------

Anexar relatório.

#### Responsável pela Inspeção

**Nome:** Adriano José Pinto

**Matrícula:** 228000004 | Firjan - 942 | FUNÇÃO: INSPECTOR DE ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO

**Empresa Executante:**

**Data:** 06/11/2025

Assinado digitalmente via usuário e senha

## INSTRUMENTOS DE INSPEÇÃO

Itens Verificados	Inspeções
-------------------	-----------

TAG	N/A. (06/11/2025 09:05)	<input checked="" type="checkbox"/>
-----	-------------------------	-------------------------------------

Data da Calibração	06/11/2025 (06/11/2025 09:05)	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------	-------------------------------	-------------------------------------



**Responsável pela Inspeção**

**Nome:** Adriano José Pinto

**Matrícula:** 2280000046 | Firjan - 942 | FUNÇÃO: INSPECTOR DE  
ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO

**Empresa Executante:**

**Data:** 06/11/2025

*Assinado digitalmente via usuário e senha*

**Validação**

**Nome:** Jadeir da Silva Souza

**Matrícula:** 2280000156 | Firjan - 1043 SNQC - 30471 | Função:  
SUPERVISOR DE QUALIDADE

**Data:** 20/11/2025

*Assinado digitalmente via autenticação em duas etapas (usuário/senha e token  
enviado por e-mail)*



**Obra:** PROJETO RNEST – TREM 2 - UCR

**Empresa Executante:** CONSÓRCIO CONSAG UCR

## Id Título

54196 Cabos não localizados.

## Assunto

Checklist 0014668 - CZ6\_RNEST\_U22\_3.1.1.1\_ELE\_RIR\_PN-MV-04-0002AF\_0  
04-0002AF / GERAL / Cabo lançado?

## Responsável

ana mercia lima dos santos

## Status

Concluído

## Checklist

0014668 - CZ6\_RNEST\_U22\_3.1.1.1\_ELE\_RIR\_PN-MV-04-0002AF\_0

## Origem

-

## Data Limite

24/11/2025

## Líder

## Envolvido

## Objetivo Alcançado?

Sim

## Repactuações

1

## Comentários

Cabos do circuito não lançados sugerimos a aquisição e o lançamento do cabo conforme o projeto.

Eng. ATO: no doc. LI-5290.00-22212-700-CHZ-103\_0 o circuito é PN-MV-04-0002AF DE PN-MV-22004 PARA HV-220002A, cabo com isolação EPR, cobertura em PVC tipo ST2, antichama, temper.de operação 90°C, conforme normas ABNT NBR NM 280, NBR 6251 e NBR 7286. 3x1/C#4mm<sup>2</sup>, 0,6/1kV, 440V, 750m.

## Itens da PPU

Nome	Descrição	Quantidade	Unidade	Descritivo
Anexo IIB - 3.10.4	Fornecimento de materiais de aplicação para reparos de equipamentos de elétrica e de telecom (serviços serão executados pela Equipe de Tratamento de Falhas)	1,00		
Anexo IIB - 4.3.7.7	Lançamento, identificação e conexão de cabos de elétrica incluindo materiais de aplicação	1,00		
Anexo IID - 1.5.1	Fornecimento de cabos de elétrica	750,00	m	3x1/C#4mm <sup>2</sup> ,

## Histórico

Data de Atualização	Responsável	Status	Data Limite
18/11/2025	ana mercia lima dos santos	Concluído	24/11/2025
06/11/2025	ana mercia lima dos santos	Aberto	12/11/2025

