

# THERMOPLASTE UND HOCHLEISTUNGSKUNSTSTOFFE

Eine hervorragende Qualität der Materialien ist die Grundvoraussetzung für qualitativ hochwertige Kunststoff-Produkte. Neben den Standardmaterialien wie PE oder PP arbeiten wir vor allem mit den Hochleistungs-Kunststoffen LCP, PEEK, PPS und PPSU oder mit technischen Thermoplasten wie PMMA, POM oder PBT.

### **HOCHLEISTUNGSKUNSTSTOFFE:**

**LCP** (Flüssigkristalline Polymere)

PEEK (Polyetheretherketon)PPS (Polyphenylensulfid)PPSU (Polyphenylensulfon)

#### **TECHNISCHE THERMOPLASTE:**

PA 6 (Polyamid 6)

**PA 6.6** (Polyamid 6.6)

**PA 12** (Polyamid 12)

PA/ABS

PC (Polycarbonat)

**PC/ABS** 

**PMMA** (Polymethylmethacrylat)

**POM** (Polyoxymethylen)

**PBT** (Polybutylenterephthalat)

## STANDARDMATERIALIEN:

PE (Polyethylen)

PP (Polypropylen)

**PS** (Polystyrol)

**ABS** (Acrylnitril-Butadien-Styrol)

#### **SONSTIGE:**

**PUR** (Polyurethan)

**TPE** (Thermoplastisches Elastomer)

**TPU** (Thermoplastisches Polyurethan)

**TPV** (Thermoplastisches Vulkanisat)

Silikon-Elastomer