


Po zalogowaniu na komputer należy uruchomić program do obsługi odbiornika HMExplorer




Następnie wybrać język




W aplikacji będzie do wyboru odbiornik, kliknąć lewym przyciskiem myszy 2 razy




Wybrać EMC PreCom




Utworzyć nowy pomiar



Nastawić parametry zgodnie z wymaganiami ćwiczenia



Uruchomić pomiar klikając ikonkę PreMesure



Wyniki zapisać -> eksportując przebieg -> save ->trace

