
Título: Realizar alinhamento do rolo esticador - Agri products

1. RESULTADOS ESPERADOS

- Operar com o Spin do filtrado de glúten para moagem de acordo com a especificação.
- Evitar perdas de glúten pesado e contaminação da Torre de Resfriamento TCD.
- Garantir a umidade da torta de acordo com a especificação.
- Reduzir o consumo de vapor durante a secagem de glúten.
- Evitar o desgaste precoce dos panos dos filtros Eimcos.

2. REFERÊNCIAS

- Secagem de Glúten APPCC-17GL-Null.
- PTS Agriproducts RP-IT-BN-325
- Bloqueio e Sinalização – LOTO – ST-IT-BN010.
- Avaliar e Trocar Panos dos Filtros Eimcos – RP-IT-BN129.

3. ANEXOS

- N/A

4. DEFINIÇÕES

- N/A

5. SÍMBOLOS E ABREVIATURAS (LISTAR POR ORDEM ALFABÉTICA)

- EPI's – Equipamentos de Proteção Individual;

6. RECURSOS NECESSÁRIOS

- Usar **TODOS** os EPI's recomendados no manual:

Acesso a área

Trocar filtros

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Autor:	Alexandre Luz	Data Impressão: 6/4/2026	Data Criação: 03/02/2026
Autorizador	Adir Barankiewicz		

Título: Realizar alinhamento do rolo esticador - Agri products



Botas



Capacete



Luvas
Anticorte



Óculos



Protetor
Auricular



Macacão
para
químicos



Luvas
Laranjas



Protetor
Facial

- Martelo de Teflon ou borracha.
- Tesoura.
- Agulha.
- Linha.
- Caixa LOTO.
- Cadeado e cartão para bloqueio.
- Cartão para bloqueio de equipamentos.

7. REGISTROS

PROCEDIMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO	FREQUÊNCIA	LIMITES (ITEM PTP)	PLANO DE REAÇÃO	REGISTRO
Umidade do Glúten Seco	A cada 2 horas	3.35	Seguir essa IT	App paperless.
Umidade da Torta de Glúten	1x turno	Filtro 1: 3.13 Filtro 2: 3.14 Filtro 3: 3.15		

8. HISTÓRICO DE REVISÃO

Rev. 00: Emissão inicial.

Rev. 01: Inserido passo de inspeção nos sensores de acionamento do rolo bipartido. Alterado valor limite do spin do filtrado de glúten.

Rev. 02: Inserido itens do PTP

Rev. 03: alterado referencias, retirado registro de umidade de farelo e germe.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Autor:	Alexandre Luz	Data Impressão: 6/4/2026	Data Criação: 03/02/2026
Autorizador	Adir Barankiewicz		

Título: Realizar alinhamento do rolo esticador - Agri products

Rev. 04: Alterados resultados esperados, inserido passo de recolhimento do pano, inserido passo de retirada do chuveiro do filtro N3, inserido cuidado especial seguir LUP limpeza filtro cestos.

Rev. 05: Alterados resultados esperados, alterados referências, corrigido passo de alinhamento do rolo esticador, inserido passo de alinhamento do rolo tensionador, inserido cuidado especial de evitar derrubar o bico na canaleta durante retirada para limpeza, inserido cuidado especial de reduzir a velocidade dos filtros quando realizar a limpeza dos filtros de glúten.

Rev. 06: Incluído no passo 4, foto da régua para o ajuste de alinhamento e tensionamento do pano, e cuidado especial para não tensionar muito pano.

Rev. 07: No passo 3 em monitorar tensionamento do pano inserido item que para parada de moagem com mais de 12 horas, operador deve afrouxar o pano dos filtros glúten e inserido foto representativa.

9. CONTEÚDO ESPECÍFICO

PASSO	O QUE FAZER	COMO FAZER	CUIDADOS ESPECIAIS
1	Monitorar itens	Para operar com o processo de filtração de glúten pesado em equilíbrio e ter uma redução de umidade na torta de glúten, é necessário monitorar os seguintes parâmetros: • Spin filtrado • Vácuo das bombas • Tensionamento do pano. • Alinhamento da costura. • Inspeção nos chuveiros dos panos. • Inspeção nos sensores do Bipartido.	Realizar o bloqueio do filtro, seguindo todos os procedimentos de segurança (Bloqueio e Sinalização – LOTO – ST-IT-BN010)
2	Monitorar o Spin do filtrado de	Realizar análises de spin do filtrado a cada duas horas. • Caso algum resultado esteja acima da especificação,	Reduzir a

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Autor:	Alexandre Luz	Data Impressão:6/4/2026	Data Criação: 03/02/2026
Autorizador	Adir Barankievicz		

Título: Realizar alinhamento do rolo esticador - Agri products

PASSO	O QUE FAZER	COMO FAZER	CUIDADOS ESPECIAIS																		
	glúten	realizar a limpeza da peneira de filtrado do glúten: <table><tr><th>Filtro</th><th>Peneira na entrada da Bomba</th></tr><tr><td>01 e 02</td><td>17-075/2</td></tr><tr><td>03</td><td>17-290</td></tr></table> - Lavar a peneira das bombas de vácuo. <table><tr><th>Filtro</th><th>PIT</th><th>Faixa Ideal de Vácuo Limite (Item PTP)</th></tr><tr><td>1</td><td>256</td><td>Item 3.2</td></tr><tr><td>2</td><td>760</td><td>Item 3.3</td></tr><tr><td>3</td><td>802</td><td>Item 3.4</td></tr></table> - Lavar as peneiras dos chuveiros dos filtros. - Lavar o rolo tensionador.	Filtro	Peneira na entrada da Bomba	01 e 02	17-075/2	03	17-290	Filtro	PIT	Faixa Ideal de Vácuo Limite (Item PTP)	1	256	Item 3.2	2	760	Item 3.3	3	802	Item 3.4	velocidade dos filtros de glúten quando for realizar a limpeza das peneiras. Seguir LUP de limpeza dos filtros ‘Y’ Seguir LUP de limpeza dos filtros cestos.
Filtro	Peneira na entrada da Bomba																				
01 e 02	17-075/2																				
03	17-290																				
Filtro	PIT	Faixa Ideal de Vácuo Limite (Item PTP)																			
1	256	Item 3.2																			
2	760	Item 3.3																			
3	802	Item 3.4																			
		Caso o pano do filtro estiver solto ou desalinhado precisamos fazer os seguintes ajustes: - Observar o comportamento do pano durante 03 voltas completas no tambor até aparecer a costura. - Monitorar o alinhamento da costura do pano. A costura precisa estar alinhada horizontalmente para o pano não sair do tambor e evitar arraste de glúten para a TCD.	Monitorar o																		

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Autor:	Alexandre Luz	Data Impressão:6/4/2026	Data Criação: 03/02/2026
Autorizador	Adir Barankievicz		

Título: Realizar alinhamento do rolo esticador - Agri products

PASSO	O QUE FAZER	COMO FAZER	CUIDADOS ESPECIAIS
3	Monitorar tensionamento do pano.	 Caso o pano estiver solto, prosseguir da seguinte forma: Realizar ajuste do rolo esticador, girando o volante para a direita subindo o rolo e esticando o pano, caso a costura esteja muito baixa. 	alinhamento do pano pelo menos a cada duas horas para evitar desalinhamento da costura.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Autor:	Alexandre Luz	Data Impressão:6/4/2026	Data Criação: 03/02/2026
Autorizador	Adir Barankievicz		

Título: Realizar alinhamento do rolo esticador - Agri products

PASSO	O QUE FAZER	COMO FAZER	CUIDADOS ESPECIAIS
4	Ajustar a tensão e alinhamento da costura do pano.	- Realizar ajuste do rolo, girando o volante para a esquerda afrouxando o pano caso o mesmo esteja muito esticado, ou o lado da costura muito alta.  - Verificar o posicionamento do rolo tensionador deve estar tensionando o pano levemente para cima. - Verificar o alinhamento do pano e a tensão, se estiver muito esticado o pano poderá rasgar ou se estiver muito solto poderá enroscar no raspador e vir a rasgar também.	

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Autor:	Alexandre Luz	Data Impressão: 6/4/2026	Data Criação: 03/02/2026
Autorizador	Adir Barankiewicz		


Título: Realizar alinhamento do rolo esticador - Agri products

PASSO	O QUE FAZER	COMO FAZER	CUIDADOS ESPECIAIS
		 Para melhor ajuste operador deve esticar o pano usando a régua instalada ao lado do macaco mecânico. Se basear no ponto de alinhamento na figura abaixo. O tensionamento deve ficar igual nas duas pontas para proporcionar melhor tensionamento nos dois lados e assim evitar o desalinhamento da costura e torção do pano.	Esse ajuste é visual e não pode estar muito tensionado, pois poderá ocorrer a quebra do rolo destacador. Qualquer dúvida o operador de campo deve pedir auxílio do líder de equipe ou supervisor de turno.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Autor:	Alexandre Luz	Data Impressão: 6/4/2026	Data Criação: 03/02/2026
Autorizador	Adir Barankiewicz		

Título: Realizar alinhamento do rolo esticador - Agri products

PASSO	O QUE FAZER	COMO FAZER	CUIDADOS ESPECIAIS
		 Para parada de moagem com mais de 12 horas, operador deve afrouxar o pano em suas extremidades e apenas tensionar novamente quando for iniciar a operação do filtro. Essa ação evitará com que facilite a abertura da costura próximo ao velcro devido seu ressecamento durante a parada.	

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Autor:	Alexandre Luz	Data Impressão: 6/4/2026	Data Criação: 03/02/2026
Autorizador	Adir Barankiewicz		


Título: Realizar alinhamento do rolo esticador - Agri products

PASSO	O QUE FAZER	COMO FAZER	CUIDADOS ESPECIAIS
			
5	Inspecionar chuveiros dos panos	Inspecionar se os bicos dos chuveiros estão entupidos:  Exemplo de pano com bicos entupidos. • Caso haja bico entupido, prosseguir da seguinte forma: • Parar o filtro. • Recolher o pano. • Realizar o bloqueio. • Realizar a limpeza dos bicos do chuveiro (retirando o bico, limpando com uma agulha e utilizando água fresca para	Realizar o bloqueio do filtro, seguindo todos os procedimentos de segurança (Bloqueio e Sinalização – LOTO – ST-IT-BN010)

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Autor:	Alexandre Luz	Data Impressão: 6/4/2026	Data Criação: 03/02/2026
Autorizador	Adir Barankievicz		

Título: Realizar alinhamento do rolo esticador - Agri products

PASSO	O QUE FAZER	COMO FAZER	CUIDADOS ESPECIAIS
		limpar). Para o filtro N3 pedir para o mecânico de plantão retirar o tubo dos chuveiros para realizar a limpeza.  	Cuidar para não derrubar o bico na canaleta do filtro.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Autor:	Alexandre Luz	Data Impressão: 6/4/2026	Data Criação: 03/02/2026
Autorizador	Adir Barankiewicz		

Título: Realizar alinhamento do rolo esticador - Agri products

PASSO	O QUE FAZER	COMO FAZER	CUIDADOS ESPECIAIS								
6	Inspecionar os sensores do bipartido	Verificar se todos os sensores do bipartido estão operando: Os sensores do bipartido indicam o lado que o pano será direcionado, para ele não escapar do tambor e não gerar arraste de glúten para a torre TCD.  <table><thead><tr><th>Filtro</th><th>Sensores do Bipartido</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>ZS 070/3 e 070/4</td></tr><tr><td>02</td><td>ZS 178/3 e 178/4</td></tr><tr><td>03</td><td>ZS 288/3 e 288/4</td></tr></tbody></table>	Filtro	Sensores do Bipartido	01	ZS 070/3 e 070/4	02	ZS 178/3 e 178/4	03	ZS 288/3 e 288/4	Sempre manter a posição do sensor para evitar que o pano encolha e dificulte o descolamento da torta.
Filtro	Sensores do Bipartido										
01	ZS 070/3 e 070/4										
02	ZS 178/3 e 178/4										
03	ZS 288/3 e 288/4										
7	Trocar pano dos filtros	Se ainda assim, o spin estiver acima do limite do PTP, realizar a troca do pano conforme IT Avaliar Trocar Panos dos Filtros	N/A								

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Autor:	Alexandre Luz	Data Impressão: 6/4/2026	Data Criação: 03/02/2026
Autorizador	Adir Barankiewicz		

Título: Realizar alinhamento do rolo esticador - Agri products

PASSO	O QUE FAZER	COMO FAZER	CUIDADOS ESPECIAIS
	eimcos	Eimcos – RP-IT-BN129.	
8	Considerações Finais	Caso tenha alguma dúvida na realização das atividades, solicitar auxílio do Supervisor de Turno Técnico de produção ou Coordenador de produção.	N/A

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Autor:	Alexandre Luz	Data Impressão: 6/4/2026	Data Criação: 03/02/2026
Autorizador	Adir Barankiewicz		

Título: Realizar alinhamento do rolo esticador - Agri products

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Autor:	Alexandre Luz	Data Impressão: 6/4/2026	Data Criação: 03/02/2026
Autorizador	Adir Barankievicz		