DHY-2A 型动态杨氏模量测试仪

使用说明书

杭州大华仪器制造有限公司

动态悬挂法测量材料的杨氏模量

杨氏模量是固体材料的重要力学性质,它反映了固体材料抵抗外力产生拉伸(或压缩) 形变的能力,是选择机械构件材料的依据之一。

DHY-2A 型动态杨氏模量测试台,是利用动力学共振法原理采用悬挂法来测量材料的杨氏模量。

一、实验目的

- 1、学会用动态悬挂法测量材料的杨氏模量:
- 2、学习用外延法测量,处理实验数据:
- 3、了解换能器的功能,熟悉测试仪器及示波器的使用;
- 4、培养学生综合运用知识和使用常用实验仪器的能力。

二、实验原理

根据棒的横振动方程

$$\frac{\partial^4 y}{\partial x^4} + \frac{-\rho S \partial^2 y}{V I \partial t^2} = 0 \tag{1-1}$$

式中: y 为棒振动的位移; Y 为棒的杨氏模量; S 为棒的横截面积; J 为棒的转动惯量; ρ 为棒的密度; x 为位置坐标; t 为时间变量。用分离变数法求解棒的横振动方程,令 y (x, t) = X (x) T (t) 代入方程(1-1)得

$$\frac{1}{X}\frac{d^4X}{dx^4} = \frac{\rho S}{YI}\frac{1}{T}\frac{d^2T}{dt^2}$$

可以看出,上式两边分别是 x 和 t 的函数,这只有都等于一个任意常数时才有可能,若设这个常数为 K^4 ,得

$$\frac{d^4X}{dx^4} - K^4X = 0$$

$$\frac{d^2T}{dt^2} + \frac{K^4YJ}{\rho S}t = 0$$

解这两个线性常微分方程。得通解

$$y(x,t) = (A_1 chK_x + A_2 shK_x + B_1 \cos K_x + B_2 \sin K_x)\cos(\omega \cdot t + \varphi)$$
 (1-2)

其中 $\omega = (K^4YJ/\rho S)^{1/2}$ 称为频率公式。 A_1 , A_2 , B_1 , B_2 , ϕ 是待定系数,可由边界条件和初始条件确定。

我们只要用特定的边界条件定出常数 K,并将其代入棒的转动惯量 J,就可以得到具体条件下的计算公式了。对于长为 L,两端自由的棒,当悬线悬挂于棒的节点附近时,其边界条件为:自由端横向作用力为零,弯矩亦为零。即

$$F = -\frac{\partial M}{\partial x} = -EJ\frac{\partial^3 y}{\partial x^3} = 0$$

$$\Rightarrow \mathbb{E} \qquad M = EJ\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d^3 X}{dx^3}\Big|_{x=0} = 0, \quad \frac{d^3 X}{dx^3}\Big|_{x=1} = 0, \quad \frac{d^2 X}{dx^2}\Big|_{x=0} = 0, \quad \frac{d^2 X}{dx^2}\Big|_{x=1} = 0$$

将边界条件代入通解得超越方程 $\cos KL \bullet chKL = 1$,用数值计算法得到方程的根依次是: KL=0,4.7300,7.8532,10.9956,14.137,14.279,20.420……此数列逐渐趋于表达式 $K_nL = (n-1/2)\pi$ 的值。

上述第一个根 "0" 相应与静态值,第二个根记为 $K_1L=4.7300$,与此相应的共振频率称为基频(或称固有频率) $\omega_1=2\pi f_1$,对于直径 d,长为 L,质量为 m 的圆形棒,其转动惯量为 $J=Sd^2/16$,在基频 f_1 下共振时,得棒的杨氏弹性模量 Y 为

$$Y = 1.6067 \frac{L^3 m f_1^2}{d^4} \tag{1-3}$$

测试棒在作基频振动时存在两个节点,它们的位置距离端面 0.224L(距离另一端面为 0.776L)处,理论上,悬挂点应取在节点处测试棒难于被激振和拾振,为此可在节点两旁选不同点对称悬挂,用外推法找出节点处的共振频率。


另外要明确的是,物体的固有频率 \mathbf{f} $_{\text{\tiny I}}$ 和共振频率 \mathbf{f} $_{\text{\tiny I}}$ 是两个不同的概念,它们之间的关系为

$$f_{\text{T}} = f_{\text{T}} \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}}$$
 (1-4)

式中,Q 为测试的机械品质因素。对于悬挂法测量,一般Q 的最小值约为50,共振频率和固有频率相比只偏低0.005%,本实验中只能测出测试的共振频率,由于两者相差很小。因此,固有频率可用共振频率代替。

三、仪器结构与连接

DHY-2A 型动态杨氏模量测试台的结构见图 1



图中: (1) 底板 (2) 输入插口 (3) 立柱

- (4) 横杆 (5) 激振器

(6) 共振器 (7) 悬线

- (8) 测试棒 (9) 输出插口

由频率连续可调的音频信号源输出正弦电信号,经激振换能器转换为同频率的机械振 动,再由悬线把机械振动传给测试棒,使测试棒作受迫横振动,测试棒另一端的悬线再把 测试棒的机械振动传给拾振换能器,这时机械振动又转变成电该信号,信号经选频放大器 的滤波放大,再送至示波器显示。

当信号源频率不等于测试棒的固有频率时,测试棒不发生共振,示波器几乎没有电信 号波形或波形很小。当信号源的频率等于测试棒的固有频率时,测试棒发生共振,这时示 波器上的波形突然增大,这时频率显示窗口显示的频率就是测试在该温度下的共振频率, 代入(1-3)式即可计算该温度下的杨氏模量。




图 2 测量时的连接图

四、实验仪器

DHY-2A 动态杨氏模量测试台、DH0803 振动力学通用信号源,通用示波器、测试棒 (铜、不锈钢)、悬线、专用连接导线、天平、游标卡尺、螺旋测微计等。

五、实验内容及要求

- 1、测量测试棒的长度 L, 直径 d, 质量 m (也可由实验室给出), 为提高测量精度, 要求以上量均测量3-5次。
 - 2、测量测试棒在室温时的共振频率 f₁
 - (1) 安装测试棒: 如图 1 所示,将测试棒悬挂于两悬线之上,要求测试棒横向水平,

悬线与测试棒轴向垂直,两悬线挂点到测试棒两端点的距离 x 分别为 20mm 处,并处于静止状态。

- (2) 连机: 按图 2 将测试台、测试仪器、示波器之间用专用导线连接。
- (3) 开机:分别打开示波器、测试仪的电源开关,调整示波器处于正常工作状态。
- (4) 鉴频与测量: 待测试棒稳定后,调节"频率调节"粗、细旋钮,寻找测试棒的 共振频率 f_1 。当示波器荧光屏上出现共振现象时(正弦波振幅突然变大),再十分缓慢的 微调频率调节细调旋钮,使波形振幅达到极大值。鉴频就是对测试共振模式及振动级次的 鉴别,它是准确测量操作中的重要一步。在作频率扫描时,我们会发现测试棒不只在一个 频率处发生共振现象,而所用公式(1-3)只适用于基频共振的情况,所以要确认测试棒是 在基频频率下共振。我们可用阻尼法来鉴别:若沿测试棒长度的方向轻触棒的不同部位,同时观察示波器,在波节处波幅不变化,而在波腹处,波幅会变小,并发现在测试棒上有 两个波节时,这时的共振就是在基频频率下的共振,从频率显示屏上显示的频率值 f_1 。

在测量好 20mm 处后,再分别按 x=25mm、x=30mm、x=35mm、x=45mm、x=50mm、x=55mm、x=60mm 进行测量,并记录在表 1 中。

六、数据处理与分析

在实验上。由于悬线对测试棒的阻尼,所检测到的共振频率大小是随悬挂点的位置而变化的,由于换能器所拾取的是悬挂点的加速度共振信号,而不是振幅共振信号,并且所检测到的共振频率随悬线挂点到节点的距离增大而增大。若要测量测试棒的基频共振频率,只能将悬线挂在 0.224L 和 0.776L 节点处,但该节点处的振动幅度几乎为零,很难激振和检测,故采用外延测量法。所谓外延测量法。就是所需要的数据在测量数据范围之外,一般很难测量,为了求得这个值,采用作图外推求值的方法。即是先使用已测数据绘制出曲线,再将曲线按原规律延长到待求值范围,在延长线部分求出所要的值。本实验中就是以悬挂点位置为横坐标,以相对应的共振频率为纵坐标作出关系曲线,求得曲线节点x/L=0.224 处所对应的频率即为试棒的基频共振频率 f₁。

表 1 L=	mm
--------	----

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
悬挂点位置 x (mm)	20	25	30	35	45	50	55	60
x/L								
共振频率 f ₁ (Hz)								

表 2

测试品材质	黄铜	铝	不锈钢
-------	----	---	-----

截面直径 d(mm)		
样品长度 L (mm)		
样品质量 m(g)		
基频共振频率 f ₁ (Hz)		

将所测各物理量的数值代入公式(1-3)计算出该测试棒的杨氏模量 \mathbf{Y} 。再利用不确定度 使递估算相对不确定度 \mathbf{U} \mathbf{P} (\mathbf{P}) 写出结果表达式。

附:黄铜测试棒的基频共振频率:500~710 Hz

Y=0.8~1.10×10¹¹ 牛顿/米²

不锈钢测试棒的基频共振频率: 800~1000Hz

Y=1.5~2.0×10¹¹ 牛顿/米²

七、注意事项

- (1) 测试棒不可随处乱放,保持清洁,拿放时应特别小心。
- (2) 安装测试棒时,应先移动支架到既定位置,再悬挂测试棒。
- (3) 更换测试棒要细心,避免损坏激振,共振传感器。
- (4) 实验时,测试棒需稳定之后可以进行测量

八、思考题

- (1) 外延测量法有什么特点? 使用时应注意什么问题?
- (2) 物体的固有频率和共振频率有什么不同? 它们之间有何关系?

材料名称	Y=10 ¹¹ 牛顿/米 ²	材料名称	Y=10 ¹¹ 牛顿/米 ²
生铁	0.735~0.834	有机玻璃	0.02~0.03
碳钢	1.52	橡胶	78.5
玻璃	0.55	大理石	0.55

备注: 因环境温度及测试棒材质不同等影响所提供的数据仅作参考。

附录1 DH0803 振动力学通用信号源使用说明

一、概述

本信号源可配合 DHY-2A 型动态杨氏模量测试台进行实验。仪器的特点是输出阻抗低,激振信号不易失真,同时频率稳定性好,频率的调节细度和分辨率也足够小,能很好地找到弦线的共振频率。

本仪器也可在其它合适的场合作正弦波信号源用,也可以对振动信号或光电信号进行检测、放大和输出。

二、主要技术指标

1、环境条件

使用温度范围: 5℃~35℃, 相对湿度范围: 25%~85%。

- 2、电源:交流 220V±10%, 50Hz。
- 3、信号输出: DDS 信号发生器,能产生方波和正弦波,频率 20.001Hz~100000Hz 连续可调;编码开关和数字按键联合进行频率调节,最小步进值 0.001Hz,6 位数码管显示;带主输出、波形输出和同步输出接口。

4、功率输出

输出幅度: $0\sim20$ VP-P 连续可调;输出电流: ≥0.5 A;编码开关调节幅度大小,可在 $0\sim100$ 档间调节。

5、 信号放大器模块

放大倍数通过数字电位器调节,输出接口有 Q9 示波器接口和 52 插座两种,前者用于示波器观测,后者用于驱动耳机或外部负载。

三、仪器结构

仪器的信号输出及调节均在前面板上进行,附图1为仪器的前面板图。




图 1 振动力学信号源面板

1. 频率显示窗口;

- 2. 频率调节:按键按下后,对应指示灯亮,表示可以用编码开关调节输出频率,编码开关下面的按键用于切换频率调节位。
- 3. 幅度调节:按键按下后,对应指示灯亮,表示可以用编码开关调节输出信号幅度,可在 $0\sim100$ 档间调节,输出幅度不超过 $V_{p-p}=20V$ 。
- 4. 信号放大:按键按下后,对应指示灯亮,表示可以用编码开关调节信号放大倍数,可在 0~100 档间调节,实际放大倍数不超过 55 倍。
- 5. 编码开关: 可以单击或者旋转,单击旋钮可用来切换正弦波和方波输出; 旋转旋钮可用于调节输出信号频率、幅度以及信号放大倍数。正弦波输出频率 范围是 20~10000Hz, 方波的输出频率是 20~1000Hz。
 - 6. 按键开关: 用于切换频率调节位, 仅用于信号频率调节。
 - 7. 主输出: 功率信号输出,接驱动传感器;
 - 8. 波形输出:可接示波器观察主输出的波形;
 - 9. 同步输出: 为输出频率同主输出, 且与主输出相位差固定的正弦波信号;
 - 10. 信号输入: 连接接收传感器, 对磁电信号进行放大;
 - 11. 输出 I: 接示波器通道 1,接收传感器信号放大输出;
 - 12. 输出 II: 接收传感器信号放大输出,可接耳机或其它检测设备。

四、仪器的使用

- 1、打开信号源的电源开关,信号源通电。单击"编码开关 5"使输出为正弦波;调节频率,频率表应有相应的频率指示;用示波器观察"主输出、波形输出和同步输出"端,应有相应的正弦波;调节幅度,波形的幅度产生变化;这时仪器已基本正常,再通电预热 2 分钟左右,即可进行振动实验。
- 2、按 DHY-2A 型动态杨氏模量测试仪的使用说明,将动态杨氏模量测试台上的"输入插座"接至本仪器的"主输出"端,用于驱动激振器;同时将仪器的"波形输出"接示波器,观察激振波形;将动态杨氏模量测试台上的"输出插座"接至本仪器的"信号输入",对探测的共振信号进行放大;再将放大信号"输出 I"连接到示波器上观察共振波形。
- 3、仪器的频率调节最小分辨率达到 0.001Hz。由于测试棒的共振频率范围 很小,故应细心调节,不可过快,以免错过相应的共振频率。
- 4、当测试棒振动幅度过大时,应减小信号输出幅度;振动幅度过小时,应加大信号输出幅度。

五、注意事项

- 1、仪器的"主输出"为功率信号,应防止短路。
- 2、在用户正常使用、保管的条件下, 仪器的保修期为一年。

杭州大华仪器制造有限公司

杭州市富阳区东洲工业园区 11 号路 3 号

电话: 0571-58837552(销售)

0571-58837572(售后)

传真: 0571-58837553

邮箱: hzdhmai1@163.com

网址: www.hzdh.com

邮编: 311401