
Ej.33. Solidos compuestos simples

Crear modelos sólidos de los objetos dados. Todos los agujeros son pasantes. Módulo = 10 mm



Ej.34. Solidos compuestos elaborados

Modelar la pieza de la figura considerando que las medidas están dadas en pulgadas.

