Crear modelos sólidos de los objetos dados. Todos los agujeros son pasantes. Módulo = 10 mm









