Fecha:	15-jun-15
--------	-----------

REP-NOVEM

Reporte de Servicio								
Fecha de Instalacion:			orte de oer	Modelo: ULTRATEMP 90				
Direccion		hotel desire		Nº de Serie:	1148059140014A			
Vendido por		Tiotor doon'd	Instalador:	11400391400	14/1			
vondide per				motalaaon				
X Bomba de Calor PDA / Aqualink Aquapure Caldera Filtro Bomba Luz Otro equipo								
Problema Reportado:				NO FUNCIONA				
Bomba de Calor:								
Voltaje:	220	Tamaño Interruptor:		Marca y Modelo de Motobomba:				
Presion Alta:	0	Tamaño de Cable:		Marca y Modelo de Filtro:				
Presion Baja:	0	Temp Ambiente:		Debajo o Encima del Nivel de la Piscina:				
Presion Parada:	0	Temp Agua:		Tamaño Piscina				
Amperios:	0	Auto Heat:		Distancia Hasta la Piscina:				
Reloj/Timer:	0	Tamaño de Tuberia:		Cantidad de Codos:				
Instalacion Interior:		Distancia de Ducto:		Limpiafondo Automático:				
PDA / Aqualink:								
Voltaje:		Altura de Antena:	A / Aquaiii		nk BC)			
Nº de Canal:		Modelo PCB:		Grosor de Cable (Aqualink RS) Modele Central (One Touch e All Button):				
N de Carlai.		Modelo PCB: Modelo Control (One Touch o All Button):						
			Aquapure:					
Codigos:		Tamaño Piscina Debajo o Encima del Nivel de la Piscina:		el de la Piscina:				
Volt en la Celda:		Salinidad:		Celda Obstruida / Rajada				
pH Agua:		Estabilizador:		Cloro Libre:				
Caldera de Gas:								
Interior o Exterior	xterior Distancias de Salida:			Tamaño de Tuberia de Gas				
Bypass Manual		Presion de Entrada		Distancia de Tuberia				
	Presion de Salida Tamaño de Ventila				Ventilacion			
		O QUE LAS TUERCAS DE U						
		CUENTRA FLOJA Y DESPRO		DA A SU FORMA ORIGI	INAL, DEVIDO A UN	RECALENTA-		
MIENTOY ES IMPOSIBL	E REAPRE	TARLO, SE SUGIERE EL CAI						
	Partes Necesarias pa							
Cant. Nº de F	arte -	Descripcion		PRECIO	MAS IVA			