nanie Hanameel Ramos Castillo

De:

Cesar Barragan Bustamante

Enviado el:

Lunes, 26 de Enero de 2015 09:25 a.m. Stephanie Hanameel Ramos Castillo

Para: Asunto:

RV: GARANTIA

Datos adjuntos:

VERA 35192.pdf

Hola hanna por favor tramita la garantía de una bomba AQJX100, es parte del equipo HAM100X-35F, te dejo la lista de componentes abajo

Que'se hara reemplazo por favor

Saludos.

Reeupla? O

Articulo

HAM100X-35F

-COMPONENTES:

ARTICULO	DESCRIPCION	COMP
AQJX100	BOMBA JET INOX AQUOR 1HP 1/60/115V	1
NG06N05H	TUERCA HEXAGONAL 5/16"	2
NG06AP05	ARANDELA PLANA PARA TORNILLO DE 5/16"	4
NG06P10M	TAPON GALVANIZADO 1"M	1
NG06S10H	TORNILLO 5/16" X 1 1/4" CABEZA HEXAGONAL	2
AQPC-2	VALVULA 3 MAS CON PRESOSTATO (20-40PSI, 16AMF	1
NG08C411	NIPLE GALVANIZADO 1"M X 7" DE LARGO	2
NGD6T1D	TEE GALVANIZADO 1"	1
FP7120	TANQUE PRESURIZADO FLOTEC 35GAL VERTICAL C	1
VN-A110	MANGUERA FLEXIBLE 110CM CON CONECTOR 1"HX).	1

De: Ing. Omar Sanchez [mailto:ventas1@albercasdelistmo.com.mx]

Enviado el: Sábado, 24 de Enero de 2015 01:11 p.m.

Para: Cesar Barragan Bustamante; alfredocarrion@hotmail.com

Asunto: GARANTIA

QUE TAL ING. CESAR!

SOLICITO ATENTAMENTE LA GARANTIA DE UNA BOMBA JET INOX AQUOR DE 1 HP DE SISTEMA INTEGRADO, CORRESPONDE A LA FACTURA: 35192 CODIGO: HAM100X-35F, DEBIDO QUE AL MOMENTO QUE SE INSTALO EL EQUIPO, ESTE TRABAJO BIEN POR UNOS DIAS, LUEGO EMPEZO A REALIZAR UN RUIDO EXTRAÑO EN LA CARCASA DE ACERO INOXIDABLE, COMO SI POR DENTRO TUVIERA UN ROSE, SE REVISO Y NO SE ENCONTRO NADA, SE VOLVIO A MONTAR PARA REALIZAR OTRA PRUEBA Y LA BOMBA HIZO LO MISMO.

AGRADECERE ME CONFIRMES LA RECEPCION DE ESTE CORREO Y QUEDO EN ESPERA DE TUS COMENTARIOS PARA SABER QUE PROCEDE.

ANEXO VIDEO DE LA BOMBA Y FACTURA DEL EQUIPO

SALUDOS!



Ing. Omar David Sánchez Guillén.