### **ORIGINAL**

# TERMO-OBRAS SOCIEDAD ANONIMA

**A** COD. 01

## **FACTURA**

Fullo

Punto de Venta: 00003

Comp. Nro: 00001103

Razón Social: TERMO-OBRAS SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Belgrano (Parque De Desarrollo Empresari

1993 Dpto:L-33 - Russell, Men

IVA Responsable Inscripto

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

**CUIT:** 30712226028

Domicilio Comercial: Belgrano 1041 - Mendoza Ciudad, Mendoza

Ingresos Brutos: 30712226028-913

Fecha de Emisión: 03/08/2022

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2012

Período Facturado Desde:

03/08/2022 **Hasta:** 03/08/2022

Fecha de Vto. para el pago: 03/08/2022

**CUIT**: 33709720169

Apellido y Nombre / Razón Social: DIPLOMATIC SERVICE S.A.

Condición frente al IVA: Condición de venta:

Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit. (USD)	% Bonif	Subtotal (USD)	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA (USD)
	Presupuesto nro. 7221-00-22. Reparación de Sistema de VRV DAIKIN Repuestos	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	21%	0,00
	Item 2 - Placa de control DAIKIN.	3,00	unidades	359,00	0,00	1077,00	21%	1303,17
	Item 3 - Placa para caja inversora DAIKIN.	1,00	unidades	407,00	0,00	407,00	21%	492,47
	Item 4 - Termostato BRC1E63	6,00	unidades	115,00	0,00	690,00	21%	834,90
	Item 5 - Placa para compresor Inverter DAIKIN.	1,00	unidades	1212,00	0,00	1212,00	21%	1466,52
	Item 7 - Itouch Manager DAIKIN.	1,00	unidades	4356,00	0,00	4356,00	21%	5270,76
	Item 8 - Expansiones de control DAIKIN.	2,00	unidades	961,00	0.00	1922,00	21%	2325,62

Moneda: USD - Dólar Estadounidense

Importe Otros Tributos: USD

0,00

| Importe Neto Gravado: USD | 9664,00 | IVA 27%: USD | 0,00 | IVA 21%: USD | 2029,44 | IVA 10.5%: USD | 0,00 | IVA 5%: USD | 0,00 | IVA 2.5%: USD | 0,00 | IVA 0%: USD | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Importe Otros Tributos: USD
Importe Total: USD

El total de este comprobante expresado en moneda de curso legal - Pesos Argentinos - considerándose un tipo de cambio

consignado de 138.750000 asciende a: \$

11693,44 1622464,80

"Defensa al Consumidor Mendoza Tel.0800-222-6678

Nº de Establecimiento: 04-30712226028-00"





Pág. 1/1

CAE N°: 72318567216597 Fecha de Vto. de CAE: 13/08/2022

Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

### **DUPLICADO**

# TERMO-OBRAS SOCIEDAD ANONIMA

**A** COD. 01

## **FACTURA**

Razón Social: TERMO-OBRAS SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Belgrano (Parque De Desarrollo Empresari

1993 Dpto:L-33 - Russell, Men

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

**CUIT**: 30712226028

Punto de Venta: 00003

Ingresos Brutos: 30712226028-913

Fecha de Emisión: 03/08/2022

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2012

Período Facturado Desde: 03/08/2022 Hasta: 03/08/2022 Fecha de Vto. para el pago: 03/08/2022

CUIT: 33709720169 Apellido y Nombre / Razón Social: DIPLOMATIC SERVICE S.A.

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Domicilio Comercial: Belgrano 1041 - Mendoza Ciudad, Mendoza

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit. (USD)	% Bonif	Subtotal (USD)	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA (USD)
	Presupuesto nro. 7221-00-22. Reparación de Sistema de VRV DAIKIN Repuestos	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	21%	0,00
	Item 2 - Placa de control DAIKIN.	3,00	unidades	359,00	0,00	1077,00	21%	1303,17
	Item 3 - Placa para caja inversora DAIKIN.	1,00	unidades	407,00	0,00	407,00	21%	492,47
	Item 4 - Termostato BRC1E63	6,00	unidades	115,00	0,00	690,00	21%	834,90
	Item 5 - Placa para compresor Inverter DAIKIN.	1,00	unidades	1212,00	0,00	1212,00	21%	1466,52
	Item 7 - Itouch Manager DAIKIN.	1,00	unidades	4356,00	0,00	4356,00	21%	5270,76
	Item 8 - Expansiones de control DAIKIN.	2,00	unidades	961,00	0,00	1922,00	21%	2325,62

Moneda: USD - Dólar Estadounidense

Comp. Nro: 00001103

Importe Otros Tributos: USD 0,00

 Importe Neto Gravado: USD
 9664,00

 IVA 27%: USD
 0,00

 IVA 21%: USD
 2029,44

IVA 21%: USD 2029,44
IVA 10.5%: USD 0,00
IVA 5%: USD 0,00
IVA 2.5%: USD 0,00
IVA 0%: USD 0,00

1622464,80

Importe Otros Tributos: USD 0,00
Importe Total: USD 11693,44

El total de este comprobante expresado en moneda de curso legal - Pesos Argentinos - considerándose un tipo de cambio consignado de 138.750000 asciende a: \$

"Defensa al Consumidor Mendoza Tel.0800-222-6678 Nº de Establecimiento: 04-30712226028-00"





Pág. 1/1

**CAE N°:** 72318567216597

Fecha de Vto. de CAE: 13/08/2022

Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

### **TRIPLICADO**

## TERMO-OBRAS SOCIEDAD **ANONIMA**

Domicilio Comercial: Belgrano (Parque De Desarrollo Empresari

COD. 01

Hasta: 03/08/2022

## **FACTURA**

Punto de Venta: 00003

Comp. Nro: 00001103

Fecha de Emisión: 03/08/2022

CUIT: 30712226028

Ingresos Brutos: 30712226028-913

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2012

Fecha de Vto. para el pago: 03/08/2022

Razón Social: TERMO-OBRAS SOCIEDAD ANONIMA

1993 Dpto:L-33 - Russell, Men

03/08/2022

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Apellido y Nombre / Razón Social: DIPLOMATIC SERVICE S.A.

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Domicilio Comercial: Belgrano 1041 - Mendoza Ciudad, Mendoza

Condición de venta: Contado

Período Facturado Desde:

**CUIT**: 33709720169

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit. (USD)	% Bonif	Subtotal (USD)	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA (USD)
	Presupuesto nro. 7221-00-22. Reparación de Sistema de VRV DAIKIN Repuestos	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	21%	0,00
	Item 2 - Placa de control DAIKIN.	3,00	unidades	359,00	0,00	1077,00	21%	1303,17
	Item 3 - Placa para caja inversora DAIKIN.	1,00	unidades	407,00	0,00	407,00	21%	492,47
	Item 4 - Termostato BRC1E63	6,00	unidades	115,00	0,00	690,00	21%	834,90
	Item 5 - Placa para compresor Inverter DAIKIN.	1,00	unidades	1212,00	0,00	1212,00	21%	1466,52
	Item 7 - Itouch Manager DAIKIN.	1,00	unidades	4356,00	0,00	4356,00	21%	5270,76
	Item 8 - Expansiones de control DAIKIN.	2,00	unidades	961,00	0,00	1922,00	21%	2325,62

Moneda: USD - Dólar Estadounidense

Importe Otros Tributos: USD 0,00

> Importe Neto Gravado: USD 9664,00 IVA 27%: USD 0,00 IVA 21%: USD 2029,44

IVA 10.5%: USD 0,00 IVA 5%: USD 0,00 IVA 2.5%: USD 0,00 IVA 0%: USD 0,00

Importe Otros Tributos: USD 0,00 11693,44

Importe Total: USD

El total de este comprobante expresado en moneda de curso legal - Pesos Argentinos - considerándose un tipo de cambio

1622464,80

"Defensa al Consumidor Mendoza Tel.0800-222-6678

Nº de Establecimiento: 04-30712226028-00"





Pág. 1/1

CAE N°: 72318567216597

Fecha de Vto. de CAE: 13/08/2022

consignado de 138.750000 asciende a: \$

Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación