

1.机器的动力性主要反映在哪些方面

2、电驱行走系统4种结构形式

3、外部阻力确定后,怎样改变调整反映到发动机上的阻力矩

4、变矩器的透穿性

5、步行机械的腿机构,为满足实际运动和受力需要一般要满足

1、①速度性能

②加速性能

③爬坡性能

2、双侧独立电驱动

直驱电机 + 转向电机

双电机 + 转向电机

混合驱动结构

3、①改变传动比

②改变驱动轮半径

4、正透性： $n_2 \uparrow$ $M_2 \downarrow$ $M_1 \downarrow$

负透性： $n_2 \uparrow$ $M_2 \downarrow$ $M_1 \uparrow$

正透性 不透性 负透性 混合透性

5、(1) 实现运动的要求；

(2) 承载能力的要求；

(3) 结构实现

(4) 方便控制的要求。