## Список вопросов к экзамену по курсу «Механика деформируемого твердого тела»

## Теоретические вопросы:

- 1. Потенциал удельной энергии упругих деформации.
- 2. Закон Гука для анизотропного и ортотропных материалов.
- 3. Закон Гука для трансверсально изотропного и изотропного материалов.
- 4. Закон Гука для волокнистых композитов и многослойных волокнистых композитов при плоском напряжённом состоянии.
- 5. Порядок решения задачи определения напряжений и деформаций в монослоях многослойной конструкции.
- 6. Критерий прочности максимальных напряжений (деформаций).
- 7. Критерий прочности Хашина-Ротема.
- 8. Критерий прочности Цая-Ву.
- 9. Критерий прочности Мизеса-Хилла.
- 10. Критерий прочности Хубера-Мизеса.
- 11. Механизмы разрушения однонаправленных композитов.

- 12. Микромеханический подход к изучению свойств материалов.
- 13. Макромеханический подход к изучению свойств материалов.
- 14. Критерий начала разрушения. Общий вид записи критерия прочности по теории разрушения. Поверхность предельного состояния.
- 15. Технические параметры упругости материала и компоненты матриц жёсткости и упругой податливости.

## Задачи:

- Определить матрицу жёсткости многослойного материала по известным свойствам материала монослоёв и схеме армирования.
  Напряжённое состояние плоское, монослои выполнены из одинакового материала с техническими параметрами упругости E<sub>1</sub> = 7,5 МПа, E<sub>2</sub> = 7,5 МПа, v<sub>12</sub> = 0,5, G<sub>12</sub> = 5 МПа, схема армирования [0°/90°].
- 2. Определить матрицу упругой податливости по известной матрице жёсткости.

Напряжённое состояние материала плоское. Матрица жёсткости имеет

вид [C] = 
$$\begin{bmatrix} 10 & 4 & 0 \\ 4 & 12,5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

3. Выразить напряжения во втором монослое пакета через напряжения первого монослоя и известные схему армирования и упругие характеристики монослоёв.

Схема армирования  $[0^0/90^0]$ , материал монослоёв одинаковый с техническими параметрами упругости  $E_1=9$  МПа,  $E_2=9$  МПа,  $v_{12}=0.5$ ,  $G_{12}=3$  МПа. Вектора напряжений монослоёв определены в системах координат монослоёв.

4. Построить поверхность предельного состояния материала по критерию Хубера-Мизеса при известных результатах испытаний.

Материал начинает разрушаться при  $\sigma_{33} = \tau_{12} = \tau_{13} = \tau_{23} = 0$  МПа,  $\sigma_{11} = 9$  МПа,  $\sigma_{22} = 9$  МПа. Изобразить геометрическое место точек предельного состояния материала при  $\sigma_{33} = \tau_{12} = \tau_{13} = \tau_{23} = 0$  МПа.

5. Построить поверхность предельного состояния материала по критерию Мизеса-Хилла при известных результатах испытаний.

Материал начинает разрушаться при

A) 
$$\sigma_{33} = \tau_{12} = \tau_{13} = \tau_{23} = 0$$
 M $\Pi$ a,  $\sigma_{11} = \sigma_{22} = 10$  M $\Pi$ a;

**b**) 
$$\sigma_{11} = \tau_{12} = \tau_{13} = \tau_{23} = 0$$
 ΜΠa,  $\sigma_{33} = \sigma_{22} = 10$  ΜΠa;

B) 
$$\sigma_{22} = \tau_{12} = \tau_{13} = \tau_{23} = 0$$
 M $\Pi$ a,  $\sigma_{11} = \sigma_{33} = 10$  M $\Pi$ a.

Изобразить геометрическое место точек предельного состояния материала при  $\sigma_{33} = \tau_{12} = \tau_{13} = \tau_{23} = 0$  МПа.

6. Построить поверхность предельного состояния материала по критерию максимальных напряжений при известных результатах испытаний.

Материал начинает разрушаться при

A) 
$$\tau_{12} = \tau_{13} = \tau_{23} = 0$$
 M $\Pi$ a,  $\sigma_{11} = 30$  M $\Pi$ a,  $\sigma_{22} = 10$  M $\Pi$ a,  $\sigma_{33} = 10$  M $\Pi$ a;

$$\sigma$$
 δ)  $\tau$  12 =  $\tau$  13 =  $\tau$  23 = 0 MΠa,  $\sigma$  11 = 5 MΠa,  $\sigma$  22 = 20 MΠa,  $\sigma$  33 = 10 MΠa;

B) 
$$\tau_{12} = \tau_{13} = \tau_{23} = 0$$
 M $\Pi$ a,  $\sigma_{11} = 10$  M $\Pi$ a,  $\sigma_{22} = 15$  M $\Pi$ a,  $\sigma_{33} = 10$  M $\Pi$ a;

Γ) 
$$\tau_{12} = \tau_{13} = \tau_{23} = 0$$
 ΜΠa,  $\sigma_{11} = -60$  ΜΠa,  $\sigma_{22} = 10$  ΜΠa,  $\sigma_{33} = -5$  ΜΠa;

Д) 
$$\tau_{12} = \tau_{13} = \tau_{23} = 0$$
 МПа,  $\sigma_{11} = -30$  МПа,  $\sigma_{22} = -20$  МПа,  $\sigma_{33} = -5$  МПа;

E) 
$$\tau_{12} = \tau_{13} = \tau_{23} = 0$$
 M $\Pi$ a,  $\sigma_{11} = -40$  M $\Pi$ a,  $\sigma_{22} = -15$  M $\Pi$ a,  $\sigma_{33} = -5$  M $\Pi$ a.

Изобразить геометрическое место точек предельного состояния материала при  $au_{12} = au_{13} = au_{23} = 0$  МПа.

7. Построить поверхность предельного состояния материала по критерию Цая-Ву при известных результатах испытаний.

Материал в условиях плоского напряжённого состояния начинает разрушаться при

A) 
$$\tau_{12} = 5$$
 M $\Pi$ a,  $\sigma_{11} = 10$  M $\Pi$ a,  $\sigma_{22} = 0$  M $\Pi$ a;

Б) 
$$\tau_{12} = 5$$
 МПа,  $\sigma_{11} = -5$  МПа,  $\sigma_{22} = 0$  МПа;

B) 
$$\tau_{12} = 5$$
 M $\Pi$ a,  $\sigma_{11} = 0$  M $\Pi$ a,  $\sigma_{22} = 5$  M $\Pi$ a;

Γ) 
$$\tau_{12}$$
 = 5 MΠa,  $\sigma_{11}$  = 0 MΠa,  $\sigma_{22}$  = -5 MΠa;

Д) 
$$\tau_{12} = -5\sqrt{2}$$
 МПа,  $\sigma_{11} = 0$  МПа,  $\sigma_{22} = 0$  МПа;

E) Любой точке на поверхности предельного состояния с координатами  $(\sigma_{11}, \sigma_{22}, \tau_{12})$  соответствует точка  $(\sigma_{11}, -\sigma_{22}, \tau_{12})$ .

Изобразить геометрическое место точек предельного состояния материала при  $\tau_{12}$  = 0 МПа.


8. Построить поверхность предельного состояния материала по критерию Хашина-Ротема при известных результатах испытаний.

Материал в условиях плоского напряжённого состояния начинает разрушаться при

- A)  $\tau_{12} = 5 \text{ M}\Pi a$ ,  $\sigma_{11} = 5 \text{ M}\Pi a$ ,  $\sigma_{22} = 0 \text{ M}\Pi a$ ;
- Б)  $\tau_{12} = 0$  МПа,  $\sigma_{11} = -5$  МПа,  $\sigma_{22} = 10$  МПа;
- B)  $\tau_{12} = 0$  M $\Pi$ a,  $\sigma_{11} = 0$  M $\Pi$ a,  $\sigma_{22} = -5$  M $\Pi$ a;
- Γ)  $\tau_{12} = 0$  ΜΠa,  $\sigma_{11} = 20$  ΜΠa,  $\sigma_{22} = 0$  ΜΠa;
- Д)  $\tau_{12} = 0$  МПа,  $\sigma_{11} = -10$  МПа,  $\sigma_{22} = 0$  МПа;

Изобразить геометрическое место точек предельного состояния материала при  $\sigma_{22} = 0$  МПа.

9. Определить вид матрицы жёсткости материала по его изображению. Системы координат  $X_1X_2X_3$  и  $X_2X_3X_1$ .



10. Определить упругие характеристики материала по результатам испытаний трубчатого образца на растяжение и кручение.

В рабочей области образца со схемой армирования [±ф] диаметр средний 60 мм, толщина 2 мм. При осевой растягивающей силе 100 кН и крутящем моменте 50 Нм тензометр в осевом направлении показывает линейные деформации 0,001, а тензометр в окружном направлении показывает 0,0001.

11. Определить упругие характеристики материала по результатам испытаний пластинчатого образца на сжатие и нагрев.

В рабочей области образца шириной 20 мм и толщиной 2 мм при сжатии силой 100 кН тензометр в осевом направлении показывает линейные деформации 0,001, а тензометр в поперечном направлении показывает деформации 0,0001. При нагреве на 100 К тензометр в осевом направлении показывает линейные деформации 0,001, а тензометр в поперечном направлении показывает деформации 0,0001.