



FICHA DE REPARACIÓN  Nº DE FICHA 00004  FECHA 00/00/00				00004	
NOMBRE	Roberto			TECHA	00/00/00
APELLIDOS	Ibáñez Martín				
CICLO DE REFERENCIA	Mec 1				
CIUDAD	Soria	EDAD	18		
TELÉFONO					
CORREO ELECTRONICO			•		

INFORMACI	ÓN DEL OBJETO A REPARAR	DETALLES (FOTOS)
QUE ES?	Motor minarelli am6 49cc	AM6 K/S EURO 0385
QUE LE PASA?	Esta gripado	1139 139 139 139 139 139 139 139 139 139
QUE TE PROPONES HACER?	Arreglar el gripaje y sus posibles causas.	1
		The state of the s
		Sold of the state

SEGUIMIEN <sup>*</sup>	TO DE LA REPARACIÓN	DETALLES (FOTOS)
1º	Con el motor aun en la moto montado, miro la compresión del pistón .Lo que noto es que no tiene por lo que esta gripado	
2º	Lo siguiente que hago es sacar el aceite de la caja de cambios. Lo que descubro es la causa del gripaje ya que encuentro agua en el aceite, lo que indica un fallo en la bomba del agua.	





3º	Ya con el motor fuera de la moto empiezo a desmontar el cilindro. Para ello quito la bujía, el sensor de la temperatura y las 4 tuercas.	
4º	Al quitar la culata veo que esta picada y el pistón gripado.	
5º	Saco el pistón dañado, para ello tengo que quitar un anillo de retención interior y un bulón.	
6º	Por suerte el cilindro no esta dañado y las juntas tampoco por lo que reemplazo la culata y el pistón.	






79	Ya con el gripaje reparado me centro en el fallo de la bomba del agua. Para que sea más fácil el desmontaje quito la bomba del aceite y la tapa de la bomba del agua.	
85	Ya con el paso anterior finalizado, quito la tapa del motor con 7 tornillos Allen.	
92	Con la tapa del motor fuera empiezo a desmontar la bomba del agua, desde el interior de la tapa. Es la rueda dentada de plástico más grande que queda en la tapa.	
10º	Me encuentro con que el reten de la bomba del agua esta roto por lo que lo tengo que sustituir. Por lo que sustillo el reten y vuelvo a montar el conjunto	





Solo queda volver a montar la tapa, la cual tiene una forma de ponerse ya que hay que darle fuerza al muelle de la palanca de arranque, sino estará mal montada.





12⁰

11º

Terminar el montaje de todos los accesorios del motor y esta listo para funcionar.

## **HERRAMIENTAS EMPLEADAS:**



NOMBRE DE RESPONSABLE	FECHA FINALIZACIÓN REPARACIÓN
Roberto Ibáñez Martín	04/11/19