Toccata 합판 가공 배치 — 400 × 1200 한 장, 10조각, 단위 mm (1:1 DXF 첨부) · 오꾸메 11.5 또는 자작 12T

빨강 = 바깥 자르기 (관통) · 파랑 = Ø8 관통 구멍 50개 · 점선 = 판 테두리 (가공 안 함) · 안쪽 직각 모서리 4곳 = 도그본 R3.2 (공구 Ø6.4 이하)

