2.5 Das Elektroschutzkonzept der ÖVE

Schutzmaßnahmen dienen dem Schutz des Menschen vor den Gefahren des elektrischen Stroms. Sie sollen verhindern, dass Menschen beim normalen Gebrauch von Elektrogeräten **unbeabsichtigt** in den Stromkreis gelangen.

Unfallgefahr	Schutzmaßnahme
Das direkte Berühren von aktiven Leitern, also von leitenden Teilen, die Betriebsspannung führen	Basisschutz Schutz gegen direktes Berühren
Das Auftreten von Berührungsspannung an inaktiven Teilen elektrischer Betriebsmittel durch Isolationsfehler	Fehlerschutz Schutz bei indirektem Berühren




Abb. 1: Teile elektrischer Betriebsmittel - Berührungsarten

Das Elektroschutzkonzept der ÖVE

Die Österreichischen Vorschriften für Elektrotechnik (= ÖVE) sehen für den Elektroschutz ein Schutzkonzept in drei Stufen vor:

- **1. Basisschutz:** Er verhindert das Berühren von Teilen, die Betriebsspannung führen (direkte Berührung).
- 2. Fehlerschutz: Er verhindert das Auftreten von Spannung an Gehäusen und Geräten, wenn die Basisisolierung fehlerhaft ist. (Schutz bei indirektem Berühren)
- 3. Zusatzschutz: Er verringert die Gefahr von elektrischem Schlag, wenn Basisund/oder Fehlerschutz nicht wirksam sind.

Schutzmaßnahme = protective measure Basisschutz = protection against electric shock

Fehlerschutz = protection against electric shock in case of a fault

Körperschluss = short circuit to frame, fault to frame

Zusatzschutz = additional protection against electric shock




Abb. 2: Die drei Sicherheitsstufen beim Schutz gegen gefährliche Körperströme