МФТИ

Лабораторная работа

Петля Гистерезиса(динамический метод)

Выполнил: Солодилов Михаил (Б01-306)

Введение

Цель работы: изучение петель гистерезиса раличных ферромагнитных материалов в переменных токах.

В работе используются: автотрансформатор, понижающий трансформатор, интегрирующая цепочка, амперметр, вольтметр, электронный осциллограф, делитель напряжения, тороидальные образцы с двумя обмотками (с сердечниками из феррита, пермаллоя и кремнистого железа).

Теоретическая справка

Магнитная индукция B и напряжённость поля H в ферромагнитном материале неоднозначно связаны между собой: индукция зависит не только от напряжённости, но и от предыстории образца. Связь между B и H типичного ферромагнетика иллюстрирует рисунок 1.




Рис. 1: Петля гистерезиса ферромагнетика

Если к ферромагнитному образцу прикладывать переменное внешнее магнитное поле, то его состояние на плоскости H-B будет изменяться по замкнутой кривой – nemne гистерезиса. Резмер петли определяется максимальным значением напряжённости H в цикле (например, петля AA', обозначенная пунктиром на рисунке 1). Если амплитуда напряжённости достаточно велика, то образец будет периодически достигать насыщения, что на рисунке соответствует кривой CERC'E'F'C (предельная петля гистерезиса). Пересечение предельной петли с вертикальной осью соответствует остаточной индукции B_r , пересечение с горизонтальной осью – коэрцитивному полю H_c . Крайние точки петель, соответствующие амплитудным значениям H (например, точка A на рисунке 1), лежат на начальной кривой намагничивания (OAC).

Измерение магнитной индукции. Магнитную индукцию B удобно определять с помощью ЭДС, возникающей при измерении магнитного потока Φ в катушке, намотанной на образец. Пусть катушка с N витками плотно охватывает образец сечением S, и индукция B в образце однородна. Тогда

$$|B| = \frac{1}{SN} \int \varepsilon dt.$$

Таким образом, для определения B нужно проинтегрировать сигнал, наведённый меняющимся магнитным полем в измерительной катушке, намотанной на образец.

Для интегрирования в работе используется интегрирующая RC-цепочка. Входное напряжение от источника $U_{\text{вк}}(t)$ подаётся на последовательно соединённые резистор $R_{\text{и}}$ и конденсатор $C_{\text{и}}$. Выходное напряжение $U_{\text{вых}}(t)$ снимается с конденсатора. Предположим, что (1) сопротивление источника мало по сравнению с $R_{\text{и}}$; (2) выходное сопротивление (сопротивление на входе осциллографа), напротив, велико: $R_{\text{вых}} \gg R_{\text{и}}$; и, наконец, (3) сопротивление $R_{\text{и}}$ достаточно велико, так что почти всё падение напряжения приходится на него, а $U_{\text{вых}} \ll U_{\text{вх}}$. В таком случае ток цепи равен $I = \frac{U_{\text{вх}} - U_{\text{вых}}}{R_{\text{и}}} \approx \frac{U_{\text{вх}}}{R_{\text{и}}}$, и входное и выходное сопротивление связаны соотношением

$$U_{\text{\tiny BMX}} \frac{q}{C_{\text{\tiny M}}} = \frac{1}{C_{\text{\tiny M}}} \int_0^t I dt \approx \frac{1}{\tau_{\text{\tiny M}}} \int_0^t U_{\text{\tiny BX}} dt,$$

где $\tau_{\tt u} = R_{\tt u} C_{\tt u}$ – постоянная времени RC-цепочки. Для индукции поля получаем

$$|B| = \frac{1}{SN} \int U_{\text{BX}} dt = \frac{\tau_{\text{M}}}{SN} U_{\text{BX}}.$$

Экспериментальная установка

Схема установки приведена на рисунке 2. Напряжение сети (220 Вт, 50 Γ ц) с помощью регулировочного автотрансформатора Ат через разделительный понижающий трансформатор Тр подаётся на намагничивающую обмотку N_0 исследуемого образца.




Рис. 2: Схема установки для исследования намагничивания образцов

Действующее значение переменного тока в обмотке N_0 измеряется амперметром A (мультиметром GDM). Последовательно с амперметром включено сопротивление R_0 , напряжение с которого подаётся на вход X электронного осциллографа (ЭО). Это напряжение пропорционально току в обмотке N_0 , а следовательно и напряжённости H магнитного поля в образце.

Для измерения магнитной индукции B с измерительной обмотки $N_{\rm u}$ на вход интегрирующей RC-цепочки подаётся напряжение $U_{\rm u}$ ($U_{\rm bx}$), пропорциональное производной \dot{B} , а с выхода снимается напряжение U_{C} ($U_{\rm bbx}$), пропорциональное величине B, и подаётся на вход Y осциллографа.

Замкнутая кривая, возникающая на экране, воспроизводит в некотором масштабе (различном для осей X и Y) петлю гистерезиса. Чтобы придать этой кривой количественный смысл, необходимо установить масштабы изображения, т.е. провести калибровку каналов X и Y ЭО. Для этого, вопервых, надо узнать, каким напряжениям (или токам) соответствуют амплитуды сигналов, видимых на экране, и во-вторых, – каким значениям B и H соответствуют эти напряжения (или токи).

Измерения напряжения с помощью осциллографа. Исследуемый сигнал подаётся на вход X: длина 2x горизонтальной черты, наблюдаемой на экране, характризует удвоенную амплитуду сигнала.

Если известна чувствительность усилителя K_X в вольтах на деление шкалы экрана, то удвоенная амплитуда напряжения определяется произведением

$$2U_{X,0}=2x\cdot K_X.$$

Напряжение, подаваемое на ось Y, измеряется аналогично.

Калибровку осей осциллографа (K_X и K_Y) можно использовать для построения кривой гистерезиса в координатах B и H: зная величину сопротивления R_0 , с которого снимается сигнал, можно определить чувствительность канала по току $K_{XI} = \frac{K_X}{R_0} \left[\frac{A}{\text{дел}} \right]$ и затем определить цену деления шкалы в $\frac{A}{M}$.

Зная чувствительность K_Y , можно рассчитать цену деления вертикальной шкалы ЭО в теслах.

Наличие в схеме амперметра и вольтметра позволяет провести *независимую калибровку* усилителей ЭО, т.е. проверить значения коэффициентов K_X и K_Y (ручки регулировки усиления ЭО могут быть сбиты).

Проверка калибровки горизонтальной оси 90 с помощью амперметра проводится при закороченной обмотке N_0 . Эта обмотка с помещённым в неё ферромагнитным образцом являеся нелинейным элементом, так что ток в ней не имеет синусоидальной формы, и это не позволяет связать амплитуду тока с показаниями амперметра.

При закороченной обмотке N_0 амперметр A измеряет эффективное значение синусоидального тока $I_{\ni \varphi}$, текущего через известное сопротивление R_0 . Сигнал с этого сопротивления подаётся на вход X ЭО. Измерив 2x – длину горизонтальной прямой на экране, можно рассчитать m_X – чувствительность канала X:

$$m_X = \frac{2\sqrt{2}R_0I_{\text{s}\Phi}}{2x} \quad \left[\frac{\mathrm{B}}{\mathrm{дe}\mathrm{\pi}}\right].$$

Проверка калибровки вертикальной оси Θ 0 с помощью вольтметра. Сигнал с обмотки 12,6 В понижающего трансформатора (2) подаётся на делитель напряжения. Часть этого напряжения снимается с делителя с коэффициентом деления K_{π} ($\frac{1}{10}$ или $\frac{1}{100}$) и подаётся на вход Y Θ 0 (вместо напряжения U_C). Мультиметр V измеряет напряжение $U_{9\Phi}$ на этих же клеммах делителя. Измерив 2y — длину вертикальной прямой на экране, можно рассчитать чувствительность канала Y:

$$m_Y = \frac{2\sqrt{2}R_0U_{\text{s}\Phi}}{2x} \quad \left[\frac{\mathrm{B}}{\mathrm{д}\mathrm{e}\pi}\right].$$

При этом тороид должен быть отключен, так как несинусоидальный ток нагрузки в первичной обмотке тороида приводит к искажению формы кривой напряжения и на обмотке трансформатора, питающей делитель.

Постоянную времени RC-цепочки можно определить экспериментально. С обмотки 6,3 В на вход интегрирующей цепочки подаётся синусоидальное напряжения $U_{\rm вx}$. На вход Y осциллографа поочерёдно подаются сигналы со входа $(U_{\rm вx})$ и выхода $(U_{\rm выx})$ RC-цепочки. Измерив амплитуды этих сигналов с помощью осциллографа, можно рассчитать постоянную времени $\tau = RC$. Тогда

$$RC = \frac{U_{\text{bx}}}{\Omega U_{\text{rmy}}}.$$

Ход работы

І. Петля гистерезиса на экране ЭО

Соберём схему согласно 2 и подготовим приборы к работе. Подберём ток питания в намагничивающей обмотке с помощью реостата и коэффициенты усиления ЭО так, чтобы предельная петля гистерезиса

занимала большую часть экрана. Получив предельную петлю, уменьшим ток до исчезновения на ней "усов"— почти горизонтальных участков по краям. Отцентруем вертикальный и горизонтальный лучи.

Для каждого образца сделаем фотографию предельной петли так, чтобы по ней можно было с хорошей точностью восстановить форму последней. Сфотографируем кривую при ещё двух различных значениях тока при его уменьшении, и полученные оттуда координаты концов частных петель используем для проведения кривой. Эта кривая будет проходить в непосредственной близости от начальной кривой намагничивания. Кривая намагничивания и предельная петля для каждого из образцов показаны на рисунках 3, 4 и 5. Кривые проведены с помощью кубических сплайнов.

Рассчитаем цену деления 90 для петли в $\frac{A}{M}$ для оси X по формуле

$$H = \frac{N_0 K_X}{2\pi R R_0}$$

и в Тл для оси Y

$$B = \frac{R_{\text{\tiny M}} C_{\text{\tiny M}} K_Y}{S N_{\text{\tiny M}}}.$$

Измерим по предельной петле двойные амплитуды для коэрцитивной силы [2x(c)] и индукции насыщения [2y(s)]. Все измеренные и рассчитанные значения, равно как и параметры образца $(N_0, N_{\rm u}, S \text{ и } 2\pi R)$, значения коэффициентов усиления K_X и K_Y и ток $I_{\rm sph}$ в намагничивающей обмотке для каждого образца занесём в сводную талицу 1. Занесём туда также вычисленную из наклона кривых намагничивания дифференциальную магнитную проницаемость $\mu_{\rm диp}$ вблизи нуля и справочные величины для образцов.

Источником погрешностей в финальных ответах служат погрешности чувствительности каналов осциллографа и погрешности определения размеров по экранной сетке осциллографа. В погрешность магнитной проницаемости вносит вклад также неточность определения её по угловому коэффициенту касательной к графику. Опустим вычисление погрешностей ввиду его громоздкости, и приведём их непосредственно в таблице для последних трёх строк.

Таблица 1: Параметры образцов из (А) пермаллоя, (В) феррита и (С) кремнистого железа

		1	
	A	В	С
N_0	35	40	40
$N_{\scriptscriptstyle \mathrm{H}}$	220	400	400
S, cm ²	3,8	3,0	1,2
$2\pi R$, cm	24	25	10
$I_{\text{эф}}, A$	0,158	0,119	0,455
$K_X, \frac{MB}{AEA}$	20,0	20,0	50,0
$K_Y, \frac{\overline{\text{MB}}}{\overline{\text{дел}}}$	100,0	10,0	50,0
$H, \frac{A}{M}$	9,72	10,67	66,7
В, Тл	0,478	0,033	0,417
$2x\left(c\right)$	2,37	0,61	0,73
2y(s)	1,86	1,64	1,54
$H_c, \frac{A}{M}$	$3,89 \pm 0,15$	$8,20 \pm 0,23$	$8,01 \pm 0,18$
B_s , Тл	$1,01 \pm 0,09$	0.26 ± 0.04	$1,93 \pm 0,21$
$\mu_{\text{диф}}, 10^3$	7.6 ± 0.6	$1,2 \pm 0,2$	$1,6 \pm 0,3$
$H_{c0}, \frac{A}{M}$	4,00	8,00	8,00
B_{s0} , Тл	1,08	0,25	2,00
$\mu_{\text{диф0}}, 10^3$	8,00	1,00	1,50




Рис. 3: Предельная петля гистерезиса и начальная кривая намагничивания для образца из пермаллоя. Восстановлено по точкам, снятым с экрана ЭО, с помощью кубических сплайнов

II. Проверка калибровки оси X ЭО с помощью амперметра

Отключим намагничивающую обмотку N_0 от цепи, соединив оба провода, идущих к обмотке, на одной из её клемм. С помощью R_1 подберём такой ток через сопротивление R_0 , при котором горизонтальная прямая занимает большую часть экрана ЭО для рабочего коэффицента $K_X = 50.0 \, \frac{\text{мB}}{\text{дел}}$. Ток через амперметр при этом равен $I_{\text{эф}} = (0.583 \pm 0.004)\,$ А, сопротивление $R_0 = 0.3\,\Omega$, а горизонтальная прямая на экране занимает $(10.0 \pm 0.1)\,$ дел (здесь погрешность определения размер прямой на экране осциллографа равна половине цены малых делений экранной сетки, то есть $0.1\,$ дел, а погрешность мультиметра GDM равна $0.005I+15\,$ ед. мл. разряда). Тогда чувствительность канала равна $m_X = (49.5 \pm 0.6)\,$ $\frac{\text{мB}}{\text{дел}},\,$ откуда можно заключить, что $m_X = K_X\,$ в пределах погрешности $\varepsilon_X = 1.3\,\%$.

III. Проверка калибровки оси У ЭО с помощью вольтметра

Соединим вход Y ЭО с клеммами делителя " $\frac{1}{100}$ -земля". Не меняя рабочего коэффициента $K_Y=50,0$ $\frac{\text{мВ}}{\text{дел}}$, подберём с помощью потенциометра R_2 напряжение, при котором вертикальная прямая занимает почти весь экран. Подключим вольтметр V к тем же точкам делителя и измерим эффективное значение напряжения. Получим $U=(0.145\pm0.003)$ В и длину вертикальной прямой (8.0 ± 0.1) дел, откуда $m_Y=(50.4\pm1.0)$ $\frac{\text{мВ}}{\text{дел}}$, откуда можно заключить, что $m_Y=K_Y$ в пределах погрешности $\varepsilon_Y=2.0$ %.

IV. Определение au – постоянной времени RC-цепочки

Для определения напряжений на входе и выходе интегрирующей ячейки соединим вход ячейки с обмоткой 6,3 В трансформатора. Подключим Y-вход \ni O ко входу интегрирующей ячейки и отключим X-вход \ni O. Установим чувствительность $K_Y = 2,00 \frac{\mathrm{B}}{\mathrm{дел}}$ и подберём с помощью реостата такой ток, при котором вертикальная прямая занимает большую часть экрана, и определим входное напряжение на RC-цепочке как $U_{\mathrm{BX}} = 2y \cdot K_Y = (16,0 \pm 0,2)$ В.

Теперь, не изменяя тока, переключим Y-вход Θ О к выходу ячейки (конденсатору C), установим $K_Y=20.0~\frac{\text{мB}}{\text{дел}}$ и аналогичным образом определим напряжение $U_{\text{вых}}=(124,0\pm2,0)~\text{мB}.$




Рис. 4: Предельная петля гистерезиса и начальная кривая намагничивания для образца из феррита. Восстановлено по точкам, снятым с экрана ЭО, с помощью кубических сплайнов

Рассчитаем постоянную времени, получим $\tau=(0,408\pm0,008)$ с. Ту же величину через указанные на установке параметры $R_{\rm u}=20$ к $\Omega,\,C_{\rm u}=20$ мк Φ найдём как $\tau=0,400$ с. Видим, что полученные значения совпадают в пределах погрешности.

Несложно заметить, что R=20,0 к $\Omega,\,\frac{1}{\Omega C}=159,2$ $\Omega,$ потому условие $R\gg\frac{1}{\Omega C}$ выполняется.

Вывод

В данной работе были изучены петли гистерезиса различных ферромагнитных материалов в переменных токах.

В первой части работы были получены предельные петли и начальные кривые намагничивания для образцов из пермаллоя, феррита и кремнистого железа. По точкам, снятым с экрана ЭО, с помощью кубических сплайнов восстановлены петли и кривые (см. рисунки 3, 4 и 5). Были рассчитаны цены деления ЭО для петель в $\frac{A}{M}$ для оси X и в Тл для оси Y, откуда были найдены коэрцитивная сила H_c , индукция насыщения B_s и дифференциальная магнитная проницаемость $\mu_{\text{диф}}$ образцов вблизи нуля (см. таблицу 1). Совпадение в пределах погрешности вычисленных значений со справочными для каждого из образцов говорит о хорошей точности используемого метода и корректности проведения эксперимента.

Во второй и третьей частях работы была проведена проверка калибровок осей ЭО с помощью вольтметра и амперметра. Для рабочих коэффициентов $K_X = 50 \frac{\text{мB}}{\text{дел}}$ и $K_Y = 50 \frac{\text{мB}}{\text{дел}}$ получены значения чувствительности каналов $m_X = (49.5 \pm 0.6) \frac{\text{мB}}{\text{дел}}$ и $m_Y = (50.4 \pm 1.0) \frac{\text{мB}}{\text{дел}}$ соответственно, что означает, что в пределах погрешностей чувствительности каналов равны указанным на осциллографе, что ещё раз подтверждает исправность работы ЭО.

В последней части работы была экспериментально проверена постоянная времени интегрирующей цепочки, которая получилась равной $\tau=(0.408\pm0.008)\,$ с, т.е. в пределах погрешности совпадающей с $\tau=0.400\,$ с, рассчитанной по указанным на установке величинам. Также было подтверждено условие применимости приближений, в которых работает RC-цепочка. Полученный результат и его относительно невысокая погрешность подтверждают исправность работы цепочки.




Рис. 5: Предельная петля гистерезиса и начальная кривая намагничивания для образца из кремнистого железа. Восстановлено по точкам, снятым с экрана ЭО, с помощью кубических сплайнов