107143, г.Москва, ул.Николая Химушина, д. 2/7

**Продаж и Комплектации** - тел.: 8-499-966-20-64/43-02, факс: 8-499-966-71-06 www.mpgb.ru e-mail: sale@mpgb.ru, info@mpgb.ru

БЛОКИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ									
Шифр	Марка изделия	Изображение	Размеры, мм			Объем,	Macca,	Класс бетона	Стоимость с
			длина	ширина	высота	M <sup>3</sup>	TH.	класс оетона	ндс
10568	БД-1им	m m	3050	1500	1080	1.93	4.83	B30	
10602	БД-1и <b>м</b> 0	В отличие от БД-1им имеет сквозные дренажные отверстия у основания блока	3050	1500	1080	1.93	4.83	B30	
10842	БД-4им		1500	780	700	0.45	1.1	B22,5	
10840	БД-2Вим	m m	2990	1500	1080	1.53	3.83	B22,5	Цена договорная
10841	БД-ЗВим	n co	2990	1500	1080	1.53	3.83	B22,5	Цена дог
10845	БП-1и	a a	2990	1180	960	1.12	2.65	B22,5	
10603	ПП-1	ų d	2830	840	200	0.34	0.85	B22,5	
10604	пп-1д	m w	700	840	110	0.05	0.5	B22,5	

<sup>\*</sup> В соответствии с МГСН 2.09.03 «Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений» и ТУ 5846-152-002848-07-94 на изделия требуется наносить вторичную защиту. Вторичная защита изделий производится по специальным рекомендациям (инструкциям), содержащим требования к материалам и технологии работ по вторичной защите.