





零件名称: 把手和主体连接

技术要求:

1. 一般技术要求

a. 零件去除氧化皮。 b. 零件加工表面上,不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。

c. 去除毛刺飞边。

2. 公差要求: 未注形状公差应符合GB01804-2000的要求

3. 切削加工件要求: 加工后的零件不允许有毛刺; 加工的螺纹表面不允许有黑皮、磕碰、乱扣和毛刺等缺陷