

Modernisierungsaufstellung

Objekt

Roseggerstraße 9, 73230 Kirchheim unter Teck

Gemeinschaftseigentum

Jahr Maßnahme

1993 Erneuerung des Daches einschließlich Regenrinnen und Fallrohre

1994 Fassadensanierung

2024 Einbau einer Viessmann Gas-Brennwertheizung

2024 Teilweise Erneuerung der Rollläden

laufen
d Instandhaltung und Pflege des Gebäudes

Wohnung EG links

2026

- Einbau neuer 3-fach verglaster Isolier-Kunststofffenster
- Komplette Überprüfung der Elektroinstallation inkl. E-Check-Prüfung
- Neuer Unterverteiler (Sicherungskasten) mit FI-Schutzschalter
- Austausch der Siedle-Türsprechanlage
- Neuer Spülkasten und neues Waschbecken im WC
- Neues Waschbecken im Badezimmer
- Professionelle Aufarbeitung und Neulackierung der Badewanne
- Professionelle Beschichtung der Wandfliesen im Badezimmer
- Erneuerung und Ergänzung sämtlicher Silikonfugen
- Neuer PVC-Boden in moderner Anthrazit-Fliesenoptik im Badezimmer
- Wände und Decken fachgerecht ausgebessert und neu gestrichen
- Erneuerung der Rollladengurte

ca. 2019

- Erneuerung der Bodenbeläge in den Wohnräumen

ca. 2016

- Einbau der heutigen Einbauküche

Modernisierungsaufstellung / Zustand

Objekt

Roseggerstraße 9, 73230 Kirchheim unter Teck

Gemeinschaftseigentum

Jahr Maßnahme

1993 Erneuerung des Daches einschließlich Regenrinnen und Fallrohre

1994 Fassadensanierung

2024 Einbau einer Viessmann Gas-Brennwertheizung

2024 Teilweise Erneuerung der Rollläden

laufen
d Instandhaltung und Pflege des Gebäudes

Wohnung EG rechts

Zustand

- Solider und gepflegter Bestandszustand
- Laufend instand gehalten

Modernisierungsaufstellung / Zustand

Objekt

Roseggerstraße 9, 73230 Kirchheim unter Teck

Gemeinschaftseigentum

Jahr Maßnahme

1993 Erneuerung des Daches einschließlich Regenrinnen und Fallrohre

1994 Fassadensanierung

2024 Einbau einer Viessmann Gas-Brennwertheizung

2024 Teilweise Erneuerung der Rollläden

laufen
d Instandhaltung und Pflege des Gebäudes

Wohnung 1. OG rechts

Zustand

- Solider und gepflegter Bestandszustand
- Laufend instand gehalten

Modernisierungsaufstellung / Zustand

Objekt

Roseggerstraße 9, 73230 Kirchheim unter Teck

Gemeinschaftseigentum

Jahr	Maßnahme
-------------	-----------------

1993	Erneuerung des Daches einschließlich Regenrinnen und Fallrohre
------	--

1994	Fassadensanierung
------	-------------------

2024	Einbau einer Viessmann Gas-Brennwertheizung
------	---

2024	Teilweise Erneuerung der Rollläden
------	------------------------------------

laufen d	Instandhaltung und Pflege des Gebäudes
-------------	--

Wohnung 1. OG links

Zustand

- Solider und gepflegter Bestandszustand
- Laufend instand gehalten

Modernisierungsaufstellung / Zustand

Objekt

Roseggerstraße 9, 73230 Kirchheim unter Teck

Gemeinschaftseigentum

Jahr Maßnahme

1993 Erneuerung des Daches einschließlich Regenrinnen und Fallrohre

1994 Fassadensanierung

2024 Einbau einer Viessmann Gas-Brennwertheizung

2024 Teilweise Erneuerung der Rollläden

laufen
d Instandhaltung und Pflege des Gebäudes

Wohnung 2. OG rechts

2026

- Einbau neuer 3-fach verglaster Isolier-Kunststofffenster
- Überprüfung der Elektroinstallation inkl. E-Check-Prüfung
- FI-Schutzschalter vorhanden
- Neuer Spülkasten und neues Waschbecken im WC
- Neues Waschbecken im Badezimmer
- Professionelle Beschichtung der Wandfliesen im Badezimmer
- Erneuerung und Ergänzung sämtlicher Silikonfugen in Bad, WC und Küche
- Neuer PVC-Boden in moderner Anthrazit-Fliesenoptik im Badezimmer
- Wände und Decken fachgerecht ausgebessert und neu gestrichen
- Türen und Türrahmen neu gestrichen
- Erneuerung der Rollladengurte
- Austausch der Siedle-Türsprechanlage

ca. 2019

- Erneuerung der Bodenbeläge in den Wohnräumen

ca. 2016

- Einbau der heutigen Einbauküche

Modernisierungsaufstellung / Zustand

Objekt

Roseggerstraße 9, 73230 Kirchheim unter Teck

Gemeinschaftseigentum

Jahr Maßnahme

1993 Erneuerung des Daches einschließlich Regenrinnen und Fallrohre

1994 Fassadensanierung

2024 Einbau einer Viessmann Gas-Brennwertheizung

2024 Teilweise Erneuerung der Rollläden

laufen
d Instandhaltung und Pflege des Gebäudes

Wohnung 2. OG links

Zustand

- Solider und gepflegter Bestandszustand
- Laufend instand gehalten