
驱动安装教程

- 一、将 USBCAN 转换器插入电脑 USB 接口中
- 1、设备管理器中如图一;
- 2、转换器灯未亮:



二、安装驱动程序

1、双击"zading.exe",按照①②③进行安装;



2、安装成功后转换器指示灯状态、设备管理器状态如下图;

