



K A D E L

Informe Ejecutivo — Ranking de Uso Fuera de Horario

KADEL · Período: 14 al 20 de septiembre de 2026

Durante la semana analizada se registraron **3 encendidos fuera de horario** de un total de 34 encendidos registrados. Se considera fuera de horario: lunes a viernes de 19:00 a 07:00, y sábado y domingo todo el día. Este reporte identifica las unidades con mayor uso fuera de faena, con el objetivo de apoyar el control operacional.

Resumen Ejecutivo

Los indicadores del período permiten focalizar el control sobre las unidades con mayor actividad fuera del horario laboral acordado.

3

Encendidos Fuera de Horario

De un total de 34 encendidos en el período

8,8%

Proporción Fuera de Horario

Sobre el total de encendidos registrados

33,3%

Unidad Crítica

GV FORD BU-9781 V OLIVARES concentra 1 encendidos fuera de horario

19h


Horario Punta

Franja 19:00–19:59 concentra el máximo (2)

⚠ El lunes 14/09 concentró la mayor cantidad de encendidos fuera de horario del período (3).

Ranking por Unidad

Las tres unidades con más encendidos fuera de horario acumulan el **100,0% del total**, lo que indica la necesidad de intervención focalizada. Lidera BU-9781, RXXG-15 y SPGW-29.




Unidad	Fuera Horario	Total	% Propio
GV FORD BU-9781 V OLIVARES	1	1	100,0%
GV TM5 RXXG-15 E CABANILLA	1	1	100,0%
GV TOLVA SPGW-29 V OLIVARES	1	1	100,0%

"% Propio" es la proporción de encendidos de esa unidad que ocurrieron fuera de horario, sobre su propio total de encendidos.

Distribución Horaria


Distribución de los encendidos fuera de horario según la franja horaria en que ocurrieron. El pico se registra a las 19:00–19:59 con 2 encendidos.



Se recomienda reforzar el control y la comunicación de la política de uso de vehículos en las franjas de mayor concentración.

Concentración por Día y Conclusiones

Encendidos Fuera de Horario por Día



Intervención Focalizada

Priorizar a las unidades BU-9781, RXXG-15 y SPGW-29 en la revisión de uso fuera de faena; juntas concentran el 100,0% del total.

Control en Horario Crítico

Reforzar la supervisión en la franja 19:00h y en el día más crítico (lunes y martes).

Revisión de Unidad BU-9781

Verificar el motivo operacional del uso fuera de horario de esta unidad, dado que concentra el mayor número de encendidos fuera de faena del período.

Seguimiento Continuo

Establecer alertas automáticas para unidades que superen umbrales de uso fuera de horario definidos por la supervisión.