

Qualitätssicherung

HTW Berlin 3D-Scanner mit einer Intel Realsense

Autor: Mert Karadeniz, Vinh Thong Trinh, Habib Ben Khedher, William Eppel

Letzte Änderung: 13. Juni 2022

Dateiname: 04 Muster_Qualitätssicherungg.docx

Version: 2.0

Qualitätssicherung

3D-Scanner mit einer Intel Realsense



Copyright

© Mohammad Abuosba

Die Weitergabe, Vervielfältigung oder anderweitige Nutzung dieses Dokumentes oder Teile davon ist unabhängig vom Zweck oder in welcher Form untersagt, es sei denn, die Rechteinhaber/In hat ihre ausdrückliche schriftliche Genehmigung erteilt.

Version Historie

Version	Datum	Verantwortlich	Änderung	
1.0	11.06.2022	Alle	Initiale Dokumenterstellung	
1.1	12.06.2022	Alle	Erweiterung	
2.0	13.06.2022	Alle	Finalisierung	

Qualitätssicherung3D-Scanner mit einer Intel Realsense



Inhaltsverzeichnis

Та	Tabellenverzeichnis			
1	Test	tfälle	4	
	1.1	Testfall 1: GUI – Benutzbarkeit der GUI	4	
	1.2	Testfall 2: Dimension der GUI	5	
	1.3	Testfall 3: Dimension der Konstruktion	6	
	1.4	Testfall 4: Analyse von gedruckten Bauteilen	7	
	1.5	Testfall 5: Drehung des Stepper Motors	7	
2	Test	tprotokoll	8	



Verzeichnis vorhandener Dokumente

Alle für die vorliegende Spezifikation ergänzenden Unterlagen müssen hier aufgeführt werden

Dokument	Autor	Datum
Lastenheft_3d-Scanner.pdf	Team 3	25.04.2022
02 Muster_Pflichtenheft.pdf	Team 3	23.05.2022
FÜP_SS22.mpp	Team 3	23.05.2022

Qualitätssicherung

3D-Scanner mit einer Intel Realsense



Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Testfall 1 - Benutzbarkeit der GUI	4
Tabelle 2: Testfall 2 – Dimension der GUI	5
Tabelle 3: Testfall 3 – Dimension der Konstruktion	6
Tabelle 4:Testfall 4 – Analyse von gedruckten Bauteilen	7
Tabelle 5: Testfall 5 – Drehung des Stepper Motors	7
Tabelle 6: Testprotokoll	8

1 Testfälle

1.1 Testfall 1: GUI – Benutzbarkeit der GUI

Testfall	Beschreibung		
Testfall-Nummer	00001		
Testart	Funktionstest		
Zu testender Geschäftsprozess/ Zu testende Funktionsgruppe	Klicken der Buttons		
Testziel	Validieren, ob die jeweiligen Buttons funktionieren, mit den zugehörigen Methoden		
Testvoraussetzungen	Python 3.8 muss bereits installiert seinPyQt5 muss installiert sein		
Testfalldaten	GUI - Buttons		
Erwartetes Verhalten	Alle Buttons der GUI sind einwandfrei nutzbar, bei jedem klick der Buttons kommt ein Feedback.		

Testergebnis	X Bestanden	□ Nic	ht Bestanden	
Fehlerkategorie	□ Leicht	☐ Mittel		☐ Schwerwiegend
Bemerkung				
Tester Kunde	Tester Auftragnehmer		Datum 11.06.2022	

Tabelle 1: Testfall 1 - Benutzbarkeit der GUI

1.2 Testfall 2: Dimension der GUI

Testfall	Beschreibung		
Testfall-Nummer	00002		
Testart	Funktionstest		
Zu testender Geschäftsprozess/ Zu testende Funktionsgruppe	GUI – Fenster Größe		
Testziel	Validieren, ob Veränderungen der GUI auch die Buttons Position und Größen der Buttons ändern bzw. ob die überhaupt veränderbar ist.		
Testvoraussetzungen	Python 3.8 muss bereits installiert seinPyQt5 muss installiert sein		
Testfalldaten	GUI		
Erwartetes Verhalten	Die GUI sollte erst gar nicht veränderbar sein. Die GUI soll eine gefixte Größe besitzen.		

Testergebnis	X Bestanden	☐ Nicht Bestanden		
Fehlerkategorie	□ Leicht	☐ Mittel		☐ Schwerwiegend
Bemerkung				
Tester Kunde	Tester Auftragnehmer		Datum	
			11.06.2022	

Tabelle 2: Testfall 2 – Dimension der GUI

1.3 Testfall 3: Dimension der Konstruktion

Testfall	Beschreibung		
Testfall-Nummer	00003		
Testart	Integrationstest		
Zu testender Geschäftsprozess/ Zu testende Funktionsgruppe	Zusammenbau		
Testziel	Validieren, ob alle Teile zusammengebaut werden können		
Testvoraussetzungen	Drücken von 1. Prototyp		
Testfalldaten	3D-gedrückte-Bauteile		
Erwartetes Verhalten	 Alle Bauteile sollen zusammenpassen Die Drehplattform soll sich reibungsfrei umdrehen Kamerahalter soll nicht zu hochgestellt und nicht zu nah zum Drehplattform sein 		

Testergebnis	☐ Bestanden X	Nicht Bestanden	
Fehlerkategorie	□ Leicht □	☐ Mittel	X Schwerwiegend
Bemerkung	setzt ist (breiter u	ann sich nicht bewegen sobald diese einge- und auch kurzer machen) st zu nah und zu tiefgestellt	
Tester Kunde	Tester Auftragnehmer	uftragnehmer Datum	
		12.06.2022	

Tabelle 3: Testfall 3 – Dimension der Konstruktion

1.4 Testfall 4: Analyse von gedruckten Bauteilen

Testfall	Beschreibung		
Testfall-Nummer	00004		
Testart	Materialtest		
Zu testender Geschäftsprozess/	Druckinspektion		
Zu testende Funktionsgruppe			
Testziel	Validieren, ob die Bauteile gut gedruckt sind.		
Testvoraussetzungen	Drucken von 1. Prototyp		
Testfalldaten	3D-gedruckte-Bauteile		
Erwartetes Verhalten	Kleine und nah-zu-einander Schichten		
	Keine Dehnung von Bauteilen		
	Homogener Druck		

Testergebnis	☐ Bestanden	X Nicht Bestanden	
Fehlerkategorie	☐ Leicht	☐ Mittel	X Schwerwiegend
Bemerkung	 Temperatur beim Druck soll niedriger eingestellt um der Bauteile zu vermeiden Keine Homogener Druck 		eingestellt um Dehnung
Tester Kunde Tester Auftragnehm		Datum 12.06.2022	

Tabelle 4:Testfall 4 – Analyse von gedruckten Bauteilen

1.5 Testfall 5: Drehung des Stepper Motors

Testfall	Beschreibung
Testfall-Nummer	00005
Testart	Belastungstest
Zu testender Geschäftsprozess/	Stepper Motor Code
Zu testende Funktionsgruppe	
Testziel	Validieren, ob der Stepper Motor sich unendlich dreht
Testvoraussetzungen	Implementierung und Verbindung von Arduino und Stepper Motor
Testfalldaten	Der Stepper Motor soll sich für Minimum eine Stunde drehen
Erwartetes Verhalten	Stepper Motor dreht sich für eine Stunde.

Testergebnis	X Bestanden	☐ Nicht Bestanden		
Fehlerkategorie	☐ Leicht [☐ Mittel	☐ Schwerwiegend	
Bemerkung				
Tester Kunde	Tester Auftragnehmer	Datum		
		12.06.2022		

Tabelle 5: Testfall 5 – Drehung des Stepper Motors

2 Testprotokoll

Testfall- Nr.	Datum	Status	Fehler- kategorie	Datum 2. Lauf	Status 2. Lauf
01	11.06.22	bestanden			
02	11.06.22	bestanden			
03	12.06.22	nicht bestanden	3		
04	12.06.22	nicht bestanden	3		
05	12.06.22	bestanden			

Tabelle 6: Testprotokoll