TD T4 - TZ Moteur monotherme cyclique 

W <0 possible? la principe sur cycle  $\Delta V = Q + W$   $\sigma \Delta V = 0 \Rightarrow Q = -W$  |\*)2 minei pe son cycle. 18 = Se + Sc avec Se = Q of Sc 70 or  $\Delta S = 0 \Rightarrow \frac{Q}{T_0} \leq 0$ Don (x) = W > 0 Réapteur

A die noteur cydique Tmonotherne

- T2 11=293K Q1 (.0 Q' 1 Ohardiëne T3 = 600K) · WTO / W = -W Q3>0

21 Rende ment du moteur:  $2 = \frac{1}{2} = \frac{1}{$ Moteur révoisible: 7 = 7 carnet =  $1 - \frac{T_2}{T_3}$ d' on:  $W = -Q_3 \left(1 - \frac{1}{3}\right)$  soit  $Q_3 =$ 2/ Efficacité de la PAC: e = | énergie while | = |  $\frac{Q_1'}{W'}$  | =  $-\frac{Q_2'}{W}$ , =  $\frac{Q_1'}{W}$ Q1 <0 w' = -wPAC réversible: e=ecamot. e carnot !

$$e = \left| \frac{Q_L}{W} \right| = -\frac{Q_C}{W} \quad \text{avec} \quad 1^* \quad \text{principe} : \quad W = -Q_C - Q_F$$

$$\Rightarrow e = \frac{1}{1 + \frac{Q_F}{Q_C}} \quad \text{avec} \quad 2^\circ \quad \text{principe} : \quad \frac{Q_F}{T_F} + \frac{Q_C}{T_C} = 0$$

$$\Rightarrow Q_F = -Q_C \times \frac{T_F}{T_C} \quad \text{neversibilities}$$

$$= \frac{1}{1 - \frac{IP}{TC}}$$

$$Q_{1}' = \frac{W}{1 - \frac{T_{2}}{T_{7}}}$$

 $\frac{1}{4}$  ez =  $\left|\frac{Q_1}{Q_3}\right|$ avec @ >0 A en 60  $e_{\xi} = -\frac{Q_1}{Q_3}$ 

or  $Q_1 = \frac{w}{1 - \frac{1}{T_2}}$ 

 $don = \frac{1 - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}}$   $\frac{1 - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}}$ Hyp: PAC et moteur forekion ment pereusiblement.

A.N:  $T_2 = 283K$ ,  $T_{7} = 203K$ ,  $T_3 = 600K$ .  $e_2 = 15,5$ 

En réalité: e v 3 on 4

drankage di met:  $e = |Q_1'|$  avec  $|Q_1'| = |Q_3|$  e = 1. < 3/4 155Le drankage via le syst PAC + moteur est plus intéressant qu' un drankage di mot.

- contact avec la source porte - contact avec la source charde 3 isothore isothore  $t = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{3}} = 5$  tax de compression. Tootherme: PV = MRTF (E) P = MRTF 1 1 PV = nRic = P = nRic 2/AB et CD; isotherms quasistatiques (5) réversible BC: transfert thermique entre le système et le thermontet ane T≠Tc ) inéversible DA: 3) AB: compression i sotherme quasistatique. isotherm = AU=0, T=TE quasiphAigue  $\Rightarrow PV = nRT = nRT_F \Rightarrow P = \frac{nRT_F}{V}$ 1° principe:  $\Delta V = Q + W \Rightarrow Q = -W_{43}$ on WAZ = - J's Pest de on quesidatique - Pest = P  $WA3 = -\int_{Va}^{V_2} P AV = -\int_{Va}^{V_3} \frac{me7_F}{V} = me7_F \times \ln \left| \frac{VA}{V_3} \right|$   $= ne7_F \ln 2$ O AB = - ORT = h 2 / O

BC: isochore = 
$$V = cde \Rightarrow W_{BC} = 0$$

D'on  $Q_{3C} = \Delta_{3C}V \Leftrightarrow Q_{3C} = co_{7m} (T_{C} - T_{B})$ 
 $Q_{3C} = \frac{R}{Y-1}(T_{C} - T_{F})$ 

CD: differte isotherme gasi-startique  $\Rightarrow$  reversible.  $\Delta V = 0$ 
 $0 = -W$ 
 $Comm$  your  $AB$ :  $Q_{CD} = +RT_{C} \ln x$ 
 $V_{C} = V_{B}$ 
 $V_{D} = V_{A}$ 
 $Q_{TA} = \frac{R}{V_{C}}(T_{F} - T_{C})$ 

$$Q_{DA} = \frac{R}{V-1} \left( T_F - T_C \right)$$

4/ Rendement:


$$\gamma = -\frac{W}{Q_c}$$

where  $W = -Q_F - Q_c$ 
 $\gamma = 1 + \frac{Q_F}{Q_c}$ 

where  $W = -Q_F - Q_c$ 
 $Q_c = Q_{DA} + Q_{A3}$ 
 $Q_c = Q_{DC} + Q_{CD}$ 
 $Q_{DC} + Q_{DC}$ 
 $Q_{DC} + Q_{DC}$ 
 $Q_{DC} + Q_{DC}$ 
 $Q_{DC} + Q_{$ 

5/ S1 Q 3c =0 QDA =0 = 14 - RTah 2 RTch2  $2 = 1 + \frac{Q_F}{Q_C}$  $= \left[ \gamma = \gamma - \frac{1}{\tau_c} \right]$ Rendement de Camob Ren: Si P3c =0, Ps4 =0 A-N. 7 = 40 % => transfert thermique invererable supprimé
=> Moteur reversible.

$$\frac{7}{7} = \frac{C_{P}}{M_{AFC}} = \frac{g \cdot R}{g - 1} = \frac{g \cdot R}{g - 1}$$



PV8 = ate avec 
$$V = \frac{mRT}{P}$$
 =  $P^{1-8}T^9 = cate$ .  
En partialien:  $P_8^{1-8}T_8^9 = P_2^{1-9}T_2^9$ 

$$= T_2 = T_2 \times \left(\frac{P_2}{P_3}\right)^{1-\frac{9}{4}}$$

=> Tz=327/18 Non de = 55 C

T2=293K, P2=35 x10 5 Pa, B=10x10 5 Pa, g=1,12

5/ Pm? 2-3: 1° principe: Dr 123h = Pm + 023  $P_{m} = D_{m} l h_{3} - h_{2}) \qquad A.N. \quad D_{m} = 9.18 \quad b_{3}.5^{-2}$   $h_{2} = 4.15 \quad kJ.h_{3}^{-2} \qquad f_{m} = 33 \text{ kw}$   $h_{3} = 440 \quad kJ.h_{3}^{-2}$ 6/ de? 3-5: cotand avec le source Mande  $P_{n} = 0$  (cordensen = tryan)  $P_{n} = 0$  (cordensen = tryan)  $P_{n} = 0$  (cordensen = tryan)  $P_{n} = 0$  (hs -h<sub>2</sub>)  $P_{n} = 0$  (hs -h<sub>3</sub>)  $P_{n} = 0$  (cordensen = tryan)  $P_{n} = 0$  (hs -h<sub>3</sub>)  $P_{n} = 0$  (cordensen = tryan)  $P_{n} = 0$  (hs -h<sub>3</sub>)  $P_{n} = 0$  (hs -h<sub>3</sub>) 7/6->2: contect avec le source foride. Pm = 0

 $\frac{A \cdot N}{h_2} = \frac{A \cdot N}{h_2} = \frac{415 \, \text{k}}{1.5 \, \text{k}} = \frac{21,1 \, \text{k$ 

 $8/ cop = \left| \frac{enegré valle}{enegré costense} \right| = \left| \frac{\phi_g}{P_m} \right| = 7$