CORRIGE CNC 2001

Par: OUAKIDI

B. Partie meanique

I - Etude géometrique

In longueur correspondant à i lours on  $f^{ct}(i,e,e_i)$ . quation BI1 - M.q Ei est une suite arithmetique, en deduire Li

$$z = 2\pi \stackrel{?}{\leq} \{i = 2\pi \stackrel{?}{\leq} \{i_1 + ie - e\}\}$$

$$= 2\pi \left(i_1 \cdot g_1 - i_1 e + e \stackrel{?}{\leq} i_2\right)$$

$$L_{i} = 2\pi i \left( \beta_{4} - \frac{e}{2} + \frac{e.i}{2} \right)$$

Quetin BIZ - Caluiler la bongueur LEACB puis LBD (fig 6b).

Qualion BI3 - Calular Lc = ACBD (bande totalement deroules). quand la bande est totalement deroulée on aura le schema suivant. (la bande est sectionnée en A). Lc = 2AC+BD = 2k + BD

CNC 2001

Question BIH donner 12 to pet(4) sachant que le varie lineairement et que ra- pour 4=0 En deduire le moment d'unotie J2(P)...

\* variation lineairz:  $r_2 = k \cdot l + ko$  (k, k, : constants)

Variation linealize: 
$$r_2 = K.1 + Ko$$
  
 $r_2 = V.1 + Ko$ 

\* 
$$J_2(\P) = \frac{1}{2} m \cdot r_2^2$$
 et  $m = \beta \cdot \pi \cdot r_2^2 \cdot w$   
 $\Rightarrow J_2(\P) = \frac{1}{2} \pi \cdot \beta \cdot w \cdot r_1^4$   
 $J_2(\P) = \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot \beta \cdot w \cdot \left(-\frac{e}{2\pi} \cdot P + \frac{D}{2}\right)^{\frac{1}{4}}$ 

supposant la bounde sur la desouleure comme un question BIS: Caluler l'energie conetique de la bonde en

8ande = (cylindre de diametro dz) + (8D) + (8C) + (AC) + (EA) + (EF)

= \$ 12. \$2 + Ecz ( Ecz = Ec des portions BD, 8c, AC, EA OFF)

la portion 3 = DBCAEF. \( \) d \( \) = \( \frac{4}{2} \) \( V=VA = de. 4

$$E_{c_{L}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{d^{2}}{4} \cdot \varphi^{2} \left[ m_{8D} + m_{3C} + m_{AC} + m_{AE} + m_{EF} \right]$$

$$= \frac{d^{2} \cdot \psi^{2}}{8} \left[ g \cdot e \cdot w \left( g_{D} + g_{C} + A_{C} + A_{E} + \overline{E} F \right) \right]$$

$$E_{c_{2}} = g \cdot e \cdot w \cdot d^{2}_{E} \cdot \psi^{2}_{F} \frac{1}{8} \left( \frac{1}{4} + \frac{2h}{\cos k_{o}} + \left( \frac{1}{8} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \theta_{1} \right) \right)$$

$$Fage 2/13$$

I - Etude cinematique:

la nature du mouvement de rotation de l'onrouluss. Question 8.11.1: pour chaune des durées ta,, tp,, ta, et Le donner

ta,: must de rotation uniformément accéléré.

Epy: must de rotation uniforme

tdy: mymt de rotation uniformement décéléré.

tc: pas de mouvement (attente = repos).

Question B.II.Z: Caluler les angles Gp, ) Ba, et Bd, enf [wms, a, tp]. integrale d'une pet = aire pous la curbe

 $\underline{Or}$   $\omega(+) = \dot{\theta}(+)$   $\longrightarrow$   $\theta(+) = \int \omega(+) \cdot dE$ 

Ba, = aire du 1<sup>er</sup> triangle (60a,)

8 = 1. whax : ta,

BA = wmay. tp, (in chose)

8 d1 = 1. wmax. td, (")

Or: zone 1 => Wmax = a ta, => ta, = Wmax = ta,

d'où (Bp,= wmax. Ep1) et Bg= wmax. Ea= wmax = 8d1

question B. I. 3: Donner to, enfort wans, a, g), en deduire la condition Aur By pour avoir la loi trapegoïdale au lieu d'une loi triangulaire.

$$\theta_{A} = \theta_{A_{1}} + \theta_{PA} + \theta_{d_{1}} = \theta_{P_{1}} - 2.\theta_{d_{1}}$$

$$= \omega_{max} \left( \frac{1}{4} + \frac{\omega_{max}}{\omega_{max}} \right)$$

$$- \sqrt{\frac{1}{4} P_{A}} = \frac{\theta_{A_{1}}}{\omega_{max}} - \frac{\omega_{max}}{\omega_{max}}$$

Page 3/13 CNCZOOL

il faut que la durée ton soit  $\pm 0 \Rightarrow t_{p, \mp 0}$ Condition pour ne pas avoir une loi triangulaire :

Question B.I.4: M.q: Te= tc+ 2. Wmax + 04+02. Pour quelle valeur Wop de.
Wmax, la durée Te-tc est elle minimale? verifier l'application numérique.

= 2 where Bi where + tet 2 where + Be where \* Te = 2 ta, + tp, + tc +.2 tar + tp.

a et G, fixes) \* Te-to= 2 whax + 8+82

 $\frac{d}{d\omega_{\text{max}}} \left( T_{\text{e}} - T_{\text{e}} \right) = \frac{2}{\alpha} - (\beta_{1} + \beta_{\text{e}}) \cdot \frac{4}{\omega_{\text{max}}^{2}} \quad \text{qui admet un extremum } \mathcal{N}$ elle est nulle

 $=0 \quad \frac{2}{a} - \frac{\beta_{1} + \beta_{2}}{\omega_{ob}} = 0 \quad = 0 \quad \left[ \frac{\omega_{op}}{\omega_{op}} = \sqrt{\frac{\alpha}{2}} \left( \frac{\beta_{1} + \beta_{2}}{\beta_{2}} \right) \right]$ 

\* Anl.
• Enroulement monotour = 1 tour = 0 8x+02 = 2Tf (cdcf figt, page 10)

Br: " aprés decoupage de la bonde 6; enroulement awant la vaupe

2 = 0 : accelerat. empulaire (rd/sz) 8 : accelerat linears m/s 2 · CMOX = WMOX . Rfamb = = a. Ktanbour

0 a = \langle \langle \langle \frac{3}{R\_E} = \frac{3}{0.13} = 10 \quad \text{rolys.} \tag{2}


WOR = 1/10T = 5,6 20/3

o durée d'enralement = Te-Te = 2. Wop et = 2,24 b

le cahier des chauge (figh page 10) donne te: durée de cape :(0.51, et Te: durée enravlement - coupe < 36

d'on To-to= 2,24 (3-0,5=215) le cact (Cahier des change est satisfait.

Page 4/13 CNC 2007



$$\left\{\begin{array}{ccc} L_{ACB} = \mu \left[ \Gamma \left( \frac{\pi}{2} - \alpha_o \right) + r t_g \alpha_o + \frac{h \cdot 3}{2 \omega_3 \alpha_o} \right] \\ dL_b = r_A dP_A = r_A \omega_A \cdot dE \end{array}\right\}$$

## II-Etude dynamique.

Question B. W. 1: Denner I equation differentiels du met du tambour en Wir T.E.C. applique au tambour soul

$$V = F_1 . \omega_A$$
.

 $J_4 . \omega_A + C_{MR} . \omega_A + T_{A} . F_4 . \omega_A = 0$ 

=0 - 12. 2. 1 Gax + 12. 12 = 0

CMR = J. 2+ TATY:

B. 11. 2. a: Caluler le moment d'inertie Je, et le cuple resistant Ca. Soit 2: ensemble (arbre motur, reductur, tambour).

$$T(2/c) = \frac{1}{2} J_{M_1} \omega_{M_2}^2 + \frac{1}{2} J_1 \omega_1^2 \qquad \text{avec} \qquad \lambda_1 = \frac{\omega_{M_2}}{\omega_2}$$

$$= \frac{1}{2} \left( J_{M_2} + \frac{J_1}{\lambda_1} \right) \omega_{M_2}^2 = \frac{1}{2} J_{E_1} \omega_1^2$$

$$= \frac{1}{2} \left( J_{M_2} + \frac{J_1}{\lambda_1} \right) \omega_{M_3}^2 = \frac{1}{2} J_{E_3} \omega_1^2$$

$$= \frac{1}{2} \left( J_{M_3} + \frac{J_1}{\lambda_1} \right) \omega_1^2 = \frac{1}{2} J_{E_3} \omega_1^2$$

$$\Im(\vec{z} \to \vec{z}) + \Im(\vec{m} \cdot \vec{z}) = c_{m_1} \cdot \omega_{n_1} - T_4 \cdot \vec{r}_1 \omega_4 = \omega_{n_1} \left( c_{m_1} - T_4 \cdot \frac{r_2}{\lambda_4} \right)$$

$$C_R = T_4 \cdot \frac{r_4}{\lambda_4}$$

B. W.-2.b. : Que devient l'equation de mut de l'enrouleuse ?

T.E.C à 
$$\geq \frac{dT_{Z}}{dt} = \Im(\bar{z}_{12} \epsilon) + \Im(\bar{w}_{1})$$
  
 $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} (J_{q}, \omega_{m_{q}}^{2}) = \omega_{m_{q}} (C_{m_{q}} - C_{R})$   
=  $\int_{Z_{q_{1}}} \tilde{\omega}_{m_{q_{2}}} C_{m_{q}} - T_{1} \cdot \frac{E_{1}}{\lambda_{q}}$ 

Page 5/13 CNC 2001

Page 7/13 CNC 2001

Question B. II.3: lemonant d'autie de la poulie est niglige, Mq: T.=Tz

 $\star$  TMD à la poulie de  $\phi$ d en projection  $mr(0,\vec{x}')$ 

$$(T_1 - T_2) \cdot \frac{d}{2} = 0$$

$$T_1 = T_2$$


\* M.q: 
$$T_A = \frac{m.g}{2 \cos \alpha_0} + \frac{m}{4} \left( r_4 \cdot \frac{\dot{\omega}_{m_1}}{\lambda_1} - r_2 \cdot \frac{\dot{\omega}_{m_2}}{\lambda_2} \right)$$
  
T.R.D à  $Z_A = \left( \text{poulie} + \text{contre poids} \right)$ . de massie  $m$  on proj  $\left/ \frac{3}{3} \right>$ 

avec 
$$\dot{S} = (r_1 \omega_4 - r_2 \omega_2) \frac{\cos \alpha_0}{2} \left( q_u u t_{ion} \ B.II.5 \right)$$

$$T_A = \frac{m \cdot \$}{2 \omega_5 \alpha_0} + \frac{m}{4} \left( F_1 \tilde{\omega}_1 - F_2 \tilde{\omega}_2 \right)$$

anec 
$$\frac{\omega_{m_A}}{\omega_A} = \lambda_A$$
 et  $\frac{\omega_{m_L}}{\omega_L} = \lambda_L$ 

d'où 
$$T_A = \frac{m \cdot s}{2 \omega_0 \cdot \kappa_0} + \frac{m}{4} \left( r_1 \cdot \frac{\dot{\omega}_{mA}}{\lambda_A} - r_1 \cdot \frac{\dot{\omega}_{mz}}{\lambda_2} \right) \quad \text{CQFD}$$



de vituse ( wm. 1) pour consonsor l'augmentation d'après cette formule: in Ty augmente, 1e moteur me augmente

C. Partie Automatique.

Question C.I.1: objectifs des modes d'appervissem ent de envoyingse et la derouleuse?

wape de sa bande of mer la longueur en voulce \* Pour l'onrouleuse: on doire avoir une precision mur la hur le tambour (4) (can on ne veut pas de Ve couvrement

- C est un asservisionint de position (A.) \* Pour la derouleuse: On desire avoir une tension constante

c'est un aucruissement de vitus Wm, d'apres hur !i bande (eviter la traction de la bande).

la quistion preceenie

Question C.I.2: avec la relation de (Q. B.II.3) donner H.(P), H,(P)et H.(P) On a:  $T_1 = \frac{mg}{2 \cos \alpha_s} + \frac{m}{4} \left( t_1 \cdot \frac{\dot{\omega}_{m,1}}{\lambda_1} - t_2 \cdot \frac{\dot{\omega}_{m,1}}{\lambda_2} \right) \left( g_{uct}, 8 \cdot \Pi_{-3} \right)$ 

à la fig. 12: diagramme fonctionnel. \* [H.(P)= 1/P)

\* H<sub>2</sub>(P) = m.r<sub>2</sub>.p \* H, (P) = m. r. P

Question. C. I.3 . Hglp), Hylp), Hzlp), Hzlp) et Hzlp). (fig13) et (B. II. 2)

\* 
$$(Q: B. W.^{\perp}) \rightarrow Je_1 \cdot \tilde{w}_{m_1} = C_{m_1} - T_1 \cdot \Gamma_1$$

$$d^{(Dil)} : C_{m_1}(P) - \frac{R_1}{\lambda_1} T_1(P) = Jc_2 \cdot P \cdot \Delta_{m_1}(P)$$

$$- > \left[ H_{\frac{1}{2}}(P) = \frac{R_1}{\lambda_1} \right] \quad c.e. \left[ H_{\ell}(P) = \frac{1}{Je_2 \cdot P} \right]$$


\* equation du moteur à C.C. (MJ).


$$L_{4}(P) = R_{4} \cdot L_{1}(P) + L_{4} \cdot P \cdot L_{4}(P) \rightarrow H_{3}(P) = \frac{4}{R_{4} + L_{4} \cdot P}$$

$$E_{4}(P_{1} = K_{4} \cdot L_{4}(P) \rightarrow H_{4}(P) = K_{4})$$

$$C_{m_{4}}(P_{5} :: K_{4} \cdot L_{4}(P) \rightarrow H_{4}(P) = K_{4})$$

$$C_{NC2002}$$





A(r) et 8(r) ont le m polynome conscteristique, ella ont les m poles donc : stabilites equivalentes.

Question C.I.S: proposer un modela pour GIP) (tig. 146), mp? et Ma?

Rantes frequences (et-\$0 08) dec. deme ordice avec integrateur can: y la phase est tampente à 30° aux basses frequences et (2048/dec) Le lieu de la figure 146 (Bode) represente un nystome de

20logk - 10log(++2+) = 3

R= 5,44

G(P)= 
$$\frac{k}{P(4+EP)} = k \left( \frac{1}{P} - \frac{1}{P+\frac{1}{T}} \right) = 5.44 \left( \frac{1}{P} - \frac{1}{P+3} \right)$$

C= 0,33 du 1th cordre 14-60 tourbe

$$H(P) = \frac{G(P)}{1 + G(P)}$$
 ( $K_P = 4$ ) (et fig 142). (!) distinguer & et K

$$= \frac{k}{k + P(4 + 5P)} = \frac{1}{1 + \frac{P}{k} + \frac{2P^2}{k}} = \frac{1}{1 + \frac{2P}{k} + \frac{P^2}{k}}$$

H(P) = 
$$\frac{1}{4+\frac{p}{5}} + \frac{p^2}{45.42} = \frac{K}{4+\frac{2.2}{5}} + \frac{p^2}{45.42}$$

$$-p | K=1 | , w_n = \sqrt{\frac{k_n}{k_n}} = \sqrt{15,42} - \frac{1}{5} | \frac{2.2}{45.42} - \frac{p^2}{45.42}$$

7= Wn = 7 = 0,39

Page 9/13


CNC 1001

Question C.I.8: Calulor Es (encur statique) et Er (de trainage).

\*  $E_S = 0$  con il ya ume impegration dans la 8.0. \*  $E_T = \frac{\sqrt{3}}{k_{60}}$   $\rightarrow$  (enhier nampe =  $\sqrt{6}$  t = t) naveltat du cours:  $\frac{\sqrt{6}}{k_{60}}$ 

Question C.I.g: Kp ? pour avoir MY = 45° en deduire Es et Et

Remanque: Ko peut être retrouvé à partir de la varibe fig 146, ou par calul, ce qui ne changera pas les taultats, puisque ha encurs gaphiques de l'identification de 41P) à Q.C.I.S sont



\* Kp par calul

$$\{ m\gamma_{=} 180^{+} + ang \ G(j\omega_{e}) = 45^{\circ} \ | \ G(p) = \frac{K_{p} \cdot 5,14}{P(1+\frac{P}{3})}$$


$$-D \left\{ \text{ ant } \frac{w_c}{3} = 45^\circ - D \quad w_c = 3 \text{ and } / A \right.$$

$$\left. 20 \log k_p + 20 \log 5/14 - 20 \log w_c - 10 \log \left( 1 + \frac{w_c^2}{3} \right) = 0 - 9 \text{ Kp e ...} \right.$$

Es=0 (Pimtegratur est firs la, ds la B.D).

\* 
$$E_{T} = \frac{1}{k_{00}} = \frac{1}{5/4 \times 1/58} = 0.123$$
  $E_{T} = 0.123$ 

Question C. 1.10. Carbe fig 15, identifiation.



$$H(p) = \frac{K}{4 + \frac{2.2}{w_n} P_+ \frac{p^2}{w_n t_k}}$$

Quation C. I. 11.

L'augmentatim de  $K_p$  diminue la maye de phase, et amediore la precision de vitesse ( $E_{T} \chi$ )

awymenter kgo unduit els le cos général.
... diminution (degradation) de la stalsilité.
... amélioration de la precision.
... ,, de la rapidité.

D. PARTIE MODELISATION PAR GRAFCET

Question D. I. 1 . donner les 5 negles du grafut.

Regle 1: la situation initiale canaterise le conportement initial, elle unaspond aux ctapes actives au debut ou au repsi.

Reglez: le franchissement d'une transition se fait hi la transition est validée la receptivité apporée est vraie Reglez: le franchissement d'une transition entraine immidiatement: — l'activation de teute les etapes

2 CNC 2004 Page 12/13

immidiatement puivantes

CNC 2006 Page 11/13

Page 13/13

CNC 2007

-La déactivation de tente la etapes immidiatement précédentes.

Reglet: plusieurs transitions simultanement franchisable pont, simultanement franchisable pont, simultanement

Regle 5: My une étape doit être activée et désactivée en m'temps, alors elle vate active.

Question D.I.L.

les etapes qui seront active après l'étape 8 et si mép. ap= 1 cont.
-étape 8.

Question D. I. 3 :

dures du cycle: 5,3 à

austion . D. I. u .

levetapes tet to amtactives et ap=0: alors:
- si (mep=1) m enveloppes pent deja produites alors, la machine a amachine a la stivation (0,1) -> etapes 0 ef 1.

- Ai (mes = 1) m envellopes ne sont pas encore produites, alors la machine entinuera jusqu'à l'étape (8) et s'annetera.