DNS

Sujet

Cycle Diesel	1
I. <u>Première partie</u>	
A.Première phase (1->2)	
B. Deuxième phase (2->3).	
C. Troisième phase (3->4).	
D.Quatrième phase (4->1)	
II.Deuxième partie	
III. Troisième partie	
IV. Quatrième partie	

(voir site de Monsieur Jean LE HIR pour le texte original)

Cycle Diesel

I. Première partie

Un moteur fonctionne par compression et détente d' un gaz parfait dans un cylindre selon le cycle constitué de quatre phases. Le rapport $\gamma = \frac{C_P}{C_V} = 1,40$ est supposé indépendant de la température

T . Le volume varie entre $~V_1~$ et $~V_2~$. Le volume maximal a pour valeur $~V_1$ = $60\,dm^3~$ et le volume minimal $~V_2$ = $10\,dm^3~$.

A. Première phase (1->2)

Le gaz, admis à la température T_1 =300 K sous la pression P_1 =1,00 bar dans le cylindre au volume V_1 est comprimé de façon isotherme jusqu'au volume minimal V_2 .

- 1. Déterminer la pression atteinte P_2 .
- 2. Calculer le travail de compression $W_{1\rightarrow 2}$ ainsi que la chaleur $Q_{1\rightarrow 2}$ reçue par le gaz.

B. Deuxième phase (2->3)

Le gaz est ensuite chauffé jusqu'à la température T_3 , de façon réversible à pression constante. Le volume en fin d'échauffement est égal à V_3 =30 dm^3 .

- 3. Déterminer la température T_3 .
- 4. Calculer la chaleur $Q_{2\rightarrow 3}$ et le travail $W_{2\rightarrow 3}$ reçus par le gaz.

C. Troisième phase (3->4)

Le gaz subit ensuite une détente adiabatique et réversible qui le ramène au volume initial V_1 .

- 5. Déterminer la température T_4 .
- 6. Calculer la chaleur $Q_{3\rightarrow 4}$ et le travail $W_{3\rightarrow 4}$ reçus par le gaz.

D. Quatrième phase (4->1)

Enfin, le gaz est ramené à l'état initial P_1 , V_1 par une transformation isochore au contact d'une seule source extérieure de température T_1 .

- 7. Représenter l'allure du cycle en diagramme de Clapeyron P-V.
- 8. Calculer numériquement le rendement thermodynamique (ou efficacité) du cycle moteur.

II. Deuxième partie

- 9. En prenant pour origine l'entropie du gaz dans son état initial ($S_1=0$), déterminer l'entropie du gaz dans chacun des états 2, 3 et 4.
- 10. Représenter l'allure du cycle en diagramme entropique T-S: températures en ordonnée et entropies en abscisse.
- 11. Pour chaque phase du cycle, déterminer les entropies échangées avec le milieu extérieur ainsi que les entropies créées.

III. Troisième partie

L'apport d'énergie sous forme de chaleur dans la phase (2->3) est réalisé grâce à une combustion interne. Le piston contient initialement de l'air que l'on assimilera à un mélange gazeux contenant 80% de diazote et 20% de dioxygène.

Dans cette phase (2->3) du fuel est injecté à la pression constante P_2 . On assimilera le fuel à un hydrocarbure saturé de formule brute C_9H_{20} . Les produits de combustion sont le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau.

Tous les gaz seront considérés comme parfaits, de rapport $\gamma = 1,40$ indépendant de T.

L'enthalpie molaire de combustion du fuel dans l'oxygène a pour valeur $\Delta_r H = -5.7 \, MJ \times mol^{-1}$, elle sera supposée indépendante de la température.

- 12.. Quelle est la masse de fuel maximale que l'oxygène peut brûler complètement à chaque cycle ?
- 13. A quelle masse de fuel brûlé correspond le cycle étudié précédemment ?
- 14. Déterminer l'enthalpie de formation du fuel à partir des éléments simples. On donne : $\Delta_f H(CO_2) = -393.5 \, kJ \times mol^{-1}$, $\Delta_f H(H_2O_{gaz}) = -242.5 \, kJ \times mol^{-1}$.
- 15.La combustion chimique a modifié les quantités de matière gazeuse dans le piston. En quoi cela modifie-t-il la suite du cycle moteur ?
- 16. Comparer le nouveau rendement en tenant compte de cette modification des quantités de matière gazeuse dans le cylindre au rendement précédent (on supposera que le fuel introduit brûle


totalement).

IV. Quatrième partie

- 17.La présence de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau dans les produits de réaction oblige à changer de modèle de gaz. La capacité thermique molaire des gaz à volume constant doit être considérée comme une fonction affine de la température, $C_V = A + BT$. Les gaz étant toujours supposés parfaits, expliciter la fonction y(T).
- 18.De quelle façon la loi de Laplace est-elle modifiée par cette nouvelle hypothèse? On recherchera, dans un premier temps le relation entre V et T, puis la relation entre P et V.

Réponses

Cycle diésel



15ochore prefroidissement en présence d'une source parfaite à T1) (ce cycle n'est pes un cycle ditherme)

1)
$$\frac{P_2 V_2}{T_2} = \frac{P_1 V_1}{T_1}$$

$$P_2 = P_1 \frac{V_1}{V_2}$$
A.N. = $\frac{1}{4} \frac{60}{40}$

$$P_2 = 6.0 \text{ bar}$$

3)
$$W_{12} = -\int_{1}^{2} P_{ext} dV$$

= $-\int_{1}^{2} P dV$

can pour que la temporature reste toujours égale à la temporature extrueire, il faut comprimer infiniment lentement. La pression est donc toujours homogène dans le

La transformation est quasistatique c'est à dire reverable pour le système. (pas d'irréverabilité stormique, ne reconque)

et donc Pext = Pgazz à chaque motant.

$$= - \int_{1}^{2} \frac{P_{1}V_{1}}{V} dV$$

$$W_{12} = + P_{1}V_{1} ln \frac{V_{1}}{V_{2}}$$

garz.

A.N. =
$$40^5$$
 60 10^3 ln $\frac{60}{10}$

Purque DU12 =0 car goz perfait et transformation à T constant,

$$Q_{12} = -W_{12}$$

$$Q_{12} = -P_1V_1 \ln \frac{V_1}{V_2}$$

 $\frac{P_3 \vee_3}{T_3} = \frac{P_2 \vee_2}{T_2}$

$$T_3 = T_1 \frac{V_3}{V_2}$$

AIN.

Power une transformation à prassion contante, on a Q = DH 4)

$$Q_{23} = \Delta H_{23}$$

$$= \kappa C_p (T_3 - T_2)$$

= n Cp (T3-T2) avec Cp capacite theringue molare

$$= \sim R \frac{8}{8-1} (T_3 - T_2)$$

$$Q_{23} = P_1 \vee_1 \frac{Y}{Y-1} \left(\frac{V_3}{V_2} - 1 \right)$$

 $= 40^{5} 60 10^{3} \frac{1.4}{4.4 - 1} \left(\frac{30}{10} - 1 \right)$

 $W_{23} = \int_{-P_{\text{ext}}}^{3} dV$

$$= \int_{2}^{3} -P \ dV$$

= $\int_{2}^{3} -P dV$ (car $P_{ext} = P$ pusque transformation réversible)

$$= -P_2 (V_3 - V_2)$$

= $-P_2(V_3-V_2)$ (can chauffage = P_2 romotante = P_2)

$$W_{23} = -P_1 \vee_1 \left(\frac{\vee_3}{\vee_2} - \Lambda \right)$$

A.N. =
$$-10^5 60 10^{-3} (\frac{30}{10} - 1)$$

 $W_{23} = -120^6 \text{ kJ}$

5) Pour une isentropique: PV = cote

$$T_{4} \bigvee_{4}^{\delta-1} = T_{3} \bigvee_{3}^{\delta-1}$$

$$T_{4} = T_{3} \left(\frac{\bigvee_{3}}{\bigvee_{4}}\right)^{\kappa-1}$$

$$= T_{1} \frac{\bigvee_{3}}{\bigvee_{2}} \frac{\bigvee_{3}^{\kappa-1}}{\bigvee_{4}^{\delta-1}}$$

$$T_{4} = T_{1} \left(\frac{\bigvee_{4}}{\bigvee_{4}}\right) \left(\frac{\bigvee_{3}}{\bigvee_{4}}\right)^{\delta'}$$

$$T_4 = T_1 \left(\frac{\vee_1}{\vee_2} \right) \left(\frac{\vee_3}{\vee_3} \right)^{\frac{1}{2}}$$

A.N.
$$= 300 \left(\frac{60}{10}\right) \left(\frac{30}{60}\right)^{1/4}$$
$$= 682 K$$

 $Q_{34} = 0$

 $W_{34} = \Delta U_{34}$ = m Cv (T4 -T3) $= m \frac{R}{Y-1} \left(T_4 - T_3 \right)$


$$W_{34} = -\frac{P_1 V_1}{Y-1} \left(\frac{V_3}{V_2}\right) \left(1 - \left(\frac{V_3}{V_4}\right)^{Y-1}\right)$$

A.N.
$$= -\frac{10^{5} \text{ fo } 10^{-3}}{1.4 - 1} \left(\frac{30}{100} \right) \left(1 - \left(\frac{30}{60} \right)^{1/4 - 1} \right)$$

6/14

(cf adiabatique)

7) allure du cycle dans le diagramme PV



(Les transformations 1-2, 2-3, 3-4 sont reversibles donc P est defini.

La transformation 4-1 sot irreveroible mais le reproidissement est plus lent. On a supposé que la P était définie)

8) Rendement stermodynamique.

$$D = \frac{-W}{Q}$$
Chard
$$= \frac{-(W_{12} + W_{23} + W_{34} + W_{41})}{Q_{23}}$$

en cours de la transformation 2-3

$$D = \frac{-(W_{12} + W_{23} + W_{34})}{Q_{23}}$$

-> can il n'y a per de travail au niveau de la transformation isochere 4-1

A.N.
$$= -\frac{(10,8 - 12,0 - 10,3)}{42,0}$$

$$D = 0,29$$

Formule utilisée pour les variation d'entropie, en variables T, V dU = TdS - PdV $dS = \frac{dU}{T} + nR \frac{dV}{V}$

$$= n \frac{R}{V-1} \frac{\Delta T}{T} + nR \frac{dV}{V}$$

$$\Delta S = nR \left(\frac{1}{V-1} ln \frac{T_{final}}{T_{initial}} + ln \frac{V_{final}}{V_{initial}} \right)$$

- on pose S1 = 0
- on considere la transformation 1-2

$$5_2-5_4=nR ln \frac{V_2}{V_1}$$

donc
$$S_2 = \frac{P_1 V_1}{T_1} en \frac{V_2}{V_1}$$

- on considere la transformation 4-1

$$S_{1}-S_{4}=\frac{mR}{8-1} \ln \frac{T_{1}}{T_{4}}$$

$$= \frac{-nR}{8-1} lm \left[\frac{v_1}{v_2} \left(\frac{V_3}{V_4} \right)^8 \right]$$

$$= \frac{-nR}{8-1} \ln \left[\frac{v_1}{v_2} \left(\frac{V_3}{V_1} \right)^8 \right]$$


$$= \frac{P_A V_1}{T_1} \frac{1}{8-1} \left(\ln \frac{V_1}{V_2} + 8 \ln \frac{V_3}{V_1} \right)$$

- Enfin 53 est egal à 54 car 3-4 est isentropique.

$$52 = \frac{10^5 \ 60 \ 10^3}{300} \ \ln \ \frac{10}{60}$$

$$5_3 = 5_4 = \frac{10^5 60 10^3}{300 1,4-1} \left(ln \frac{60}{10} + 1,4 ln \frac{30}{60} \right)$$

10) allure du cycle dans le diagramme T5



(Pendant 4-1, irreverable, la température du orpteine n'est, a priori, pas défine d'ori les printilles)

11) transformation 1->2

La transformation est reversible

Scree = 0

Séchange =
$$\int_{1}^{2} \frac{SQ}{T_{Fronhère}}$$

= $\int_{1}^{2} \frac{SQ}{T_{1}}$

= $\int_{1}^{2} \frac{SQ}{T_{1}}$

= $\frac{Q12}{T_{1}}$

= ΔS_{12}

Screé₁₂ = 0
Séchange =
$$\frac{P_1V_1}{T_1}$$
 ln $\frac{V_2}{V_1}$ = -35,8 $3K^{-1}$ (= 52)

transformation 2-3

La transformation sot révoible ("infinité de orunces pour ce chauffage)

Sechange =
$$\int_{2}^{3} \frac{8Q}{T_{\text{FROM Tierre}}}$$

on ne jeut donc ortir T de l'intégrale

$$= \int_{3}^{3} \frac{dH}{T}$$

$$= \frac{nR\delta}{\delta-1} \ln \frac{T_{3}}{T_{2}}$$

$$= \frac{P_{1}V_{1}}{T_{1}} \frac{Y}{\delta-1} \ln \frac{V_{3}}{V_{2}}$$

$$\Rightarrow \Delta S_{23}$$

Scréé 23 = 0
Sechange 23 =
$$\frac{P_1 V_1}{T_1} \frac{X}{Y-1} \ln \frac{V_3}{V_2} = 76,9 \text{ JK}^{-1}$$
 (=53-52)

La transformation est adiabatique et revosible

Refroidioenent iarchore en présence d'une reule orurce froide (donc irréverable).

Séchange =
$$\int_{1}^{1} \frac{8Q}{T_{\text{FRONTIÈRE}}}$$

= $\frac{Q_{41}}{T_{4}}$

avec:
$$Q_{41} = \Delta U_{41}$$
 (cf isochere)
= $n C_V (T_1 - T_4)$
= $n \frac{RT_1}{Y-1} \left(1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right) \left(\frac{V_3}{V_1}\right)^V\right)$

Séchange =
$$\frac{P_1V_1}{T_1} \frac{1}{8-1} \left(1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{V_1}{V_1}\right)^{\frac{1}{2}}\right)$$

S créé = ΔS - Séchange

avec:
$$\Delta S = \frac{I_1 V_1}{T_1} \frac{1}{Y_{-1}} lm \left[\frac{V_1}{V_2} \left(\frac{V_3}{V_1} \right)^{\delta} \right]$$

$$S_{\text{echange 4 1}}^{5} = \frac{P_{1}V_{1}}{T_{1}} \frac{1}{\delta-1} \left(1 - \frac{V_{1}}{V_{2}} \frac{N_{3}}{V_{1}}\right)^{\delta} \right) = -63,7 \text{ JK-1}$$

$$S_{\text{créd}} \quad 41 = \frac{P_{1}V_{1}}{T_{1}} \frac{1}{\delta-1} \left(-\ln \left(\frac{V_{1}}{V_{2}} \left(\frac{V_{3}}{V_{1}}\right)^{\delta}\right) + \frac{V_{1}}{V_{2}} \left(\frac{V_{3}}{V_{1}}\right)^{\delta} - 1 \right) = 22,6 \text{ JK-1}$$

(on doit voisser que la somme de ces 8 tormes est rulle)

12) Réaction de combustion de l'hydrocarture:

$$C_9 H_{20(1)} + 14 O_2 = 9 CO_2 + 10 H_2 O_{(8)}$$

-> nombre de moles d'air dans le cylindre (en négligeant le volume le l'hydrocarbure liquide)

$$w_{air} = \frac{P_1 V_1}{R T_1}$$

$$= \frac{10^5 60 \ 10^{-3}}{8,314 \ 300}$$

$$= 2,41 \text{ mol}$$

-> nombre de moles d'orygine

$$m_{02} = m_{air} \times 20\%$$

$$= 0.48 \quad mol$$

-> il faut 14 moles d'Oz pour bruler 1 mole de Cy Hzo

$$\frac{n}{C_0 H_{20}} = \frac{mo_2}{44}$$

$$= 0.034 \text{ mol}$$

La masse de fuel maximale que l'on jeut brûler à daque cycle vaut donc

$$m = m \times M$$
 $C_{0}H_{20} = max \times C_{0}H_{20}$
 $max = 0.034 \times 128 \cdot 10^{-3}$

$$m = 4,4 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$$

13) En ne tenent pas compte des pertes, de la combustion mamplete, le nombre de moles de fuel brûle serait :

$$\begin{array}{rcl}
5 & = & \frac{Q_{23}}{|\Delta_{r}H|} \\
& = & \frac{42}{57740^3} \\
& = & 0.0074 \text{ mol}
\end{array}$$

ce qui correspond à une masse

14)
$$\Delta_{\Gamma}H = g \Delta_{\Gamma}H(cor) + 10 \Delta_{\Gamma}H(H_{2}O) - 14 \Delta_{\Gamma}H(O_{2}g) - \Delta_{\Gamma}H(C_{2}H_{2}O)$$

Oul of Earl de référence

A.N. = 9 x-303,5 + 10 x-242,5 - (-5,7 103)

15)
$$C_{9}H_{20}(l) + 140_{2} = 9 CO_{2} + 10 H_{2}O$$
 N_{2}
 $t=0$ m_{0} m_{02}
 $t_{1}m_{0} = 9 CO_{2} + 10 H_{2}O$ N_{2}
 $t_{1}m_{0} = 9 CO_{2} + 10 H_{2}O$ N_{2}
 $t_{1}m_{0} = 9 CO_{2} + 10 H_{2}O$ N_{2}

Dans l'étape 2-3 (supposé reverable), on avait supposé que le nombre de moles de gorg était $5no_2 = n$ En fait, en supposant une combution de 5 moles de corbwant, le nombre de moles de gorg et $5no_2 + 55 = n'$

A la sin de l'état 2-3, au lieu de $Q_{23} = n C_p (T_2 - T_2)$

on aura

Done

$$T_3' = T_2 + \frac{m}{m'} (T_3 - T_2)$$

A.N.

$$= 300 + \frac{2,41}{2,41 + 5 \times 7,410^{-3}} (900 - 300)$$

De plus
$$P_2 \ V_3 = m \ R \ T_3$$


Tei $P_2 \ V_3' = m' \ R \ T_3'$

$$V_3' = \frac{m'}{n} \frac{T_3'}{T_3} \quad V_3$$

A.N.
$$= \frac{2,44}{2,41} \frac{891}{900} \quad 30$$

$$V_3' = 30,2 \quad dm^3 \quad > \quad 30 \quad dm^3$$

Si on price à ce que devient le cycle dans la diagramme PV



L'avre du cycle ($\oint PdV$) correspondant au travail fourni por le motaur ($-W = \oint PdV$) augmente pour le noire Q claud. Donc l'afficanté augmente.

16) $W'_{23} = -P_{2} (V'_{3} - V_{2}) = 12 \rho 9 k J$ $W'_{34} = n' C_{V} (T'_{4} - T'_{3})$ $= n' C_{V} T'_{3} ((V'_{2})^{8-1} - 1) = -10 \rho 8 k J$ $p' = -(\frac{W_{12} + W'_{23} + W'_{34}}{Q_{23}})$ $p' = 29 \rho 1$ $p' = 28 \rho 9$

$$\begin{aligned}
\delta &= \frac{c_{P}}{c_{V}} \\
&= \frac{C_{V} + R}{C_{V}} \\
\delta_{(T)} &= 1 + \frac{R}{A + BT}
\end{aligned}$$

18)
$$\sqrt{T}$$

$$= n \left(A + BT \right) \stackrel{\mathcal{L}}{=} + n R \stackrel{\mathcal{L}}{\vee}$$

$$= n \left(A \stackrel{\mathcal{L}}{=} + B dT + R \stackrel{\mathcal{L}}{\vee} \right)$$

$$= n d \left(A m T + B T + R m \vee \right)$$

Pour une transformation à 5 cet

$$\begin{array}{ll}
\stackrel{\vee,P}{\longrightarrow} & \text{avec} & \stackrel{d}{=} \stackrel{d}{=} \stackrel{d}{+} \stackrel{d}{\vee} \\
dS &= n \left(A \left(\stackrel{d}{P} + \stackrel{d}{\vee} \right) + R \stackrel{d}{\vee} \right) + B dT \right) \\
&= n d \left(A ln P + (A+R) ln V + B T \right)
\end{array}$$

Pour une transformation à 5 cote