## CORRIGE CNC 2003

Question 1.1: Determiner Vy en fonction de  $w_4$ ; AN; representer  $\overrightarrow{V_{AE}}$   $\frac{1}{\sqrt{(FE 4/0)}} = \sqrt{y} \cdot \overrightarrow{y}$ 

Le pas est p, et le sons de l'holice du filetage est à droite.

$$\nabla_{F} \in V_{A} = \frac{P}{2\pi} \cdot \int_{0}^{\infty} V_{A}$$

$$= \nabla_{F} \in V_{A} - \nabla_{F} \in V_{A} = \frac{P}{2\pi} \left( \int_{0}^{\infty} V_{A} - \int_{0}^{\infty} V_{A} \right)$$

$$\nabla_{F} \in V_{A} = -\frac{P}{2\pi} \cdot \int_{0}^{\infty} V_{A} = \frac{P}{2\pi} \cdot \int_{0}^{\infty} V_{A} = \frac{P}{2\pi$$

AN Vy = 0,015 m/2

 $V_A = 4/0 = V_F = 4/0$ 

Question 4-2: ?trajectoire du pt C € 3/0, deduire le support de Vc € 3/0.

x le mouvement de 3/0 est une rotation de centre B.

-> trajectoire de C -> corde 6(8,8c) de rayon BC

\* Vc = 3/0 : tangente à cutte trajectoire en C ou la BC en C.

Question 1-3: Determiner graphiquement Vc, 3/6 et VD, 3/6.

\* Pour le solide 2 on a l'equiprojectivité

-> tracage voir doc DR1

\* triangle des ortesse : 3/0 : rotation de centre B

Question 1-4: relation entre: VDE3/0, VDE3/5, VDE5/6.

Composition des vitexes: VDE 3/0 = VDE 3/5 + VDE 5/0


3/0 : rotation de centre B

3/5: translation de direction y (contact. ponct\_glissement en D)

5/0: translation de direction 3.


Question 1-5: Determiner Vz. ( Vz = | VD,5/6 | ).

traçage DR. - mesure - Vz= 12 mm/s



CNC 2003 Page 2/12 <u>Question 2</u>: proposer une solution pamettant déviter les pertes dues au glissements en Det E.

La solution est de remplacer le glissement par le roulement: on ajoute des galets.




Question 3: figh, evaluer la loi enhée / sortie wm = f(wn), wm?

sont fixes par rapport au bâti.

$$\frac{w_A}{w_m} = \frac{Z_A \cdot Z_C \cdot Z_E}{Z_8 \cdot Z_D \cdot Z_F} = \sum w_m = -w_A \cdot \frac{Z_8 \cdot Z_D \cdot Z_F}{Z_A \cdot Z_C \cdot Z_E}$$

d'où AN. [wm = 163, 36 rd/s]

Question 4.1: graphe de structure?



L, , L2, L3 , L4: pivot

Ls, L6, L7: ponctuelle

question 4-2: evaluer la mobilité ciném atique

(!) les liaisons ponctuelles sont en R.S.G. (m; =0)

une seule loi d'entrée/sortie - mu=1

Question 4.3 ; evaluer h.

h= Ns+m - 6n = 23+1-24 = 0.

CNC 2003 Page 3/12 -> système usostatique.

Question 5-1: Relation entre fo, le et M?

Limite du glissement (ou glissement) -> |fel= M. |fn|= M.f. In >0 et 16>0 -> | \$6= 1.90

Question 5-2. Exprimer Cer in fet (10, 4...)

$$C_{tr} = \vec{y} \cdot \vec{\eta}_{0,1}(A \rightarrow 4) = \vec{y} \cdot \int_{0}^{1} \vec{\eta}_{0} \wedge \vec{\eta}_{0}(M) ds \text{ at } ds = \frac{D_{1}}{2} \cdot d\theta \cdot dy$$

$$= \vec{y} \cdot \int_{0}^{1} (y\vec{y} + \frac{D_{1}}{2}\vec{n}) \wedge (\vec{\eta}_{0} \cdot \vec{n} + \vec{\eta}_{1} \cdot \vec{k}) \cdot \frac{D_{1}}{2} \cdot d\theta \cdot dy$$

$$= \frac{D_{1}}{2} \cdot \vec{y} \int_{0}^{1} (\vec{\eta}_{0} \cdot y \cdot \vec{k}) - y \cdot \vec{\eta}_{1} \cdot \vec{n} + \frac{D_{1}}{2} \cdot \vec{\eta}_{1} \cdot \vec{y}) d\theta dy$$

$$= \frac{D_{1}}{2} \int_{0}^{1} \vec{\eta}_{1} \cdot d\theta dy = \frac{D_{1}}{2} \int_{0}^{1} \mu \cdot \vec{\eta}_{1} \cdot d\theta \cdot dy$$

$$C_{tr} = \frac{1}{4} \cdot D_{1}^{2} \cdot \mu \cdot \vec{\eta}_{1} \cdot \vec{\eta}_{1} \cdot \vec{\eta}_{1} \cdot d\theta \cdot dy$$

$$C_{tr} = \frac{1}{4} \cdot D_{1}^{2} \cdot \mu \cdot \vec{\eta}_{1} \cdot \vec{\eta}_{1} \cdot \vec{\eta}_{1} \cdot \vec{\eta}_{1} \cdot d\theta \cdot dy$$

Question 5.3: Caluler, determiner for matim de To.

T.R.S appliqué à la portion du tapis supposée solide, en

$$-2T_0 + \tilde{\chi}. \tilde{R}(A \rightarrow tapis) = 0$$

$$= \int_{\tilde{\chi}} \tilde{f}(m). ds = \frac{D_1}{2}. \tilde{h}_A \int_{\tilde{\chi}} (\tilde{n}^2 + \mu.\tilde{t}) d\theta$$

$$= \int_{\tilde{\chi}} \tilde{f}(m). ds = \frac{D_1}{2}. \tilde{h}_A \int_{\tilde{\chi}} (\tilde{n}^2 + \mu.\tilde{t}) d\theta$$

$$= \int_{\tilde{\chi}} \tilde{f}(m). ds = \frac{D_1}{2}. \tilde{h}_A \int_{\tilde{\chi}} (\tilde{n}^2 + \mu.\tilde{t}) d\theta$$

$$= \int_{\tilde{\chi}} \tilde{f}(m). ds = \frac{D_1}{2}. \tilde{h}_A \int_{\tilde{\chi}} (\tilde{n}^2 + \mu.\tilde{t}) d\theta$$

$$= \int_{\tilde{\chi}} \tilde{f}(m). ds = \frac{D_1}{2}. \tilde{h}_A \int_{\tilde{\chi}} (\tilde{n}^2 + \mu.\tilde{t}) d\theta$$

$$= \int_{\tilde{\chi}} \tilde{f}(m). ds = \frac{D_1}{2}. \tilde{h}_A \int_{\tilde{\chi}} (\tilde{n}^2 + \mu.\tilde{t}) d\theta$$

$$= \int_{\tilde{\chi}} \tilde{f}(m). ds = \frac{D_1}{2}. \tilde{h}_A \int_{\tilde{\chi}} (\tilde{n}^2 + \mu.\tilde{t}) d\theta$$

$$= \int_{\tilde{\chi}} \tilde{f}(m). ds = \frac{D_1}{2}. \tilde{h}_A \int_{\tilde{\chi}} (\tilde{n}^2 + \mu.\tilde{t}) d\theta$$

$$= \int_{\tilde{\chi}} \tilde{f}(m). ds = \frac{D_1}{2}. \tilde{h}_A \int_{\tilde{\chi}} (\tilde{n}^2 + \mu.\tilde{t}) d\theta$$

$$= \int_{\tilde{\chi}} \tilde{f}(m). ds = \frac{D_1}{2}. \tilde{h}_A \int_{\tilde{\chi}} (\tilde{n}^2 + \mu.\tilde{t}) d\theta$$

$$= \int_{\tilde{\chi}} \tilde{f}(m). ds = \frac{D_1}{2}. \tilde{h}_A \int_{\tilde{\chi}} (\tilde{n}^2 + \mu.\tilde{t}) d\theta$$

$$= \int_{\tilde{\chi}} \tilde{f}(m). ds = \frac{D_1}{2}. \tilde{h}_A \int_{\tilde{\chi}} (\tilde{n}^2 + \mu.\tilde{t}) d\theta$$

$$= \int_{\tilde{\chi}} \tilde{f}(m). ds = \frac{D_1}{2}. \tilde{h}_A \int_{\tilde{\chi}} (\tilde{n}^2 + \mu.\tilde{t}) d\theta$$

$$= \int_{\tilde{\chi}} \tilde{f}(m). ds = \frac{D_1}{2}. \tilde{h}_A \int_{\tilde{\chi}} (\tilde{n}^2 + \mu.\tilde{t}) d\theta$$

$$= \int_{\tilde{\chi}} \tilde{f}(m). ds = \frac{D_1}{2}. \tilde{h}_A \int_{\tilde{\chi}} (\tilde{n}^2 + \mu.\tilde{t}) d\theta$$

$$= \int_{\tilde{\chi}} \tilde{f}(m). ds = \frac{D_1}{2}. \tilde{h}_A \int_{\tilde{\chi}} (\tilde{n}^2 + \mu.\tilde{t}) d\theta$$

$$= \int_{\tilde{\chi}} \tilde{f}(m). ds = \frac{D_1}{2}. \tilde{h}_A \int_{\tilde{\chi}} (\tilde{n}^2 + \mu.\tilde{t}) d\theta$$

$$= \int_{\tilde{\chi}} \tilde{f}(m). ds = \frac{D_1}{2}. \tilde{h}_A \int_{\tilde{\chi}} (\tilde{n}^2 + \mu.\tilde{t}) d\theta$$

$$= \int_{\tilde{\chi}} \tilde{f}(m). ds = \frac{D_1}{2}. \tilde{h}_A \int_{\tilde{\chi}} (\tilde{n}^2 + \mu.\tilde{t}) d\theta$$

$$= \int_{\tilde{\chi}} \tilde{f}(m). ds = \frac{D_1}{2}. \tilde{h}_A \int_{\tilde{\chi}} (\tilde{n}^2 + \mu.\tilde{t}) d\theta$$

$$= \int_{\tilde{\chi}} \tilde{f}(m). ds = \frac{D_1}{2}. \tilde{h}_A \int_{\tilde{\chi}} (\tilde{n}^2 + \mu.\tilde{t}) d\theta$$

$$= \int_{\tilde{\chi}} \tilde{f}(m). ds = \frac{D_1}{2}. \tilde{h}_A \int_{\tilde{\chi}} (\tilde{n}^2 + \mu.\tilde{t}) d\theta$$

$$= \int_{\tilde{\chi}} \tilde{f}(m). ds = \frac{D_1}{2}. \tilde{h}_A \int_{\tilde{\chi}} (\tilde{n}^2 + \mu.\tilde{t}) d\theta$$

$$= \int_{\tilde{\chi}} \tilde{f}(m). ds = \frac{D_1}{2}. \tilde{h}_A \int_{\tilde{\chi}} (\tilde{n}^2 + \mu.\tilde{t}) d\theta$$

$$= \int_{\tilde{\chi}} \tilde{f}(m). ds = \frac{D_1}{2}. \tilde{h}_A \int_{\tilde{\chi}} (\tilde{n}^2 + \mu.\tilde{t}) d\theta$$

$$= \int_{\tilde{\chi}} \tilde{f}(m). ds = \frac{D_1}{2}. \tilde{h}_A \int_{\tilde{\chi}} (\tilde{n}^2 + \mu.\tilde{t}) d\theta$$

$$= \int_{\tilde{\chi}} \tilde{f}(m). ds = \frac{D_1}{2}. \tilde{h}_A \int_{\tilde{\chi}} (\tilde{n}^$$

$$2 T_{o} = \frac{1}{2} \cdot D_{A} \cdot h_{A} \cdot f_{o} \cdot \left( \text{sin} \theta + \mu \cos \theta \right) d\theta = \frac{1}{2} D_{A} \cdot h_{A} \cdot f_{o} \cdot \left( \text{cos} \theta \right)^{\frac{n}{2}} + \mu \left[ \text{sin} \theta \right]^{\frac{n}{2}} \right)$$

$$= D_{A} \cdot h_{A} \cdot f_{o} \cdot$$

$$T_{o} = \frac{1}{2} \cdot D_{A} \cdot h_{A} \cdot f_{o} \cdot$$

$$f_0 = \frac{2T_0}{h_0.D_A}$$

CNC 2003 Page 4/12

## Question 5.4:

Le constructeur à opter pour ce type (figs) pour avoir:

- coeffecient de frottement plus grand (bonne adhérence du Lapis sur le tambour).
- stabilité du tapis sur le tambour.

pour des raisms de symetrie ; Gy est sur l'axe (5, 7)

il suffit donc de determiner yay.

CAGA ( 4G1) (7,7,3)

$$= mp_{A} \cdot (e_{A} + \frac{h_{1} - e_{A}}{2}) + mp_{2} \cdot \frac{e_{1}}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \left( mp_{A} \left( h_{1} + e_{A} \right) + mp_{2} \cdot e_{1} \right)$$


Question7: Calule le moment d'unertie In

$$I_A = I_{PA} + I_{P_2} = \left[ m_{PA} \left( \frac{D_A^2}{8} + \frac{(D_A - 2e_A)^2}{8} \right) \right] + m_{P_2}, \frac{D_A^2}{8}$$

Question8-1= Relation entre \* et wy.

d'où 
$$\dot{z} = \omega_A \cdot \frac{D_A}{2}$$

Question 8-2: T.E.C à Zz en deduire Cm en fct (W1).



non glissement du tapis :

$$\Rightarrow \frac{\omega_g}{\omega_4} = \frac{D_4}{D_g} = \frac{6.D_4}{D_4} \Rightarrow \omega_g = 6 \omega_A$$

d'où

$$2T(\Xi_{2/0}) = 2I_{1}\omega_{1}^{2} + m_{3}\dot{x}^{2} + n.I.36.\omega_{1}^{2}$$

$$= 2I_{2}\omega_{1}^{2} + m_{3}\omega_{1}^{2} \cdot \frac{D_{1}^{2}}{4} + 36.n.I.\omega_{1}^{2}$$

$$2T(\Xi_{2/0}) = \omega_{1}^{2}\left(m_{3}\cdot\frac{D_{1}^{2}}{4} + 2I_{4} + 36.n.I\right)$$

$$P(\overline{Z}_{2} \rightarrow \overline{Z}_{2}) = P(o \xrightarrow{\text{Linism 1/o}} + P(o \xrightarrow{\text{Linism 1/o}} + P(peant \rightarrow \overline{Z}_{2}/o) + Cm. w_{1}$$

$$P(\text{int } \underline{Z}_{2}) = O \text{ (des liaisons parfaites, non glissement de 4/1 et de 4/2)}.$$


\* T.E.C = 
$$\frac{dT(\tilde{z}_{2/0})}{dE} = P(\tilde{z}_{2} \rightarrow \tilde{z}_{2})$$
  

$$= \frac{dT(\tilde{z}_{2/0})}{dE} = \frac{D(\tilde{z}_{2} \rightarrow \tilde{z}_{2})}{(a)}$$

$$= \frac{dT(\tilde{z}_{2/0})}{dE} = \frac{D(\tilde{z}_{2} \rightarrow \tilde{z}_{2})}{(a)}$$

Question 9.1. Comparer les tensions T, T2 et T3

Question 9-2: Isoler Z3, TMD en O2 en proj sur y, deduire T2.



Question 9-3: Isoler Zy; TRD /x.

$$\Sigma_{4} = \{3, A_{2}A_{4}\}$$
 $T_{2}$ 
 $T_{3}$ 
 $T_{3}$ 
 $T_{3}$ 
 $T_{4} = \{3, A_{2}A_{4}\}$ 
 $T_{3}$ 
 $T_{3}$ 
 $T_{4} = \{3, A_{2}A_{4}\}$ 
 $T_{3} = T_{2} + m_{3}$ 
 $T_{3} = T_{2} + m_{3}$ 
 $T_{3} = T_{2} + m_{3}$ 
 $T_{4} = 1$ 
 $T_{5} = T_{2} + m_{5}$ 
 $T_{5} = T_{5} + m_{5}$ 

Question 10: Exprimer T<sub>3</sub> emf<sup>ct</sup> (
$$T_{0_1}C_{m_1}I_{A_1}D_{A_1}I_{A_1}M_{3_2}$$
)  
(b) et (c) =D  $T_3 = \frac{I_1}{D_4}.\dot{\omega}_A + T_{0_1} + m_3.\frac{D_1}{2}.\dot{\omega}_A$ 

et (a) = 
$$T_3 = T_0 + \tilde{\omega}_A \cdot \left(\frac{D_1 \frac{m_3}{2} + \frac{I_A}{D_A}}{2}\right) = T_0 + \left(\frac{m_3 \cdot D_4}{2} + \frac{I_1}{D_A}\right) \frac{C_m}{m_3 \cdot \frac{D_4^2}{4} + 36n \cdot I + 2I_A}$$

$$T_3 = T_0 + \left(\frac{m_3 \cdot D_4}{2} + \frac{I_1}{D_A}\right) \frac{C_m}{m_3 \cdot \frac{D_4^2}{4} + 36n \cdot I + 2 \cdot I_A}$$

## AUTOMATIQUE

Question 11-1: Pomquoi on appelle ce code "3 parmi 5"?

Car ce code (à 5 bits) contient 3 bits à 1 et les deux autres bits sont a "o".

Quution 11-2: Tableau de Karnaugh de "V".

		P2 P4 P5									
V		000	001	011	010	110	111	101	100		
P4 P3	00						1				
	01			1		1		1			
	11		1		1	-			1		
	10			1		1		1			

Question 11-3: Justifier l'interet de cette technique de la détection des erreurs.

Une combinaism aleatoire n'a que 10 chances sur 32 de correspondre à un code valide (C3=10 et 25=32)

si cette chance est ratéé (cid si le code comporte par exemple 4 1")

on saura qu'il est erroné.

CNC 2003

Page 7/12

Question 12-1: Combien faut-il de chiffres binaires pour euire les nombres de 0 à 9 en binaire naturel?

9 \( 2^n => n = 4

-il faut 4 bits pour coder en B.N les chiffres de 0 à 9.

Question12 - 2: proposer l'expression stricte de bz = f(Py, P3, P3, P4, P6)


Decimal	Code 3 parmis					Code binaire natureL			
	Pu	P3	B	Pa	Po	6,	62	64	60
0	0	D	1	1	1	0	0	9	O
1	0	1	Ö	1	1	0	ø	0	1
2	. 0	1	1	0	1	0	0	1	0
3	0	1	1	1	0	0	0	1	1
4	1	0	0	1	1	O	1	0	0
5	1	0	1	Q	1	0	1	Ø	1
6	1	0	1	1	0	0	1	1	0
7	1	1	0	U	1	0	1	1	1
8	1	1	0	1	0	1	0	9	0
9	1	1	1	0	O	1	b	O	1

b2= egale à 1 pour les chiffres 4,5,6 et7

bz = P4. P3. P2. P4. P0 + P4. P3. P2. P4. P6 + P4. P3. P2. P4. P6 + P4. P3. P2. P4. P6

Question 13: expression simplifiée de b2, en supposant que les combinaisms erronées du code 3 parmis n'apparaissent jamais.

puisqu'elles n'apparaissent jamais je peux lour donner la valeur "0" ou la valeur 1" de le tableau de K.




## Question 14:

\* Génératrice tachymetrique: capteur de vitesse, mesure la vitesse et delivre une tension qui lui est correspondante.

\* Capteur potentionétrique: capteur de position (lineaue ou empulaire)
mesure la position et donne une tension correspondante.


Question 15: Retracer le schema bloc. (fig 15)



Question 16-1: exprimer la FTBO, donner ses caracteristiques.

FTB0 = 
$$\frac{K \cdot N \cdot K_4}{P(1+T \cdot P)}$$
 { Ordre: 2 classe: 1 Gain stat:  $K \cdot K_4 \cdot N$ 

Question 16-2: Diagrammes de Bode. de FTBO (DR2). (K=1).



Question 16.3: 
$$w_a$$
? MP?

d'après le traçage approché de la courbe reelle du

gain on a

 $w_a = 0.2 \text{ Ad/s}$ .

et MP=89.5°

Question 16.4. Cet asservissement est-il stable.

il est stable can pour  $w_a$ :  $Y(w_a) > -180^\circ$ 

Question 16.5: valeur de  $K_{max}$  pour laquelle  $MP = 45^\circ$ 

FT 80 =  $\frac{0.2}{2.1}$   $\Rightarrow$   $Y(\frac{1}{2})=-135^\circ$   $\Rightarrow$   $Y(20)=-135^\circ$ 

A 16-5: valeur de K<sub>max</sub> pour laquelle MP = 45°

FT BO = 
$$\frac{0.2}{P(1+\frac{P}{20})}$$
  $\rightarrow$   $9(\frac{1}{7})=-135°$   $\rightarrow$   $9(20)=-135°$ 
 $\rightarrow$   $9(\frac{1}{7})=-135°$   $\rightarrow$   $9(20)=-135°$ 
 $\rightarrow$   $9(20)=-135°$ 

Question 17-1: Exprimer FTBF en fc+ (K, K, N, T)

FTBF = 
$$\frac{FTBO}{1 + FTBO} = \frac{KNK_A}{kNK_A + P_+ TP^2} = \frac{1}{1 + \frac{P}{kNK_A} + \frac{T}{kNK_A}}$$

FTBF =  $\frac{1}{1 + \frac{P}{kNK_A} + \frac{T}{kNK_A}}$ 


Question 17-3: Donner l'ecant statique (démontrer).

$$E(P) = U(P) - \theta_{2}(P) = U(P) \left(1 - FTBF\right) = U(P) \frac{1}{1 + FTBO}$$

$$U(P) = echelon unitaire = \frac{1}{P} \implies E(P) = \frac{1}{P} \frac{P(1 + TP)}{KNK_{A} + P(1 + TP)} = \frac{1 + T.P}{KNK_{A} + P(1 + TP)}$$

$$E_{S} = \lim_{P \to 0} PE(P) = O \quad résultat \quad prévisible \quad can il y a un integrateur dans la boucle ouverte.$$

Question 17.4: tracer la reponse indicielle.



Question 17.5: Determiner tox (abaque doc6)

$$\xi = 0.5 \longrightarrow T_{ex}. W_n = 5 \Longrightarrow E_{ex} = \frac{5}{w_n}$$

$$W_n = 20 \text{ rd/s} \longrightarrow E_{sx} = 0.25 \text{ A}$$

Question 18-1: Justifier que le dépassement n'est pas permis.

On desire pouder les pièces ; le depassement entrainnera le choc entre l'outil de soudage et les pièces à sauder; le dépassement est donc interdit.

Question 8-2: Les performances sont-elles suffisantes?

Non. L'asservissement precédent n'est pas satisfaisant car il entrainne des dépassements.

Question 18-3: 3=2=1; K.? Wn,? conclure.


$$Z=1 \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{k_N K_A}} = 1 \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{k_N K_A}} = 1$$

=D { la MP cuigmente (kà diminuer / à Q17).  
Pas de depassement (7=1)  

$$E_{S=0}$$
 (interpation de la B.0)

Question 18-4: Effet sur la rapidité et l'amortissement.

Question 19: schema bloc (retour tachymétrique).



Question 20.1: FTBF ?

$$H_{Tbf} = \frac{\theta_2(P)}{U(P)} = \frac{H_4 \cdot \frac{N}{P}}{1 + H_4 \cdot \frac{N}{P}} = \frac{NH_A}{P + NH_A}$$
 avec  $H_A = \frac{KK_A}{1 + TP + KK_AK_T}$ 

$$= \frac{NKK_A}{P + TP^2 + KK_AK_T \cdot P + NKK_A}$$

$$H_{TSI}(P) = \frac{1}{1 + \frac{1 + KK_AK_T}{N.KK_A}P + \frac{T}{NKK_A}P^2}$$

$$\left\{ T_{n} = \frac{1}{2} \frac{1 + KK_{A}K_{T}}{\sqrt{T. Nk.K_{A}}} \right\}$$

Ruestion 20-3: L'augmentation du gain K, donc l'amelioration de la rapidité, aura-t-elle un effet ne faste sur l'amortissement expliquer.

Question 20-4: Calculer la valeur de K et  $K_T$  pour  $W_{Tn}=17 \text{ rd/s}$  et  $\xi_T=1$   $W_{Tn}=17=2 \text{ VK}$  =D K=72,25

$$\xi_{T} = 1$$
 =  $K_{T} = 25.10^{-4}$ 

Quation 21:

· Bonne rapidité et Es = 0 . Choix reumi. · Pas de deparement

CNC 2003 Page 12/12