```
C:\Users\xabie\Documents\GitHub\AC\2022-2023 PROYECTO\PF\proyecto.a 10/16/22 19:55:
; VARIABLES GLOBALES
ESTADO EQU 0x20
EVENTO EQU 0x21
VALOR DISPLAY EQU 0x22
T CONT1 EQU 0x23
T CONT2 EQU 0x24
TICK EQU 0x25.0
PARPADEO EQU 0x25.1
FADC EQU 0X25.2
CONT ZUMB EQU 0x26
CONT PARPADEO EQU 0x27
ADCON EQU 0xC5
ADCH EQU 0xFE
PWMP EQU 0xFE
PWMO EQU 0xFC
IENO EQU 0xA8
; PUERTOS
LED EQU P2.0
ZUMBADOR EQU P2.1
PLUS EQU P1.0
MINUS EQU P1.1
SWITCH EQU P1.2
SENSOR EQU P1.5
; VARIABLES DE ESTADOS
      ; 1
ES1 CONT MS EQU 0x2A
ES1 CONT S EQU 0x2B
      ; 2
ES2 CONT MS EQU 0x2C
ES2 CONT1 S EQU 0x2D
ES2 CONT2 S EQU 0x2E
ORG 0X0000
       AJMP INICIO
ORG 0x007b
INICIO:
       ACALL INIT
MAIN:
       ACALL FSM
       AJMP MAIN
FSM:
       MOV A, ESTADO
       RL A
       MOV DPTR, #EST TAB
       JMP @A+DPTR
EST TAB:
       AJMP ESTADOO
                             ;REPOSO
       AJMP ESTADO1
                              ;ESPERA
       AJMP ESTADO2
                              ; CALENTAR
      AJMP ESTADO3
                              ;TRANSICION
;================;
INIT:
       ;JUST DEBUGGING!!!!!!!
               ;MOV P0, #0
               MOV P1, #0
               ;MOV P2, #0
               ; ACALL ENCENDER TIMER
Page: 1
```

```
; ACALL ENCENDER ADC
        ; VALORES INICIALES
        MOV ESTADO, #0
       MOV EVENTO, #0
       MOV VALOR DISPLAY, #0
       MOV T CONT1, #0
       MOV T CONT2, #0
       MOV CONT_ZUMB, #0
       MOV CONT PARPADEO, #0
        CLR PARPADEO
        ; PUERTOS ENTRADA
        SETB PLUS
        SETB MINUS
        SETB SWITCH
        SETB SENSOR
        ; PUERTOS SALIDA
        CLR P0.0
        CLR P0.1
        CLR P0.2
        CLR P0.3
        CLR P0.4
        CLR P0.5
        CLR P0.6
        CLR P0.7
        CLR LED
        CLR ZUMBADOR
        SETB ZUMBADOR
        ;TIMER
        ORL TMOD, #0000010b
        ANL TMOD, #11110010b
        CLR TICK
        ; VARIABLES DE ESTADOS
                ; 1
        MOV ES1 CONT MS, #0
        MOV ES1 CONT S, #0
                ; 2
        MOV ES2 CONT MS, #0
        MOV ES2 CONT1 S, #0
        MOV ES2 CONT2 S, #0
       RET
;==================================;
ESTADO0:
        ACALL ESO GEN EV
       MOV A, EVENTO
        MOV DPTR, #ESO EV TAB
        JMP @A+DPTR
ESO EV TAB:
        AJMP ESO EVO
                                         ; EVENTO VACIO
        AJMP ESO EV1
                                         ; ENCENDIDO
ESO EVO:
                                 ; EVENTO VACIO
        RET
ESO EV1:
                                 ;EVENTO ESPERA
        ; PONER UN 0 EN PANTALLA
        MOV VALOR DISPLAY, #0
       ACALL UPDATE DISPLAY
```

```
C:\Users\xabie\Documents\GitHub\AC\2022-2023 PROYECTO\PF\proyecto.a 10/16/22 19:55:
       ACALL ENCENDER PARPADEO
       ; LED ON
       ACALL ENCENDER LED
       ; ZUMBIDO ON - (SE APAGARA EN 200MS)
       ACALL ENCENDER ZUMBADOR
       ; ENCENDER TIMER
       ACALL ENCENDER TIMER
       ; CAMBIAR AL ESTADO 1
       MOV ESTADO, #1
       ; CAMBIAR EL EVENTO AL 0
       MOV EVENTO, #0
       RET
ESO GEN EV:
       ; COMPROBAR SI SE HA PULSADO EL BOTON
       MOV C, SWITCH
       JC ESO SWITCH
       RET
ESO SWITCH:
       MOV EVENTO, #1
       RET
ESTADO1:
       ACALL ES1 GEN EV
       MOV A, EVENTO
       RL A
       MOV DPTR, #ES1 EV TAB
       JMP @A+DPTR
ES1 EV TAB:
       AJMP ES1 EV0
       AJMP ES1 EV1
       AJMP ES1 EV2
ES1 EV0:
                                ; EVENTO VACIO
       RET
ES1_EV1:
                               ; EVENTO REPOSO
       ; RESETEAR VARIABLES DE ESTADO
       MOV ES1 CONT MS, #0
       MOV ES1 CONT S, #0
       MOV CONT ZUMB, #0
       MOV CONT PARPADEO, #0
       ACALL APAGAR DISPLAY
       ACALL APAGAR PARPADEO
       ACALL APAGAR ZUMBADOR
       ACALL APAGAR LED
       ACALL APAGAR TIMER
       MOV ESTADO, #0
       MOV EVENTO, #0
       RET
ES1 EV2:
                               ; EVENTO CALENTAR
       ; RESETEAR VARIABLES DE ESTADO
       MOV ES1 CONT MS, #0
       MOV ES1 CONT S, #0
       MOV CONT ZUMB, \#0
       MOV CONT PARPADEO, #0
       ACALL APAGAR PARPADEO
       ACALL ENCENDER DISPLAY
       ACALL APAGAR ZUMBADOR
       ; ENCENDER PWM
       ACALL ENCENDER PWM
```

```
MOV ESTADO, #2
       MOV EVENTO, #0
       RET
ES1 GEN EV:
       ; COMPROBAR SI SE HA PULSADO EL SWITCH
       MOV C, SWITCH
       JC ES1 SWITCH
       ; COMPROBAR SI SE HA COLOCADO RECIPIENTE
       MOV C, SENSOR
       JC ES1 SENSOR
       ; COMPROBAR SI HA PASADO 100MS
       MOV C, TICK
       JC ES1 TICK
       RET
                               ;SE DETECTA ON/OFF
ES1 SWITCH:
       MOV EVENTO, #1
       RET
ES1 SENSOR:
                               ;SE DETECTA RECIPIENTE
       MOV EVENTO, #2
       RET
ES1 TICK:
                               ; PASA 100MS SIN RECIPIENTE
       CLR TICK
       INC ES1 CONT MS
       MOV A, #10
       CLR C
       SUBB A, ES1 CONT MS
       JZ ES1 1S
       RET
ES1 1S:
                               ; PASA 1S SIN RECIPIENTE
       MOV ES1_CONT_MS, #0
       INC ES1 CONT S
       MOV A, #15
       CLR C
       SUBB A, ES1 CONT S
       JZ ES1 15S
       RET
ES1 15S:
                               ; PASA 15S SIN RECIPIENTE
       MOV ES1 CONT S, #0
       MOV EVENTO, #1
       RET
ESTADO2:
       ACALL ES2 GEN EV
       MOV A, EVENTO
       RL A
       MOV DPTR, #ES2 EV TAB
       JMP @A+DPTR
ES2 EV TAB:
       AJMP ES2 EV0
       AJMP ES2 EV1
       AJMP ES2 EV2
       AJMP ES2 EV3
ES2 EV0:
                               ; EVENTO VACIO
       RET
ES2 EV1:
                               ; EVENTO TRANSICION
       ; ENCENDER ZUMBADOR
       ACALL ENCENDER ZUMBADOR
       ; APAGAR LED
       ACALL APAGAR LED
       ; ENCENDER ADC
       ACALL ENCENDER ADC
```

C:\Users\xabie\Documents\GitHub\AC\2022-2023 PROYECTO\PF\proyecto.a 10/16/22 19:55:

```
MOV ESTADO, #3
        MOV EVENTO, #0
        RET
ES2 EV2:
        MOV A, #0
        CLR C
        SUBB A, VALOR_DISPLAY
        JZ ES2 NOTHING
        DEC VALOR DISPLAY
        ACALL UPDATE DISPLAY
ES2 EV3:
        MOV A, #10
        CLR C
        SUBB A, VALOR DISPLAY
        JZ ES2 NOTHING
        INC VALOR DISPLAY
        ACALL UPDATE DISPLAY
        RET
ES2 GEN EV:
        ;SE HA PULSADO EL BOTON ON/OFF
        MOV C, SWITCH
        JC ES2 SWITCH
        ;SE HA PULSADO EL BOTON DE MENOS
        MOV C, MINUS
        JC ES2 MINUS
        ;SE HA PULSADO EL BOTON DE MAS
        MOV C, PLUS
        JC ES2 PLUS
        ; PASA 100MS SIN RECIPIENTE
        MOV C, TICK
        JC ES2 TICK
        RET
ES2 SWITCH:
        MOV EVENTO, #1
        RET
ES2 MINUS:
        MOV EVENTO, #2
ES2 PLUS:
        MOV EVENTO, #3
ES2 TICK:
        CLR TICK
        INC ES2 CONT MS
        MOV A, #10
        CLR C
        SUBB A, ES2 CONT MS
        JZ ES2 1S
        RET
ES2 1S:
        MOV ES2 CONT MS, #0
        ACALL ES2 SENSOR
        RET
ES2 30S:
        MOV ES2 CONT1 S, #0
        MOV ES2 CONT2 S, #0
        MOV EVENTO, #1
        RET
ES2 60S:
        MOV ES2 CONT1 S, #0
        MOV ES2 CONT2 S, #0
        MOV EVENTO, #1
ES2 SENSOR:
```

C:\Users\xabie\Documents\GitHub\AC\2022-2023 PROYECTO\PF\proyecto.a 10/16/22 19:55:

```
C:\Users\xabie\Documents\GitHub\AC\2022-2023 PROYECTO\PF\proyecto.a 10/16/22 19:55:
       MOV C, SENSOR
        JC ES2 SENSOR_ON
        JNC ES2_SENSOR_OFF
ES2 SENSOR ON:
       MOV A, VALOR DISPLAY
        JNZ ES2_NOTHING
        MOV ES2 CONT1 S, #0
        INC ES2 CONT2 S
        MOV A, #60
        CLR C
        SUBB A, ES2 CONT2 S
        JZ ES2 60S
       RET
ES2 SENSOR OFF:
       MOV ES2 CONT2 S, #0
        INC ES2 CONT1 S
        MOV A, #30
        CLR C
        SUBB A, ES2 CONT1 S
        JZ ES2 30S
        RET
ES2 NOTHING:
       MOV ES2 CONT1 S, #0
       MOV ES2 CONT1 S, #0
;=========ESTADO3 TRANSICION========
ESTADO3:
        ACALL ES3 GEN EV
       MOV A, EVENTO
        MOV DPTR, #ES3 EV TAB
        JMP @A+DPTR
ES3 EV TAB:
        AJMP ES3 EV0
        AJMP ES3 EV1
ES3 EV0:
                                ; EVENTO VACIO
        RET
ES3 EV1:
                                ; EVENTO ESPERA
       ACALL APAGAR ZUMBADOR
       MOV ESTADO, #0
       MOV EVENTO, #0
        RET
ES3 GEN EV:
        MOV C, FADC
        JC ES3 ADC
ES3 ADC:
                                ; AHORA TENGO EN B EL VALOR DEL ADC
       ACALL LEER ADC
        ; MENOS DE 40
        MOV A, B
        CLR C
        SUBB A, #40
        JC ES3 40
        ;MAS DE 80
       MOV A, B
        CLR C
        SUBB A, #80
        JNC ES3 80
        ;ENTRE 40 Y 80
        AJMP ES3_60
ES3 40:
```

```
C:\Users\xabie\Documents\GitHub\AC\2022-2023 PROYECTO\PF\proyecto.a 10/16/22 19:55:
      MOV EVENTO, #1
      RET
ES3 60:
      MOV VALOR DISPLAY, #11
      ACALL UPDATE DISPLAY
      ACALL ENCENDER ADC
ES3 80:
      MOV VALOR DISPLAY, #12
      ACALL UPDATE DISPLAY
      ACALL ENCENDER ADC
      RET
ENCENDER LED:
      SETB LED
      RET
APAGAR LED:
      CLR LED
      RET
ENCENDER PWM:
      MOV PWMP, #1
      RET
APAGAR PWM:
      MOV PWMP, #0
      RET
ENCENDER PARPADEO:
      MOV CONT PARPADEO, #0
      SETB PARPADEO
      RET
APAGAR PARPADEO:
      MOV CONT PARPADEO, #0
      CLR PARPADEO
      RET
ESTADO PARPADEO:
      MOV C, PARPADEO
      JC PARPADEO 500MS
      RET
PARPADEO 500MS:
      ; HAN PASADO 500MS?
      INC CONT PARPADEO
      MOV A, #5
      CLR C
      SUBB A, CONT PARPADEO
      JZ UPDATE PARPADEO
      RET
UPDATE PARPADEO:
      MOV CONT_PARPADEO, #0
      MOV A, PO
      ANL A, #01111111b
      JNZ APAGAR DISPLAY
      JZ ENCENDER DISPLAY
      RET
APAGAR DISPLAY:
      ANL PO, #000000b
      RET
ENCENDER DISPLAY:
      ACALL UPDATE DISPLAY
      RET
UPDATE DISPLAY:
Page: 7
```

```
C:\Users\xabie\Documents\GitHub\AC\2022-2023 PROYECTO\PF\proyecto.a 10/16/22 19:55:
        ANL PO, #0000000b
        MOV A, VALOR DISPLAY
        RL A
        MOV DPTR, #DISPLAY FUNC
        JMP @A+DPTR
DISPLAY FUNC:
        AJMP DISPLAY 0 ;0
       AJMP DISPLAY 1
        AJMP DISPLAY 2
       AJMP DISPLAY 3
       AJMP DISPLAY 4
        AJMP DISPLAY 5
                        ;5
       AJMP DISPLAY 6
       AJMP DISPLAY 7
                        ; 7
                        ;8
       AJMP DISPLAY 8
       AJMP DISPLAY 9
                        ;9
       AJMP DISPLAY P
                        ;10
        AJMP DISPLAY H ;11
        AJMP DISPLAY HH ;12
DISPLAY 0:
            ;*qfedcba
        ORL PO, #00111111b
        MOV PWM0, #255
                                ; 0 %
        RET
DISPLAY 1:
        ORL PO, #00000110b
        MOV PWM0, #230
                                 ;10%
        RET
DISPLAY 2:
        ORL PO, #01011011b
        MOV PWM0, #204
                                 ;20%
        RET
DISPLAY 3:
        ORL PO, #01001111b
        MOV PWM0, #178
                                 ;30%
        RET
DISPLAY 4:
        ORL PO, #01111111b
       MOV PWM0, #153
                                ;40%
       RET
DISPLAY 5:
        ORL PO, #01101101b
                                 ;50%
        MOV PWM0, 127
        RET
DISPLAY 6:
        ORL PO, #01111101b
        MOV PWM0, #102
                                ;60%
        RET
DISPLAY 7:
        ORL PO, #00001111b
        MOV PWM0, #78
                                 ;70%
        RET
DISPLAY 8:
        ORL PO, #01111111b
                                 ;80%
       MOV PWM0, #52
       RET
DISPLAY 9:
        ORL PO, #01101111b
        MOV PWM0, #26
                                 ;90%
        RET
DISPLAY P:
        ORL PO, #01110011b
       MOV PWMO, #0
                                 ;100%
Page: 8
```

```
RET
DISPLAY H:
       ORL PO, #01110100b
       RET
DISPLAY HH:
       ORL PO, #01110110b
       RET
ENCENDER ZUMBADOR:
       MOV CONT ZUMB, #0
       CLR ZUMBADOR
       RET
APAGAR ZUMBADOR:
      MOV CONT ZUMB, #0
       SETB ZUMBADOR
       RET
ZUMBADOR ESTADO:
       ; ESTA EL ZUMBADOR ENCENDIDO?
       MOV C, ZUMBADOR
       JNC ZUMBADOR 200MS
       RET
ZUMBADOR 200MS:
       INC CONT ZUMB
       MOV A, #2
       CLR C
       SUBB A, CONT ZUMB
       JZ APAGAR ZUMBADOR
       RET
ENCENDER ADC:
       ANL ADCON, #11111001b
       ORL ADCON, #00001001b
LEER ADC:
       CLR FADC
       MOV B, ADCH
       RET
ORG 0x53
INTERRUPCION ADC:
       SETB FADC
       RETI
;===================TIMER====================
ENCENDER TIMER:
       ORL IENO, #10000010b
       MOV TH0, #6
       MOV TLO, #6
       MOV T CONT1, #0
       MOV T CONT2, #0
       SETB TRO
       RET
APAGAR TIMER:
       ANL IENO, #0000000b
       CLR TR0
       RET
ORG 0x0B
INTERRUPCION TIMER:
       PUSH PSW
       PUSH ACC
       INC T CONT1
       MOV A, #127
       CLR C
       SUBB A, T CONT1
```

C:\Users\xabie\Documents\GitHub\AC\2022-2023 PROYECTO\PF\proyecto.a 10/16/22 19:55:

```
C:\Users\xabie\Documents\GitHub\AC\2022-2023 PROYECTO\PF\proyecto.a 10/16/22 19:55:
      JNZ CONDTIMER
      MOV T CONT1, #0
      INC T CONT2
      MOV A, #100
      CLR C
      SUBB A, T CONT2
      JNZ CONDTIMER
      MOV T CONT2, #0
      SETB TICK
                                  ;HA PASADO 100ms!
      ACALL ZUMBADOR ESTADO
      ACALL ESTADO PARPADEO
      POP ACC
      POP PSW
      RETI
CONDTIMER:
      POP ACC
      POP PSW
      RETI
END
```

;HA FECHA 13/10/2022 SOLO YO Y DIOS SABIAMOS LO QUE AQUI HABIA ESCRITO.

; CUENDO ESTES LEYENDO ESTO, SEGURAMENTE, SOLO DIOS LO SEPA.