```
C:\Users\xabie\Documents\GitHub\AC\2022-2023 PROYECTO\PF\proyecto.a 11/02/22 16:07:11
; VARIABLES GLOBALES
ESTADO EQU 0x20
EVENTO EQU 0x21
VALOR DISPLAY EQU 0x22
T CONT1 EQU 0x23
T CONT2 EQU 0x24
\overline{\text{TICK}} EQU 0 \times 25.0
PARPADEO EQU 0x25.1
FADC EQU 0X25.2
CONT ZUMB EQU 0x26
CONT PARPADEO EQU 0x27
; PCON EQU 0x87
ADCON EQU 0xC5
ADCH EOU 0xC6
PWMP EQU 0xFE
PWM0 EQU 0xFC
IENO EQU 0xA8
; PUERTOS
LED EQU P2.0
ZUMBADOR EQU P2.1
PLUS EQU P3.0
MINUS EQU P3.1
SWITCH EQU P3.2
SENSOR EQU P3.5
; VARIABLES DE ESTADOS
 ; 1
ES1 CONT MS EQU 0x2A
ES1_CONT_S EQU 0x2B
      ; 2
ES2 CONT MS EQU 0x2C
ES2 CONT1 S EQU 0x2D
ES2 CONT2 S EQU 0x2E
ORG 0X0000
      AJMP INICIO
ORG 0x007b
INICIO:
       ACALL INIT
MAIN:
       ACALL FSM
       AJMP MAIN
FSM:
       MOV A, ESTADO
       RL A
       MOV DPTR, #EST TAB
       JMP @A+DPTR
EST TAB:
       AJMP ESTADOO
AJMP ESTADOO
                              ; REPOSO
                               ;ESPERA
       AJMP ESTADO2
                               ; CALENTAR
                              ;TRANSICION
       AJMP ESTADO3
;=========;
INIT:
       ;JUST DEBUGGING!!!!!!!
               MOV P0, #0
               MOV P2, #0
               MOV P3, #0
               ; ACALL ENCENDER TIMER
               ; ACALL ENCENDER PWM
               ; ACALL ENCENDER ADC
```

```
MOV T_CONT1, #0
MOV T_CONT2, #0
       MOV CONT ZUMB, #0
       MOV CONT PARPADEO, #0
       CLR PARPADEO
       ; PUERTOS ENTRADA
       SETB PLUS
       SETB MINUS
       SETB SWITCH
       SETB SENSOR
       ; PUERTOS SALIDA
       CLR P0.0
       CLR P0.1
       CLR P0.2
       CLR P0.3
       CLR P0.4
       CLR P0.5
       CLR P0.6
       CLR P0.7
       CLR LED
       CLR ZUMBADOR
       SETB ZUMBADOR
       ;TIMER
       ORL TMOD, #0000010b
       ANL TMOD, #11110010b
       CLR TICK
       ; VARIABLES DE ESTADOS
               ; 1
       MOV ES1_CONT_MS, #0
       MOV ES1 CONT S, #0
               ; 2
       MOV ES2 CONT MS, #0
       MOV ES2 CONTI S, #0
       MOV ES2 CONT2 S, #0
       RET
ESTADO0:
       ACALL ESO GEN EV
       MOV A, EVENTO
       MOV DPTR, #ESO EV TAB
       JMP @A+DPTR
ESO EV TAB:
       AJMP ESO EVO
                                       ; EVENTO VACIO
       AJMP ESO EV1
                                       ; ENCENDIDO
                               ; EVENTO VACIO
ESO EVO:
       AJMP ACTIVAR IDL
       RET
ESO EV1:
                               ; EVENTO ESPERA
       ; PONER UN 0 EN PANTALLA
       MOV VALOR DISPLAY, #0
       ACALL UPDATE DISPLAY
       ACALL ENCENDER PARPADEO
       ACALL ENCENDER LED
       ACALL ENCENDER ZUMBADOR
       ACALL ENCENDER TIMER
```

```
C:\Users\xabie\Documents\GitHub\AC\2022-2023 PROYECTO\PF\proyecto.a 11/02/22 16:07:11
       MOV ESTADO, #1
       MOV EVENTO, #0
       RET
ESO GEN EV:
       ; COMPROBAR SI SE HA PULSADO EL BOTON
       MOV C, SWITCH
       JNC ESO SWITCH
       RET
ESO SWITCH:
       MOV EVENTO, #1
       RET
ESTADO1:
       ACALL ES1 GEN EV
       MOV A, EVENTO
       RL A
       MOV DPTR, #ES1 EV TAB
       JMP @A+DPTR
ES1 EV TAB:
       AJMP ES1 EV0
       AJMP ES1 EV1
       AJMP ES1 EV2
ES1 EV0:
                               ; EVENTO VACIO
       RET
ES1 EV1:
                               ; EVENTO REPOSO
       ; RESETEAR VARIABLES DE ESTADO
       MOV ES1 CONT MS, #0
       MOV ES1 CONT S, #0
       MOV CONT ZUMB, \#0
       MOV CONT_PARPADEO, #0
       ACALL APAGAR DISPLAY
       ACALL APAGAR PARPADEO
       ACALL APAGAR ZUMBADOR
       ACALL APAGAR LED
       ACALL APAGAR TIMER
       MOV ESTADO, #0
       MOV EVENTO, #0
       RET
ES1 EV2:
                               ; EVENTO CALENTAR
       ; RESETEAR VARIABLES DE ESTADO
       MOV ES1 CONT MS, #0
       MOV ES1 CONT S, #0
       MOV CONT ZUMB, #0
       MOV CONT PARPADEO, #0
       ACALL APAGAR PARPADEO
       ACALL ENCENDER DISPLAY
       ACALL APAGAR ZUMBADOR
       ACALL ENCENDER PWM
       MOV ESTADO, #2
       MOV EVENTO, #0
       RET
ES1 GEN EV:
       ; COMPROBAR SI SE HA PULSADO EL SWITCH
       MOV C, SWITCH
       JNC ES1 SWITCH
       ; COMPROBAR SI SE HA COLOCADO RECIPIENTE
       MOV C, SENSOR
       JC ES1 SENSOR
       ; COMPROBAR SI HA PASADO 100MS
       MOV C, TICK
       JC ES1 TICK
```

```
C:\Users\xabie\Documents\GitHub\AC\2022-2023 PROYECTO\PF\proyecto.a 11/02/22 16:07:11
       RET
ES1 SWITCH:
                               ;SE DETECTA ON/OFF
       MOV EVENTO, #1
       RET
ES1 SENSOR:
                               ; SE DETECTA RECIPIENTE
       MOV EVENTO, #2
       RET
ES1 TICK:
                               ; PASA 100MS SIN RECIPIENTE
       CLR TICK
       INC ES1 CONT MS
       MOV A, #10
       CLR C
       SUBB A, ES1 CONT MS
       JZ ES1 1S
ES1 1S:
                               ; PASA 1S SIN RECIPIENTE
       MOV ES1 CONT MS, #0
       INC ES1_CONT_S
       MOV A, #15
       CLR C
       SUBB A, ES1 CONT S
       JZ ES1 15S
       RET
ES1 15S:
                               ; PASA 15S SIN RECIPIENTE
       MOV ES1 CONT S, #0
       MOV EVENTO, #1
ESTADO2:
       ACALL ES2 GEN EV
       MOV A, EVENTO
       RL A
       MOV DPTR, #ES2 EV TAB
       JMP @A+DPTR
ES2 EV TAB:
       AJMP ES2 EV0
       AJMP ES2_EV1
       AJMP ES2 EV2
       AJMP ES2 EV3
ES2 EV0:
                               ; EVENTO VACIO
       RET
ES2 EV1:
                               ; EVENTO TRANSICION
       ACALL ENCENDER ZUMBADOR
       ACALL APAGAR LED
       ACALL ENCENDER ADC
       ACALL APAGAR PWM
       MOV ESTADO, #3
       MOV EVENTO, #0
       RET
ES2 EV2:
       MOV A, #0
       CLR C
       SUBB A, VALOR DISPLAY
       JZ ES2 NOTHING
       DEC VALOR DISPLAY
       ACALL UPDATE DISPLAY
       MOV EVENTO, #0
       RET
ES2 EV3:
       MOV A, #10
       CLR C
       SUBB A, VALOR DISPLAY
       JZ ES2 NOTHING
```

```
C:\Users\xabie\Documents\GitHub\AC\2022-2023 PROYECTO\PF\proyecto.a 11/02/22 16:07:11

INC VALOR_DISPLAY
ACALL UPDATE_DISPLAY

MOV EVENTO, #0
RET
```

```
MOV C, SWITCH
        JNC ES2 SWITCH
        ;SE HA PULSADO EL BOTON DE MENOS
        MOV C, MINUS
        JC ES2 MINUS
        ;SE HA PULSADO EL BOTON DE MAS
        MOV C, PLUS
        JC ES2 PLUS
        ; PASA 100MS SIN RECIPIENTE
        MOV C, TICK
        JC ES2 TICK
        RET
ES2 SWITCH:
        MOV EVENTO, #1
        RET
ES2 MINUS:
        MOV EVENTO, #2
ES2 PLUS:
        MOV EVENTO, #3
        RET
ES2 TICK:
        CLR TICK
        INC ES2 CONT MS
        MOV A, #10
        CLR C
        SUBB A, ES2 CONT MS
        JZ ES2 1S
ES2 1S:
        MOV ES2 CONT MS, #0
        ACALL ES2 SENSOR
        RET
ES2 30S:
        MOV ES2 CONT1 S, #0
        MOV ES2 CONT2 S, #0
        MOV EVENTO, \#\overline{1}
        RET
ES2 60S:
        MOV ES2 CONT1 S, #0
        MOV ES2 CONT2 S, #0
        MOV EVENTO, #1
ES2 SENSOR:
        MOV C, SENSOR
        JC ES2 SENSOR ON
        JNC ESZ SENSOR OFF
ES2 SENSOR ON:
        MOV A, VALOR DISPLAY
        JNZ ES2 NOTHING
        MOV ES2 CONT1 S, #0
        INC ES2 CONT2 S
        MOV A, \#60
        CLR C
        SUBB A, ES2 CONT2 S
        JZ ES2 60S
        RET
ES2 SENSOR OFF:
        MOV ES2 CONT2_S, #0
Page: 5
```

;SE HA PULSADO EL BOTON ON/OFF

ES2 GEN EV:

```
C:\Users\xabie\Documents\GitHub\AC\2022-2023 PROYECTO\PF\proyecto.a 11/02/22 16:07:11
       INC ES2 CONT1 S
       MOV A, #30
       CLR C
       SUBB A, ES2 CONT1 S
       JZ ES2 30S
       RET
ES2 NOTHING:
       MOV ES2 CONT1 S, #0
       MOV ES2 CONT1 S, #0
       RET
;=========ESTADO3 TRANSICION========
ESTADO3:
       ACALL ES3 GEN EV
       MOV A, EVENTO
       RL A
       MOV DPTR, #ES3 EV TAB
       JMP @A+DPTR
ES3 EV TAB:
       AJMP ES3 EV0
       AJMP ES3 EV1
ES3 EV0:
                              ; EVENTO VACIO
       RET
ES3 EV1:
                               ; EVENTO ESPERA
       ACALL APAGAR TIMER
       ACALL APAGAR ZUMBADOR
       ACALL APAGAR DISPLAY
       ACALL APAGAR ADC
       MOV ESTADO, #0
       MOV EVENTO, #0
       RET
ES3 GEN EV:
       MOV C, FADC
       JC ES3 ADC
       RET
ES3 ADC:
       ACALL LEER ADC
                              ; AHORA TENGO EN B EL VALOR DEL ADC
       ; MENOS DE 40
       MOV A, B
       CLR C
       SUBB A, #20d
       JC ES3 40
       ;MAS DE 80
       MOV A, B
       CLR C
       SUBB A, #40d
       JNC ES3 80
       ;ENTRE 40 Y 80
       AJMP ES3 60
ES3 40:
       MOV EVENTO, #1
       RET
ES3 60:
       MOV VALOR DISPLAY, #11
       ACALL UPDATE DISPLAY
       ACALL ENCENDER ADC
       RET
ES3 80:
       MOV VALOR DISPLAY, #12
       ACALL UPDATE DISPLAY
       ACALL ENCENDER ADC
ENCENDER LED:
```

```
C:\Users\xabie\Documents\GitHub\AC\2022-2023 PROYECTO\PF\proyecto.a 11/02/22 16:07:11
       SETB LED
APAGAR LED:
       CLR LED
ENCENDER PWM:
       MOV PWMP, #4d
       RET
APAGAR PWM:
       MOV PWMP, #0
       MOV PWM0, #255
       RET
;==================DISPLAY==================
ENCENDER PARPADEO:
       MOV CONT PARPADEO, #0
       SETB PARPADEO
       RET
APAGAR PARPADEO:
       MOV CONT PARPADEO, #0
       CLR PARPADEO
       RET
ESTADO PARPADEO:
       MOV C, PARPADEO
       JC PARPADEO 500MS
       RET
PARPADEO 500MS:
       ; HAN PASADO 500MS?
       INC CONT PARPADEO
       MOV A, \#5
       CLR C
       SUBB A, CONT PARPADEO
       JZ UPDATE PARPADEO
       RET
UPDATE PARPADEO:
       MOV CONT PARPADEO, #0
       MOV A, PO
       ANL A, #01111111b
       JNZ APAGAR DISPLAY
       JZ ENCENDER DISPLAY
       RET
APAGAR DISPLAY:
       ANL PO, #0000000b
       RET
ENCENDER DISPLAY:
       ACALL UPDATE DISPLAY
       RET
UPDATE DISPLAY:
       ANL PO, #0000000b
       MOV A, VALOR DISPLAY
       MOV DPTR, #DISPLAY FUNC
       JMP @A+DPTR
DISPLAY FUNC:
       AJMP DISPLAY 0
                      ; 0
       AJMP DISPLAY 1
       AJMP DISPLAY 2
                      ; 2
       AJMP DISPLAY 3
                      ; 3
       AJMP DISPLAY 4
                      ; 4
       AJMP DISPLAY 5
       AJMP DISPLAY 6
       AJMP DISPLAY_7
       AJMP DISPLAY 8
       AJMP DISPLAY 9
                      ; 9
       AJMP DISPLAY P
       AJMP DISPLAY H ;11
```

```
C:\Users\xabie\Documents\GitHub\AC\2022-2023 PROYECTO\PF\proyecto.a 11/02/22 16:07:11
       AJMP DISPLAY HH ;12
DISPLAY 0: ;*gfedcba
       ORL P0, #00111111b
       MOV PWM0, #255
                               ; 0%
       RET
DISPLAY 1:
       ORL PO, #00000110b
                               ;10%
       MOV PWM0, #229
       RET
DISPLAY 2:
       ORL PO, #01011011b
       MOV PWM0, #204
                               ;20%
       RET
DISPLAY 3:
       ORL PO, #01001111b
       MOV PWM0, #178
                               ;30%
       RET
DISPLAY 4:
       ORL PO, #01111111b
       MOV PWM0, #153
                               ;40%
DISPLAY 5:
       ORL PO, #01101101b
       MOV PWM0, 127
                               ;50%
       RET
DISPLAY 6:
       ORL PO, #01111101b
       MOV PWM0, #102
                              ;60%
       RET
DISPLAY 7:
       ORL PO, #00001111b
                               ;70%
       MOV PWM0, #76
       RET
DISPLAY 8:
       ORL PO, #01111111b
       MOV PWM0, #51
                               ;80%
       RET
DISPLAY 9:
       ORL PO, #01101111b
       MOV PWM0, #25
                               ;90%
       RET
DISPLAY P:
       ORL PO, #01110011b
       MOV PWM0, #0
                               ;100%
       RET
DISPLAY H:
       ORL PO, #01110100b
       RET
DISPLAY HH:
       ORL PO, #01110110b
       RET
ENCENDER ZUMBADOR:
       MOV CONT ZUMB, #0
       CLR ZUMBADOR
       RET
APAGAR ZUMBADOR:
       MOV CONT ZUMB, #0
       SETB ZUMBADOR
       RET
ZUMBADOR ESTADO:
       ; ESTA EL ZUMBADOR ENCENDIDO?
       MOV C, ZUMBADOR
       JNC ZUMBADOR 200MS
ZUMBADOR 200MS:
```

```
C:\Users\xabie\Documents\GitHub\AC\2022-2023 PROYECTO\PF\proyecto.a 11/02/22 16:07:11
       INC CONT ZUMB
      MOV A, #2
       CLR C
       SUBB A, CONT ZUMB
       JZ APAGAR ZUMBADOR
       RET
;==========PCON + External=========
ACTIVAR IDL:
       ORL IENO, #1000001b
      ORL PCON, #0000001b
DESACTIVAR IDL:
      PUSH PSW
       PUSH ACC
      ANL IENO, #0000000b
       ANL PCON, #0000000b
       POP ACC
       POP PSW
      RET
ENCENDER ADC:
       ORL IENO, #11000000b
      ORL ADCON, #00001000b
APAGAR ADC:
      ANL IENO, #0000000b
LEER ADC:
      CLR FADC
      MOV B, ADCH
      RET
ENCENDER TIMER:
       ORL IENO, #10000010b
      MOV THO, #56
      MOV TLO, #56
      MOV T_CONT1, #0
      MOV T CONT2, #0
       SETB TR0
       RET
APAGAR TIMER:
       ANL IENO, #0000000b
       CLR TR0
      RET
TIMER FUNC:
       PUSH PSW
       PUSH ACC
       INC T CONT1
      MOV A, #125
       CLR C
       SUBB A, T CONT1
       JNZ CONDTIMER
      MOV T CONT1, #0
       INC T CONT2
      MOV A, #8
       CLR C
       SUBB A, T CONT2
       JNZ CONDTIMER
      MOV T CONT2, #0
       SETB TICK
                                   ; HA PASADO 100ms!
       ACALL ZUMBADOR ESTADO
```

```
RET
CONDTIMER:
      POP ACC
     POP PSW
     RET
;=========INTERRUPCIONES==========
ORG 0x03
INTERRUPCION_EXTERNA:
     ACALL DESACTIVAR IDL
     RETI
ORG 0x0B
INTERRUPCION TIMER:
      ACALL TIMER FUNC
      RETI
ORG 0x53
INTERRUPCION ADC:
      PUSH PSW
      PUSH ACC
      SETB FADC
      POP ACC
      POP PSW
      RETI
END
```

;HA FECHA 13/10/2022 SOLO YO Y DIOS SABIAMOS LO QUE AQUI HABIA ESCRITO.;CUENDO ESTES LEYENDO ESTO, SEGURAMENTE, SOLO DIOS LO SEPA.