```
C:\Users\xabie\Documents\GitHub\AC\2022-2023 PROYECTO\PF\proyecto.a 11/01/22 17:15:
; VARIABLES GLOBALES
ESTADO EQU 0x20
EVENTO EQU 0x21
VALOR DISPLAY EQU 0x22
T CONT1 EQU 0x23
T CONT2 EQU 0x24
TICK EQU 0x25.0
PARPADEO EQU 0x25.1
FADC EQU 0X25.2
CONT ZUMB EQU 0x26
CONT PARPADEO EQU 0x27
; PCON EQU 0x87
ADCON EQU 0xC5
ADCH EQU 0xC6
PWMP EQU 0xFE
PWM0 EQU 0xFC
IENO EQU 0xA8
; PUERTOS
LED EQU P2.0
ZUMBADOR EQU P2.1
PLUS EQU P3.0
MINUS EQU P3.1
SWITCH EQU P3.2
SENSOR EQU P3.5
; VARIABLES DE ESTADOS
      ; 1
ES1 CONT MS EQU 0x2A
ES1 CONT S EQU 0x2B
      ; 2
ES2 CONT MS EQU 0x2C
ES2 CONT1 S EQU 0x2D
ES2 CONT2 S EQU 0x2E
ORG 0X0000
       AJMP INICIO
ORG 0x007b
INICIO:
       ACALL INIT
MAIN:
       ACALL FSM
      AJMP MAIN
FSM:
       MOV A, ESTADO
       MOV DPTR, #EST TAB
       JMP @A+DPTR
EST TAB:
       AJMP ESTADO0
                             ; REPOSO
       AJMP ESTADO1
                             ; ESPERA
       AJMP ESTADO2
                             ; CALENTAR
      AJMP ESTADO3
                             ;TRANSICION
INIT:
       ;JUST DEBUGGING!!!!!!!
              MOV P0, #0
              MOV P2, #0
              MOV P3, #0
```

```
C:\Users\xabie\Documents\GitHub\AC\2022-2023 PROYECTO\PF\proyecto.a 11/01/22 17:15:
                ; ACALL ENCENDER TIMER
                ; ACALL ENCENDER PWM
                ACALL ENCENDER ADC
        ; VALORES INICIALES
        MOV ESTADO, #3
        MOV EVENTO, #0
        MOV VALOR DISPLAY, #0
       MOV T_CONT1, #0
MOV T_CONT2, #0
        MOV CONT ZUMB, #0
        MOV CONT PARPADEO, #0
        CLR PARPADEO
        ; PUERTOS ENTRADA
        SETB PLUS
        SETB MINUS
        SETB SWITCH
        SETB SENSOR
        ; PUERTOS SALIDA
        CLR P0.0
        CLR P0.1
        CLR P0.2
        CLR P0.3
        CLR P0.4
        CLR P0.5
        CLR P0.6
        CLR P0.7
        CLR LED
        CLR ZUMBADOR
        SETB ZUMBADOR
        ;TIMER
        ORL TMOD, #0000010b
        ANL TMOD, #11110010b
        CLR TICK
        ; VARIABLES DE ESTADOS
                ; 1
        MOV ES1 CONT MS, #0
        MOV ES1 CONT S, #0
                ; 2
        MOV ES2 CONT MS, #0
        MOV ES2 CONT1 S, #0
        MOV ES2 CONT2 S, #0
       RET
;===================================;
ESTADO0:
        ACALL ESO GEN EV
        MOV A, EVENTO
        MOV DPTR, #ESO EV TAB
        JMP @A+DPTR
ESO EV TAB:
        AJMP ESO EVO
                                          ; EVENTO VACIO
        AJMP ESO EV1
                                          ; ENCENDIDO
ESO EVO:
                                 ; EVENTO VACIO
        AJMP ACTIVAR IDL
        RET
ESO EV1:
                                 ; EVENTO ESPERA
```

```
C:\Users\xabie\Documents\GitHub\AC\2022-2023 PROYECTO\PF\proyecto.a 11/01/22 17:15:
       ; PONER UN 0 EN PANTALLA
       MOV VALOR DISPLAY, #0
       ACALL UPDATE DISPLAY
       ACALL ENCENDER PARPADEO
       ACALL ENCENDER LED
       ACALL ENCENDER ZUMBADOR
       ACALL ENCENDER TIMER
       MOV ESTADO, #1
       MOV EVENTO, #0
       RET
ESO GEN EV:
       ; COMPROBAR SI SE HA PULSADO EL BOTON
       MOV C, SWITCH
       JNC ESO SWITCH
       RET
ESO SWITCH:
       MOV EVENTO, #1
       RET
ESTADO1:
       ACALL ES1 GEN EV
       MOV A, EVENTO
       RL A
       MOV DPTR, #ES1 EV TAB
       JMP @A+DPTR
ES1 EV TAB:
       AJMP ES1 EV0
       AJMP ES1 EV1
       AJMP ES1 EV2
ES1 EV0:
                               ; EVENTO VACIO
       RET
ES1 EV1:
                               ; EVENTO REPOSO
       ; RESETEAR VARIABLES DE ESTADO
       MOV ES1 CONT MS, #0
       MOV ES1 CONT S, #0
       MOV CONT ZUMB, #0
       MOV CONT PARPADEO, #0
       ACALL APAGAR DISPLAY
       ACALL APAGAR PARPADEO
       ACALL APAGAR ZUMBADOR
       ACALL APAGAR LED
       ACALL APAGAR TIMER
       MOV ESTADO, #0
       MOV EVENTO, #0
       RET
ES1 EV2:
                               ; EVENTO CALENTAR
       ; RESETEAR VARIABLES DE ESTADO
       MOV ES1 CONT MS, #0
       MOV ES1 CONT S, #0
       MOV CONT ZUMB, \#0
       MOV CONT PARPADEO, #0
       ACALL APAGAR PARPADEO
       ACALL ENCENDER DISPLAY
       ACALL APAGAR ZUMBADOR
       ACALL ENCENDER PWM
       MOV ESTADO, #2
```

```
MOV EVENTO, #0
       RET
ES1 GEN EV:
       ; COMPROBAR SI SE HA PULSADO EL SWITCH
       MOV C, SWITCH
       JNC ES1 SWITCH
       ; COMPROBAR SI SE HA COLOCADO RECIPIENTE
       MOV C, SENSOR
       JC ES1 SENSOR
       ; COMPROBAR SI HA PASADO 100MS
       MOV C, TICK
       JC ES1 TICK
       RET
ES1 SWITCH:
                                ; SE DETECTA ON/OFF
       MOV EVENTO, #1
       RET
                               ;SE DETECTA RECIPIENTE
ES1 SENSOR:
       MOV EVENTO, #2
       RET
ES1 TICK:
                               ; PASA 100MS SIN RECIPIENTE
       CLR TICK
       INC ES1_CONT_MS
       MOV A, #10
       CLR C
       SUBB A, ES1 CONT MS
       JZ ES1 1S
       RET
ES1 1S:
                               ; PASA 1S SIN RECIPIENTE
       MOV ES1 CONT MS, #0
       INC ES1 CONT S
       MOV A, #15
       CLR C
       SUBB A, ES1 CONT S
       JZ ES1 15S
       RET
ES1 15S:
                               ; PASA 15S SIN RECIPIENTE
       MOV ES1 CONT S, #0
       MOV EVENTO, \overline{*1}
       RET
ESTADO2:
       ACALL ES2 GEN EV
       MOV A, EVENTO
       MOV DPTR, #ES2 EV TAB
       JMP @A+DPTR
ES2 EV TAB:
       AJMP ES2 EV0
       AJMP ES2 EV1
       AJMP ES2 EV2
       AJMP ES2 EV3
ES2 EV0:
                                ; EVENTO VACIO
       RET
ES2 EV1:
                                ; EVENTO TRANSICION
       ACALL ENCENDER ZUMBADOR
       ACALL APAGAR LED
       ACALL ENCENDER ADC
       ACALL APAGAR TIMER
       ACALL APAGAR PWM
       MOV ESTADO, #3
       MOV EVENTO, #0
```

C:\Users\xabie\Documents\GitHub\AC\2022-2023 PROYECTO\PF\proyecto.a 11/01/22 17:15:

```
C:\Users\xabie\Documents\GitHub\AC\2022-2023 PROYECTO\PF\proyecto.a 11/01/22 17:15:
        RET
ES2 EV2:
        MOV A, #0
        CLR C
        SUBB A, VALOR DISPLAY
        JZ ES2 NOTHING
        DEC VALOR DISPLAY
        ACALL UPDATE DISPLAY
        MOV EVENTO, #0
        RET
ES2 EV3:
        MOV A, #10
        CLR C
        SUBB A, VALOR DISPLAY
        JZ ES2 NOTHING
        INC VALOR DISPLAY
        ACALL UPDATE DISPLAY
        MOV EVENTO, #0
        RET
ES2 GEN EV:
        ;SE HA PULSADO EL BOTON ON/OFF
        MOV C, SWITCH
        JNC ES2 SWITCH
        ;SE HA PULSADO EL BOTON DE MENOS
        MOV C, MINUS
        JC ES2 MINUS
        ;SE HA PULSADO EL BOTON DE MAS
        MOV C, PLUS
        JC ES2 PLUS
        ; PASA 100MS SIN RECIPIENTE
        MOV C, TICK
        JC ES2 TICK
        RET
ES2 SWITCH:
       MOV EVENTO, #1
        RET
ES2 MINUS:
       MOV EVENTO, #2
       RET
ES2 PLUS:
        MOV EVENTO, #3
        RET
ES2 TICK:
        CLR TICK
        INC ES2 CONT MS
        MOV A, #10
        CLR C
        SUBB A, ES2 CONT MS
        JZ ES2 1S
        RET
ES2 1S:
        MOV ES2 CONT MS, #0
        ACALL ES2 SENSOR
        RET
ES2 30S:
        MOV ES2 CONT1 S, #0
        MOV ES2 CONT2 S, #0
        MOV EVENTO, #1
```

```
C:\Users\xabie\Documents\GitHub\AC\2022-2023 PROYECTO\PF\proyecto.a 11/01/22 17:15:
       RET
ES2 60S:
       MOV ES2 CONT1 S, #0
       MOV ES2 CONT2 S, #0
       MOV EVENTO, #1
ES2 SENSOR:
       MOV C, SENSOR
       JC ES2 SENSOR ON
       JNC ESZ SENSOR OFF
ES2 SENSOR ON:
       MOV A, VALOR DISPLAY
       JNZ ES2 NOTHING
       MOV ES2 CONT1 S, #0
       INC ES2 CONT2 S
       MOV A, #60
       CLR C
       SUBB A, ES2 CONT2 S
       JZ ES2 60S
       RET
ES2 SENSOR OFF:
       MOV ES2 CONT2 S, #0
       INC ES2 CONT1 S
       MOV A, #30
       CLR C
       SUBB A, ES2 CONT1 S
       JZ ES2 30S
       RET
ES2 NOTHING:
       MOV ES2 CONT1 S, #0
       MOV ES2_CONT1_S, #0
       RET
ESTADO3:
       ACALL ES3 GEN EV
       MOV A, EVENTO
       RL A
       MOV DPTR, #ES3_EV_TAB
       JMP @A+DPTR
ES3 EV TAB:
       AJMP ES3 EV0
       AJMP ES3 EV1
                               ; EVENTO VACIO
ES3 EV0:
       RET
ES3 EV1:
                               ; EVENTO ESPERA
       ACALL APAGAR ZUMBADOR
       ACALL APAGAR DISPLAY
       ACALL APAGAR ADC
       MOV ESTADO, #0
       MOV EVENTO, #0
       RET
ES3 GEN EV:
       MOV C, FADC
       JC ES3 ADC
       RET
ES3 ADC:
                               ; AHORA TENGO EN B EL VALOR DEL ADC
       ACALL LEER ADC
       ; MENOS DE 40
       MOV A, B
       CLR C
       SUBB A, #20d
```

```
C:\Users\xabie\Documents\GitHub\AC\2022-2023 PROYECTO\PF\proyecto.a 11/01/22 17:15:
      JC ES3 40
       ; MAS DE 80
      MOV A, B
      CLR C
      SUBB A, #40d
      JNC ES3 80
      ;ENTRE 40 Y 80
      AJMP ES3 60
ES3 40:
      MOV EVENTO, #1
      RET
ES3 60:
      MOV VALOR DISPLAY, #11
      ACALL UPDATE DISPLAY
      ACALL ENCENDER ADC
ES3 80:
      MOV VALOR DISPLAY, #12
      ACALL UPDATE DISPLAY
      ACALL ENCENDER ADC
ENCENDER LED:
      SETB LED
      RET
APAGAR LED:
      CLR LED
      RET
ENCENDER PWM:
      MOV PWMP, #1
      RET
APAGAR PWM:
      MOV PWMP, #0
      RET
ENCENDER PARPADEO:
      MOV CONT PARPADEO, #0
      SETB PARPADEO
      RET
APAGAR PARPADEO:
      MOV CONT PARPADEO, #0
      CLR PARPADEO
      RET
ESTADO PARPADEO:
      MOV C, PARPADEO
      JC PARPADEO 500MS
      RET
PARPADEO 500MS:
       ; HAN PASADO 500MS?
      INC CONT PARPADEO
      MOV A, #5
      CLR C
      SUBB A, CONT PARPADEO
      JZ UPDATE PARPADEO
      RET
UPDATE PARPADEO:
      MOV CONT PARPADEO, #0
      MOV A, PO
      ANL A, #01111111b
      JNZ APAGAR DISPLAY
Page: 7
```

```
C:\Users\xabie\Documents\GitHub\AC\2022-2023 PROYECTO\PF\proyecto.a 11/01/22 17:15:
        JZ ENCENDER DISPLAY
        RET
APAGAR DISPLAY:
        ANL PO, #000000b
        RET
ENCENDER DISPLAY:
        ACALL UPDATE DISPLAY
        RET
UPDATE DISPLAY:
        ANL P0, #0000000b
        MOV A, VALOR DISPLAY
        MOV DPTR, #DISPLAY FUNC
        JMP @A+DPTR
DISPLAY FUNC:
        AJMP DISPLAY 0
        AJMP DISPLAY 1
                        ; 1
       AJMP DISPLAY 2
        AJMP DISPLAY 3
        AJMP DISPLAY 4
       AJMP DISPLAY 5
                        ; 5
                        ;6
       AJMP DISPLAY 6
        AJMP DISPLAY 7
                        ;7
       AJMP DISPLAY 8
                        ;8
       AJMP DISPLAY 9
        AJMP DISPLAY P
                        ;10
       AJMP DISPLAY H
        AJMP DISPLAY HH ;12
DISPLAY 0: ;*gfedcba
        ORL PO, #00111111b
        MOV PWM0, #255
                                 ; 0 %
        RET
DISPLAY 1:
        ORL PO, #00000110b
        MOV PWM0, #229
                                 ;10%
        RET
DISPLAY 2:
        ORL PO, #01011011b
        MOV PWM0, #204
                                ;20%
        RET
DISPLAY 3:
        ORL PO, #01001111b
        MOV PWM0, #178
                                 ;30%
        RET
DISPLAY 4:
        ORL PO, #01111111b
       MOV PWM0, #153
                                 ;40%
       RET
DISPLAY 5:
        ORL PO, #01101101b
        MOV PWM0, 127
                                 ;50%
        RET
DISPLAY 6:
        ORL PO, #01111101b
       MOV PWM0, #102
                                 ;60%
        RET
DISPLAY 7:
        ORL PO, #00001111b
        MOV PWM0, #76
                                 ;70%
       RET
DISPLAY 8:
        ORL PO, #01111111b
```

```
C:\Users\xabie\Documents\GitHub\AC\2022-2023 PROYECTO\PF\proyecto.a 11/01/22 17:15:
      MOV PWM0, #51
                           ;80%
      RET
DISPLAY 9:
      ORL PO, #01101111b
      MOV PWM0, #25
                           ;90%
DISPLAY P:
      ORL PO, #01110011b
      MOV PWMO, #0
                           ;100%
      RET
DISPLAY H:
      ORL PO, #01110100b
      RET
DISPLAY HH:
      ORL PO, #01110110b
      RET
ENCENDER ZUMBADOR:
      MOV CONT ZUMB, #0
      CLR ZUMBADOR
      RET
APAGAR ZUMBADOR:
      MOV CONT ZUMB, #0
      SETB ZUMBADOR
      RET
ZUMBADOR ESTADO:
      ; ESTA EL ZUMBADOR ENCENDIDO?
      MOV C, ZUMBADOR
      JNC ZUMBADOR 200MS
ZUMBADOR 200MS:
      INC CONT ZUMB
      MOV A, #2
      CLR C
      SUBB A, CONT ZUMB
      JZ APAGAR ZUMBADOR
      RET
ACTIVAR IDL:
      ORL IENO, #1000001b
      ORL PCON, #0000001b
      RET
DESACTIVAR IDL:
      ANL IENO, #0000000b
      ANL PCON, #0000000b
      RET
ENCENDER ADC:
      ORL IENO, #11000000b
      ORL ADCON, #00001000b
APAGAR ADC:
      ANL IENO, #0000000b
      RET
LEER ADC:
      CLR FADC
      MOV B, ADCH
      RET
;======================TIMER===================
ENCENDER TIMER:
      ORL IENO, #10000010b
      MOV THO, #56
```

```
C:\Users\xabie\Documents\GitHub\AC\2022-2023 PROYECTO\PF\proyecto.a 11/01/22 17:15:
      MOV TLO, #56
       MOV T CONT1, #0
      MOV T CONT2, #0
       SETB TRO
      RET
APAGAR_TIMER:
      ANL IENO, #0000000b
       CLR TR0
TIMER FUNC:
      ACALL SAVE
       INC T CONT1
      MOV A, #125
       CLR C
       SUBB A, T CONT1
       JNZ CONDTIMER
      MOV T_CONT1, #0
       INC T CONT2
      MOV A, #8
       CLR C
       SUBB A, T CONT2
       JNZ CONDTIMER
      MOV T CONT2, #0
       SETB TICK
                                    ;HA PASADO 100ms!
       ACALL ZUMBADOR ESTADO
      ACALL ESTADO PARPADEO
       ACALL LOAD
CONDTIMER:
      ACALL LOAD
      RET
SAVE:
      PUSH PSW
      PUSH ACC
      RET
LOAD:
      POP ACC
      POP PSW
      RET
ORG 0x03
INTERRUPCION EXTERNA:
      ACALL SAVE
       ACALL DESACTIVAR IDL
      ACALL LOAD
      RETI
ORG 0x0B
INTERRUPCION TIMER:
      ACALL SAVE
       ACALL TIMER FUNC
       ACALL LOAD
      RETI
ORG 0x53
INTERRUPCION ADC:
      ACALL SAVE
```

C:\Users\xabie\Documents\GitHub\AC\2022-2023 PROYECTO\PF\proyecto.a 11/01/22 17:15:

SETB FADC ACALL LOAD RETI

END

;HA FECHA 13/10/2022 SOLO YO Y DIOS SABIAMOS LO QUE AQUI HABIA ESCRITO.;CUENDO ESTES LEYENDO ESTO, SEGURAMENTE, SOLO DIOS LO SEPA.