几米物联 SMT 防错料系统

一体机 app 操作文档



目录

—、	安装、登录	2
_、	操作	4
	1、仓库发料	4
	2、厂线操作员操作	6
	2.1、上料	6
	2.2、上料完成	8
	2.3、换料	
	2.4、全检	
	3、IPQC 操作	13
	3.1、核料	13
	3.2、全检	
	站位表自动更新	
四、	app 升级更新	19
五、	网络连接状态提示	20

一、安装、登录

1、将 apk 文件导入一体机,如下图:将 防错料 app v1.10.6.apk 文件导入一体机根目录,点击即可进入安装。



2、安装完成后, 点击一体机桌面上的 SMT 防错料系统 图标 如下:



3、点开后登录页面如下:



4、第一步: 扫描线号, 扫描的线号正确后将加载工作状态为"正在进行"的工单, 加载的时 间长短与网速相关,如下图:



5、若扫描的线号存在正在进行的工单,则在页面会显示出来,如图(该图为测试数据):



6、第二步:扫描个人的工号条码,扫描正确之后将显示在页面上,如第三步图中显示; 7、第三步:选择工单,点击某一个工单,该工单将显示被选中状态(击后面勾选变成绿色), 如图:



Tol·ImìL.

8、**第四步**:点击页面上的"进入"按钮,将进入操作页面,不同工种的人员将进入不同操作页面 (比如仓库工作人员将进入仓库的操作页面、厂线工作人员将进入厂线的操作页面、质检(IPQC)工作人员将进入质检操作页面):



二、操作

1、仓库发料

扫描料号, 若扫描的料号在料号表中, 则弹出该料号的站位; 若不在料号表中, 则弹出错误提示; 若该料号已经发料, 提示已经发料。点击 "确定" 按钮使弹出框消失。具体情况如图:

(1) 扫描的料号在料号表中的情况:



(2) 扫描的料号不在料号表中的情况:



(注意:点击"确定"按钮使弹出框消失后,才能进行扫描下一个料号)

(3)、该料号已经发料的情况



(4)、发料完成

若扫描成功的次数与料号表中料号的数量相同,将弹出发料结果。

①、若全部料都扫描成功(即料号表每一项都是绿色的),则弹出"PASS",表示发料完成,点击"确定"按钮后,弹出框将消失,料号表上全部项将恢复原始状态,即可以进行又一次的仓库发料,如图:



Tol·ImìL.

②、若有任一项料号未扫描,则弹出"FAIL",表示未完成发料,接着点击"确定"按钮使弹出框消失,继续扫描另一个未发料的料号,直到最终弹出上图"PASS"的发料结果,如图:



2、厂线操作员操作

2.1、上料

上料必须在该工单发料全部完成的前提下,才能进行,否则进入上料页面会提示"未完成发料",如图:



Tol·ImìL.

厂线上料需要扫描站位和该站位对应的料号,一定要先扫描站位,再扫描料号;显示料号不相符时,重新扫描该站位和正确的料号。

操作过程中的情况如下:

(1) 扫描的站位不在料号表中



(2) 扫描的站位在料号表中,但扫描到的料号与该站位在站位表中的料号不一致



(结果显示为"FAIL",下面对应的是错误信息)

(3) 扫到的站位在站位表中,扫到的料号与该站位在站位表中的料号一致,该项将显示在顶上:



(结果显示"PASS",下面对应的是成功信息)

2.2、上料完成


若扫描上料成功的次数与料号表中料号的数量相同,将弹出上料结果。

(1)、若全部料都上料成功(即料号表每一项都是绿色的),则弹出"PASS",表示上料完成,点击"确定"按钮后,进入解锁再次上料页面,如图:



输入(或者扫描)再次上料解锁密码,即可再次上料。

(2)、若有任一项料号未扫描,或者有任一项错误,则弹出"FAIL",表示未完成上料,接着点击"确定"按钮使弹出框消失,继续上下一个料,直到最终弹出上图"PASS"的上料结果。



2.3、换料

换料必须在该工单首次全检全部完成的前提下,才能进行,否则将会提示"IPQC 未做首次全检",如图:



换料必须先扫描站位, 再扫该站位上的料号, 最后扫描更换的料号。将出现换料的结果, 页面中间显示结果和结果信息, 页面底部显示扫描的结果。换料时, 扫描可能出现的情况, 如下:

(1) 排位表上不存在扫描到的站位



Jimi-loT'

(2) 扫到的站位在料号表中,但扫到的线上料号与站位不对应



(3) 扫到的站位和线上料号都在料号表上,且相对应,但扫到的更换料号与站位不对应



Jimi-loT'

(4) 扫到的站位与扫到的线上料号对应,但更换料号与线上料号扫了同一个料盘



- (5) 扫到的站位与扫到的线上料号对应,且扫到的更换料号与站位也对应,则有两种换料成功的结果:
 - ① 更换的料与线上的料是同一种料



② 更换的料与线上的料为替代料



2.4、全检

厂线操作员全检的前提也必须是该工单已经完成了首次全检,否则也将提示"IPQC 未完成首次全检",如图:



厂线操作员全检与 IPQC 全检操作一样。请参考 IPQC 全检步骤。

3、IPQC 操作

3.1、核料

核料即随机抽查(或是对刚换完的料进行核对),一定是先扫描站位,再扫描料号;结果将显示在下方,页面中间显示结果和结果信息,页面底部显示扫描的结果。

核料也必须是在该工单完成了首次全检的前提下进行的,否则将提示"IPQC 未完成首次全检",如图:



核料时扫描可能出现的情况如下:

(1) 扫到的站位不在料号表中



(2) 扫到的站位在料号表中, 扫到的料号不在料号表中



(3) 扫到的站位和料号都在料号表中,但站位与料号不对应

← (QC抽检 QC全检)
工单号: WFCP171014001A
操作员: B888999
站 位:
料 号:
FΔII
. ,
站位与料号不对应!
扫描结果
站位:01-16 料号:K3108433191560

(4) 扫到的站位和料号都在料号表中,且相对应



3.2、全检

全检必须按照顺序从头扫到尾,只需要扫对应站位的料号。每扫一项,将在这一项中显示扫描的结果。

IPQC 全检必须在该工单完成上料的前提下才能进行,否则将会提示"<mark>操作员未完成上料"</mark>(厂线操作员全检则不会)如图:



Tol·IMìL.

IPQC 进入全检时, 若是首次全检将会提示"将进行首次全检", (厂线全检则不会) 如图:



全检过程出现的几种操作情况,如图:

(1) 扫到的料号与站位不对应



(2) 出现某一项出现"FAIL",即如上图所示,则必须长按该项弹出输入框,再扫描该项站位对应的料号:



(3) 扫到料号与站位相对应



(4) 全检最终结果

①、若全部料都扫描检查成功(即料号表每一项都是绿色的),则弹出"PASS",表示全检完成,点击"确定"按钮后,弹出框将消失,料号表上全部项将恢复原始状态,即可以进行又一次的全检操作,如图:



Tol·ImìL.

②、若有任一项错误,则弹出"FAIL",表示未完成全检,接着点击"确定"按钮使弹出框消失,料号表上全部项将恢复原始状态,重新进行全检,直到最终弹出上图的上料结果。



三、站位表自动更新

当系统后台更新了该站位表, app 页面将同步更新站位表信息, 则正在操作的工位就不能继续进行下去, 必须把更新的项的上一个工位完成了, 才能继续操作下一个工位。举例子如图: IPQC 在全检页面操作, 这时站位表更新了, 再继续扫料号全检时, 将提示"操作员未完成上料"



四、app 升级更新

当 app 有新的版本时,将进行下载新版本,升级更新。

1、下载 app

当 app 有新的版本时, 点开 app 图标进入首页和从操作页面返回主页面都会自动 检测到新版本, 将自动进行下载, 如图:



2、下载完成后,将自动跳转到安装页面,点击"安装",将自行安装。



3、安装完成后, 点击"完成", 将回到系统桌面, 点击 app, 进入 app(同 一、进入 app)。



五、网络连接状态提示

以上所有操作, 若出现如下弹出窗提示, 请检查网络是否连接正常, 且可用, 再进行操作。

