

a 
e_{in}
f_{in}
0
e_{uit}
f_{uit}
=
e
f

b 
e_{in}
f_{in}
1
e_{uit}
f_{uit}
=
e
f

c 
e_1
f_1
0
$e_3 = e_4$
$f_3 = f_4$
e_5
f_5
0
e_6
f_6
e_2
f_2
=
e_1
f_1
e_5
f_5
0
e_6
f_6
e_2
f_2

d 
e_1
f_1
1
$e_3 = e_4$
$f_3 = f_4$
e_5
f_5
1
e_6
f_6
e_2
f_2
=
e_1
f_1
e_5
f_5
1
e_6
f_6
e_2
f_2