$$e_2 = u_{source}$$

$$\frac{df_3}{dt} = \frac{1}{L} e_3$$

$$e_4 = R_{el} f_4$$

$$f_2 = f_3$$

$$f_4 = f_3$$

$$f_5 = f_3$$

$$e_3 = e_2 - e_4 - e_5$$

$$e_5 = K f_6$$

$$e6 = K f_5$$

$$\frac{df_7}{dt} = \frac{1}{J} e_7$$

$$e_8 = R_{bearing} f_8$$

$$f_6 = f_7$$

$$f_8 = f_7$$

$$f_9 = f_7$$

$$e_7 = e_6 - e_8 - e_9$$

$$e_9 = -\frac{D}{2} e_{10}$$

$$f_{10} = -\frac{D}{2} f_9$$

$$f_1 = f_{10}$$

$$f_{11} = f_{10}$$

$$e_{10} = e_{11} - e_1$$

$$e_1 = -mg$$

$$e_{11} = m \frac{df_{11}}{dt}$$