
| Ký hiệu<br>chuyên biệt miền | Phần tử đồ thị<br>liên kết năng lượng | Phương trình | Triển khai<br>sơ đồ khối |
|---|---|---|---|




Tụ điện



Lò xo tịnh tiến



Lò xo quay




$$e = \frac{1}{C} q$$

$$q = \int f \mathrm{d}t + q(0)$$

