

p
p
R1=10
R2=100
p
n
n
AC=220
p
p
n
C=0.01
L=0.1
n
n
p
G