

Удельная работа турбины
Удельная работа турбины, кДж/кг
200
175
150
125
100
75
50
25
1
2
Степень расширения, P_1/P_2
Влияние степени расширения на КПД
КПД нетто АСММ, %
40
30
20
10
0
1
2
Степень расширения, P_1/P_2
T_6 = 650 °C
T_6 = 700 °C
T_6 = 750 °C
T_6 = 800 °C
T_6 = 850 °C
Глобальный оптимум