



HERRAMIENTAS HARDWARE DE DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS

1



POLÍMETRO

Se usa para medir magnitudes eléctricas. Se comprueban los voltajes de alimentación, o la continuidad de los cables.

COMPROBADORES O TESTERS DIVERSOS

Permiten comprobar cables e red, las instalaciones y los adaptadores de red. Algunos son el OTDR, o el LAN Test.



2

3



OSCILOSCOPIO

Permite visualizar señales eléctricas variables en el tiempo. Se puede ver si existen picos de tensión.