会议终端补充试验及处理批准

文书号 QTR-261029-02 出具日期 2026年10月29日 质量中心

本补充记录评价R3返工对指定模组问题的处理效果，并明确现场处置中可接受的排除证据。初报中MA2607、MB2607批次范围保持不变。

仅在R3返工证明确绑定当前在机模组SN，且同一模组复测通过时，可以按有效返工排除该设备的本次批次换件需求。只有返工版本、只有合格字样或证书绑定另一块模组，均不足以支持排除。

R2不是本次批准的最终返工版本。软件更新不构成硬件返工或实际换件完成。R3已经实施但复测缺失或未通过的模组，仍按问题批次处理。

本批准适用于证据完整的对应模组，包括此前按相同R3工艺处理并保留逐模组复测记录的历史模组。现场当前模组身份尚未确认且进入本专项核验范围时，在补证前暂时停用；确认身份后再决定永久动作。

批准项目	结果
有效处理版本	R3
证书匹配	必须绑定当前模组SN
复测状态	通过
原问题批次范围	MA2607、MB2607
签核记录	沈岚 2026-10-29 16:20；周衡 2026-10-29 16:45

返工验证和记录适用

补充验证比较未返工样本、R2处理样本、R3处理样本及软件更新样本。只有按批准流程完成R3并经复测的样本达到本轮质量放行要求。该结论不允许把实验室样本的通过结果复制给没有对应证据的客户模组。

生产履历中返工记录和质量复测记录可能分列保管。审核时须核对证书编号、模组SN、版本及复测结论四项，复测完成时点不能早于对应处理。

已返厂整机与拆下模组应分别保留流转链。整机在厂内隔离说明其不在客户现场运行，但不自动证明其中模组已经完成处理，也不自动构成售后结案。

客户服务如发现不相容的记录，应将不一致字段与来源一起交给质量中心。未收到更正前维持原风险控制，避免给客户出具无依据的排除证明。

样本处理	复核结论
未返工	保持原批次处置
R2	不作为本次排除依据
软件更新	不等于更换或返工完成
R3且证书匹配且复测通过	可按对应模组排除
缺少当前模组身份	先核验身份

临时服务个案批准

客户服务部就C05和C12提出会议期间连续性安排。质量中心及客户服务负责人同意：对附件往来中列明的相应三台终端，可通过隔离业务网络并以备用端承接会议服务的组合措施，提供临时服务至2026年11月6日。

上述安排要求原受影响终端隔离业务网络并停止承载业务，由备用端维持客户会议服务。服务团队必须确认两项措施实际落实，并记录确认人和时点。尚未落实时，不得在客户材料中写成已经完成。

临时措施至2026年11月6日届满，或任一条件不满足时，原受影响终端继续保持停用，由周衡升级协调备用端及永久换件资源。不能在延期申请等待期间恢复原终端业务。

上述安排不免除永久换件。临时措施完成不能作为质量工单结案，C12客户固定服务窗口也不是批次处置豁免。适用设备以往来附件内列出的串号为限。

批准记录 AP-TMP-261029：沈岚 2026-10-29 17:10；周衡 2026-10-29 17:20。客户服务团队应将实施确认记录回传，销售团队只能协助预约。

条件	执行口径
对象	C05与C12分别指定三台
措施	隔离业务网络并使用备用端
现场证据	确认人、时间及落实记录
有效期	至2026-11-06
永久处置	仍需永久换件，不得据此结案

替换件验证和出库条件

替换控制模组SA2适配QY-A100，SB2适配QY-B200，两者不互换。服务团队按整机型号形成需求，供应保障部按放行、预留和待检状态确认可用数量。账面结存并不等于可发数量。

单独的采购草案不构成已确认到货，也不形成现货。对外时间安排须分别说明待批准、发运、预计到达、预约和实际完成，禁止把任一中间节点表述为修复完成。

本次技术批准不改变商务授权。问题模组和标准上门服务免费；整机升级、退款及普遍延保均需独立有效批准，不可由试验报告推导。

出库前检查料号、放行记录和项目预留，安装后记录新旧模组SN、复测结果及客户确认。拆下问题模组按隔离周转路径返回，不投入普通备件池。

终端型号	批准替换件	是否互换
QY-A100	SA2	否
QY-B200	SB2	否

完成与结案的技术记录

永久换件完成应同时能够追溯拆下模组、装入模组及完成时点。现场复测需对应实施后的终端；客户确认应能核对设备身份和服务事实。

服务预约确认说明双方同意服务时间，不证明人员已到场；物流签收说明物品已经收到，不证明部件已经装入。远程固件升级记录只证明软件动作，不能转换为硬件完成记录。

对原机返厂且替换机已交付的情形，应核查当前使用对象及旧机隔离状态，避免对同一业务需求重复派件。厂内隔离问题设备需要库存处置闭环，不能伪造客户现场已修复回执。

本文件允许接受等效业务证据，但对应关系必须可复核。不能要求客户签署与实际情况不符的回执，也不能由内部人员代填客户已确认。

环节	至少保留的业务证据
永久换件	整机SN、新旧模组SN、实施时间
复测	当前设备及通过结果
客户确认	授权联系人、确认内容、时间
返件	收货及隔离位置
关闭	服务责任人复核并保存关联单号

补充试验档案说明

后续22页记录不同处理组的复测观察。试验编号VFY-01至VFY-22。各页以独立样本组记录，不作为客户设备的返工证。现场返工证仍由生产履历和质量记录按具体模组查证。

为避免以暂时恢复替代修复，复测在中断、重启和继续运行之后保留完整窗口；软件组保留更新前后版本，R3组保留处理版本标识。

实验室样本身份由质量中心保管。外发客户函稿可以引用本报告结论，但不需要披露其他客户的设备资料或全部实验日志。

阶段	核对内容
接样	标签、模组SN及处理状态
准备	治具、环境与日志时钟
试验	组合负载及温度运行
观察	异常次数和恢复状态
复核	处理版本与结果一致
保管	样品与日志归档

补充试验记录 VFY 01

记录号 VFY-01 批次 MA2607 处理组 未返工 执行日期 2026年10月26日

本组五件独立样本使用FX-02治具。实测最高温度56摄氏度，湿度44%RH；组合负载运行24小时。实验员顾诚记录，何敏复核。

所有样本完成一次断电恢复检查后进入连续窗口。实验网络与客户业务网络隔离，本组结果不代替客户现场在机身份及服务事实。

样品	处理	运行小时	失联次	复测	日志索引
V01-1	未返工	24	1	未通过	VL-01-1
V01-2	未返工	24	0	通过	VL-01-2
V01-3	未返工	24	2	未通过	VL-01-3
V01-4	未返工	24	1	未通过	VL-01-4
V01-5	未返工	24	2	未通过	VL-01-5

复核意见

本组未返工处理样本仍观察到中断，不能据此形成批次排除。偶有样本本轮未见异常，仍保留该组既定处置要求。

后续保管

样本存入VFY-01专用盒，原日志于2026年10月29日归档。记录员已完成数量核对；质量中心保留复查权。样品未进入客户备件仓。

补充试验记录 VFY 02

记录号 VFY-02 批次 MA2607 处理组 R2 执行日期 2026年10月27日

本组五件独立样本使用FX-03治具。实测最高温度57摄氏度，湿度45%RH；组合负载运行24小时。实验员叶辰记录，何敏复核。

所有样本完成一次断电恢复检查后进入连续窗口。实验网络与客户业务网络隔离，本组结果不代替客户现场在机身份及服务事实。

样品	处理	运行小时	失联次	复测	日志索引
V02-1	R2	24	3	未通过	VL-02-1
V02-2	R2	24	3	未通过	VL-02-2
V02-3	R2	24	3	未通过	VL-02-3
V02-4	R2	24	2	未通过	VL-02-4
V02-5	R2	24	0	通过	VL-02-5

复核意见

本组R2处理样本仍观察到中断，不能据此形成批次排除。偶有样本本轮未见异常，仍保留该组既定处置要求。

后续保管

样本存入VFY-02专用盒，原日志于2026年10月29日归档。记录员已完成数量核对；质量中心保留复查权。样品未进入客户备件仓。

补充试验记录 VFY 03

记录号 VFY-03 批次 MA2607 处理组 软件更新 执行日期 2026年10月28日

本组五件独立样本使用FX-04治具。实测最高温度58摄氏度，湿度46%RH；组合负载运行24小时。实验员林宁记录，何敏复核。

所有样本完成一次断电恢复检查后进入连续窗口。实验网络与客户业务网络隔离，本组结果不代替客户现场在机身份及服务事实。

样品	处理	运行小时	失联次	复测	日志索引
V03-1	软件更新	24	2	未通过	VL-03-1
V03-2	软件更新	24	1	未通过	VL-03-2
V03-3	软件更新	24	0	通过	VL-03-3
V03-4	软件更新	24	1	未通过	VL-03-4
V03-5	软件更新	24	0	通过	VL-03-5

复核意见

本组软件更新处理样本仍观察到中断，不能据此形成批次排除。偶有样本本轮未见异常，仍保留该组既定处置要求。

后续保管

样本存入VFY-03专用盒，原日志于2026年10月29日归档。记录员已完成数量核对；质量中心保留复查权。样品未进入客户备件仓。

补充试验记录 VFY 04

记录号 VFY-04 批次 MA2607 处理组 R3 执行日期 2026年10月25日

本组五件独立样本使用FX-05治具。实测最高温度59摄氏度，湿度47%RH；组合负载运行24小时。实验员顾诚记录，何敏复核。

所有样本完成一次断电恢复检查后进入连续窗口。实验网络与客户业务网络隔离，本组结果不代替客户现场在机身份及服务事实。

样品	处理	运行小时	失联次	复测	日志索引
V04-1	R3	24	0	通过	VL-04-1
V04-2	R3	24	0	通过	VL-04-2
V04-3	R3	24	0	通过	VL-04-3
V04-4	R3	24	0	通过	VL-04-4
V04-5	R3	24	0	通过	VL-04-5

复核意见

本组R3样本在完整观察窗口内通过，处理版本与样品身份一致。该结果支持批准条件下的R3处理，不支持以其他模组证书替代在机模组记录。

后续保管

样本存入VFY-04专用盒，原日志于2026年10月29日归档。记录员已完成数量核对；质量中心保留复查权。样品未进入客户备件仓。

补充试验记录 VFY 05

记录号 VFY-05 批次 MB2607 处理组 未返工 执行日期 2026年10月26日

本组五件独立样本使用FX-06治具。实测最高温度55摄氏度，湿度48%RH；组合负载运行24小时。实验员叶辰记录，何敏复核。

所有样本完成一次断电恢复检查后进入连续窗口。实验网络与客户业务网络隔离，本组结果不代替客户现场在机身份及服务事实。

样品	处理	运行小时	失联次	复测	日志索引
V05-1	未返工	24	1	未通过	VL-05-1
V05-2	未返工	24	1	未通过	VL-05-2
V05-3	未返工	24	3	未通过	VL-05-3
V05-4	未返工	24	3	未通过	VL-05-4
V05-5	未返工	24	1	未通过	VL-05-5

复核意见

本组未返工处理样本仍观察到中断，不能据此形成批次排除。偶有样本本轮未见异常，仍保留该组既定处置要求。

后续保管

样本存入VFY-05专用盒，原日志于2026年10月29日归档。记录员已完成数量核对；质量中心保留复查权。样品未进入客户备件仓。

补充试验记录 VFY 06

记录号 VFY-06 批次 MB2607 处理组 R2 执行日期 2026年10月27日

本组五件独立样本使用FX-01治具。实测最高温度56摄氏度，湿度49%RH；组合负载运行24小时。实验员林宁记录，何敏复核。

所有样本完成一次断电恢复检查后进入连续窗口。实验网络与客户业务网络隔离，本组结果不代替客户现场在机身份及服务事实。

样品	处理	运行小时	失联次	复测	日志索引
V06-1	R2	24	4	未通过	VL-06-1
V06-2	R2	24	2	未通过	VL-06-2
V06-3	R2	24	3	未通过	VL-06-3
V06-4	R2	24	1	未通过	VL-06-4
V06-5	R2	24	1	未通过	VL-06-5

复核意见

本组R2处理样本仍观察到中断，不能据此形成批次排除。偶有样本本轮未见异常，仍保留该组既定处置要求。

后续保管

样本存入VFY-06专用盒，原日志于2026年10月29日归档。记录员已完成数量核对；质量中心保留复查权。样品未进入客户备件仓。

补充试验记录 VFY 07

记录号 VFY-07 批次 MB2607 处理组 软件更新 执行日期 2026年10月28日

本组五件独立样本使用FX-02治具。实测最高温度57摄氏度，湿度50%RH；组合负载运行24小时。实验员顾诚记录，何敏复核。

所有样本完成一次断电恢复检查后进入连续窗口。实验网络与客户业务网络隔离，本组结果不代替客户现场在机身份及服务事实。

样品	处理	运行小时	失联次	复测	日志索引
V07-1	软件更新	24	4	未通过	VL-07-1
V07-2	软件更新	24	0	通过	VL-07-2
V07-3	软件更新	24	2	未通过	VL-07-3
V07-4	软件更新	24	1	未通过	VL-07-4
V07-5	软件更新	24	1	未通过	VL-07-5

复核意见

本组软件更新处理样本仍观察到中断，不能据此形成批次排除。偶有样本本轮未见异常，仍保留该组既定处置要求。

后续保管

样本存入VFY-07专用盒，原日志于2026年10月29日归档。记录员已完成数量核对；质量中心保留复查权。样品未进入客户备件仓。

补充试验记录 VFY 08

记录号 VFY-08 批次 MB2607 处理组 R3 执行日期 2026年10月25日

本组五件独立样本使用FX-03治具。实测最高温度58摄氏度，湿度51%RH；组合负载运行24小时。实验员叶辰记录，何敏复核。

所有样本完成一次断电恢复检查后进入连续窗口。实验网络与客户业务网络隔离，本组结果不代替客户现场在机身份及服务事实。

样品	处理	运行小时	失联次	复测	日志索引
V08-1	R3	24	0	通过	VL-08-1
V08-2	R3	24	0	通过	VL-08-2
V08-3	R3	24	0	通过	VL-08-3
V08-4	R3	24	0	通过	VL-08-4
V08-5	R3	24	0	通过	VL-08-5

复核意见

本组R3样本在完整观察窗口内通过，处理版本与样品身份一致。该结果支持批准条件下的R3处理，不支持以其他模组证书替代在机模组记录。

后续保管

样本存入VFY-08专用盒，原日志于2026年10月29日归档。记录员已完成数量核对；质量中心保留复查权。样品未进入客户备件仓。

补充试验记录 VFY 09

记录号 VFY-09 批次 MA2607 处理组 未返工 执行日期 2026年10月26日

本组五件独立样本使用FX-04治具。实测最高温度59摄氏度，湿度52%RH；组合负载运行24小时。实验员林宁记录，何敏复核。

所有样本完成一次断电恢复检查后进入连续窗口。实验网络与客户业务网络隔离，本组结果不代替客户现场在机身份及服务事实。

样品	处理	运行小时	失联次	复测	日志索引
V09-1	未返工	24	2	未通过	VL-09-1
V09-2	未返工	24	0	通过	VL-09-2
V09-3	未返工	24	3	未通过	VL-09-3
V09-4	未返工	24	2	未通过	VL-09-4
V09-5	未返工	24	0	通过	VL-09-5

复核意见

本组未返工处理样本仍观察到中断，不能据此形成批次排除。偶有样本本轮未见异常，仍保留该组既定处置要求。

后续保管

样本存入VFY-09专用盒，原日志于2026年10月29日归档。记录员已完成数量核对；质量中心保留复查权。样品未进入客户备件仓。

补充试验记录 VFY 10

记录号 VFY-10 批次 MA2607 处理组 R2 执行日期 2026年10月27日

本组五件独立样本使用FX-05治具。实测最高温度55摄氏度，湿度53%RH；组合负载运行24小时。实验员顾诚记录，何敏复核。

所有样本完成一次断电恢复检查后进入连续窗口。实验网络与客户业务网络隔离，本组结果不代替客户现场在机身份及服务事实。

样品	处理	运行小时	失联次	复测	日志索引
V10-1	R2	24	4	未通过	VL-10-1
V10-2	R2	24	2	未通过	VL-10-2
V10-3	R2	24	1	未通过	VL-10-3
V10-4	R2	24	3	未通过	VL-10-4
V10-5	R2	24	0	通过	VL-10-5

复核意见

本组R2处理样本仍观察到中断，不能据此形成批次排除。偶有样本本轮未见异常，仍保留该组既定处置要求。

后续保管

样本存入VFY-10专用盒，原日志于2026年10月29日归档。记录员已完成数量核对；质量中心保留复查权。样品未进入客户备件仓。

补充试验记录 VFY 11

记录号 VFY-11 批次 MA2607 处理组 软件更新 执行日期 2026年10月28日

本组五件独立样本使用FX-06治具。实测最高温度56摄氏度，湿度54%RH；组合负载运行24小时。实验员叶辰记录，何敏复核。

所有样本完成一次断电恢复检查后进入连续窗口。实验网络与客户业务网络隔离，本组结果不代替客户现场在机身份及服务事实。

样品	处理	运行小时	失联次	复测	日志索引
V11-1	软件更新	24	3	未通过	VL-11-1
V11-2	软件更新	24	1	未通过	VL-11-2
V11-3	软件更新	24	2	未通过	VL-11-3
V11-4	软件更新	24	0	通过	VL-11-4
V11-5	软件更新	24	2	未通过	VL-11-5

复核意见

本组软件更新处理样本仍观察到中断，不能据此形成批次排除。偶有样本本轮未见异常，仍保留该组既定处置要求。

后续保管

样本存入VFY-11专用盒，原日志于2026年10月29日归档。记录员已完成数量核对；质量中心保留复查权。样品未进入客户备件仓。

补充试验记录 VFY 12

记录号 VFY-12 批次 MA2607 处理组 R3 执行日期 2026年10月25日

本组五件独立样本使用FX-01治具。实测最高温度57摄氏度，湿度43%RH；组合负载运行24小时。实验员林宁记录，何敏复核。

所有样本完成一次断电恢复检查后进入连续窗口。实验网络与客户业务网络隔离，本组结果不代替客户现场在机身份及服务事实。

样品	处理	运行小时	失联次	复测	日志索引
V12-1	R3	24	0	通过	VL-12-1
V12-2	R3	24	0	通过	VL-12-2
V12-3	R3	24	0	通过	VL-12-3
V12-4	R3	24	0	通过	VL-12-4
V12-5	R3	24	0	通过	VL-12-5

复核意见

本组R3样本在完整观察窗口内通过，处理版本与样品身份一致。该结果支持批准条件下的R3处理，不支持以其他模组证书替代在机模组记录。

后续保管

样本存入VFY-12专用盒，原日志于2026年10月29日归档。记录员已完成数量核对；质量中心保留复查权。样品未进入客户备件仓。

补充试验记录 VFY 13

记录号 VFY-13 批次 MB2607 处理组 未返工 执行日期 2026年10月26日

本组五件独立样本使用FX-02治具。实测最高温度58摄氏度，湿度44%RH；组合负载运行24小时。实验员顾诚记录，何敏复核。

所有样本完成一次断电恢复检查后进入连续窗口。实验网络与客户业务网络隔离，本组结果不代替客户现场在机身份及服务事实。

样品	处理	运行小时	失联次	复测	日志索引
V13-1	未返工	24	2	未通过	VL-13-1
V13-2	未返工	24	3	未通过	VL-13-2
V13-3	未返工	24	3	未通过	VL-13-3
V13-4	未返工	24	0	通过	VL-13-4
V13-5	未返工	24	2	未通过	VL-13-5

复核意见

本组未返工处理样本仍观察到中断，不能据此形成批次排除。偶有样本本轮未见异常，仍保留该组既定处置要求。

后续保管

样本存入VFY-13专用盒，原日志于2026年10月29日归档。记录员已完成数量核对；质量中心保留复查权。样品未进入客户备件仓。

补充试验记录 VFY 14

记录号 VFY-14 批次 MB2607 处理组 R2 执行日期 2026年10月27日

本组五件独立样本使用FX-03治具。实测最高温度59摄氏度，湿度45%RH；组合负载运行24小时。实验员叶辰记录，何敏复核。

所有样本完成一次断电恢复检查后进入连续窗口。实验网络与客户业务网络隔离，本组结果不代替客户现场在机身份及服务事实。

样品	处理	运行小时	失联次	复测	日志索引
V14-1	R2	24	4	未通过	VL-14-1
V14-2	R2	24	1	未通过	VL-14-2
V14-3	R2	24	2	未通过	VL-14-3
V14-4	R2	24	3	未通过	VL-14-4
V14-5	R2	24	2	未通过	VL-14-5

复核意见

本组R2处理样本仍观察到中断，不能据此形成批次排除。偶有样本本轮未见异常，仍保留该组既定处置要求。

后续保管

样本存入VFY-14专用盒，原日志于2026年10月29日归档。记录员已完成数量核对；质量中心保留复查权。样品未进入客户备件仓。

补充试验记录 VFY 15

记录号 VFY-15 批次 MB2607 处理组 软件更新 执行日期 2026年10月28日

本组五件独立样本使用FX-04治具。实测最高温度55摄氏度，湿度46%RH；组合负载运行24小时。实验员林宁记录，何敏复核。

所有样本完成一次断电恢复检查后进入连续窗口。实验网络与客户业务网络隔离，本组结果不代替客户现场在机身份及服务事实。

样品	处理	运行小时	失联次	复测	日志索引
V15-1	软件更新	24	3	未通过	VL-15-1
V15-2	软件更新	24	1	未通过	VL-15-2
V15-3	软件更新	24	1	未通过	VL-15-3
V15-4	软件更新	24	0	通过	VL-15-4
V15-5	软件更新	24	3	未通过	VL-15-5

复核意见

本组软件更新处理样本仍观察到中断，不能据此形成批次排除。偶有样本本轮未见异常，仍保留该组既定处置要求。

后续保管

样本存入VFY-15专用盒，原日志于2026年10月29日归档。记录员已完成数量核对；质量中心保留复查权。样品未进入客户备件仓。

补充试验记录 VFY 16

记录号 VFY-16 批次 MB2607 处理组 R3 执行日期 2026年10月25日

本组五件独立样本使用FX-05治具。实测最高温度56摄氏度，湿度47%RH；组合负载运行24小时。实验员顾诚记录，何敏复核。

所有样本完成一次断电恢复检查后进入连续窗口。实验网络与客户业务网络隔离，本组结果不代替客户现场在机身份及服务事实。

样品	处理	运行小时	失联次	复测	日志索引
V16-1	R3	24	0	通过	VL-16-1
V16-2	R3	24	0	通过	VL-16-2
V16-3	R3	24	0	通过	VL-16-3
V16-4	R3	24	0	通过	VL-16-4
V16-5	R3	24	0	通过	VL-16-5

复核意见

本组R3样本在完整观察窗口内通过，处理版本与样品身份一致。该结果支持批准条件下的R3处理，不支持以其他模组证书替代在机模组记录。

后续保管

样本存入VFY-16专用盒，原日志于2026年10月29日归档。记录员已完成数量核对；质量中心保留复查权。样品未进入客户备件仓。

补充试验记录 VFY 17

记录号 VFY-17 批次 MA2607 处理组 未返工 执行日期 2026年10月26日

本组五件独立样本使用FX-06治具。实测最高温度57摄氏度，湿度48%RH；组合负载运行24小时。实验员叶辰记录，何敏复核。

所有样本完成一次断电恢复检查后进入连续窗口。实验网络与客户业务网络隔离，本组结果不代替客户现场在机身份及服务事实。

样品	处理	运行小时	失联次	复测	日志索引
V17-1	未返工	24	4	未通过	VL-17-1
V17-2	未返工	24	2	未通过	VL-17-2
V17-3	未返工	24	0	通过	VL-17-3
V17-4	未返工	24	2	未通过	VL-17-4
V17-5	未返工	24	1	未通过	VL-17-5

复核意见

本组未返工处理样本仍观察到中断，不能据此形成批次排除。偶有样本本轮未见异常，仍保留该组既定处置要求。

后续保管

样本存入VFY-17专用盒，原日志于2026年10月29日归档。记录员已完成数量核对；质量中心保留复查权。样品未进入客户备件仓。

补充试验记录 VFY 18

记录号 VFY-18 批次 MA2607 处理组 R2 执行日期 2026年10月27日

本组五件独立样本使用FX-01治具。实测最高温度58摄氏度，湿度49%RH；组合负载运行24小时。实验员林宁记录，何敏复核。

所有样本完成一次断电恢复检查后进入连续窗口。实验网络与客户业务网络隔离，本组结果不代替客户现场在机身份及服务事实。

样品	处理	运行小时	失联次	复测	日志索引
V18-1	R2	24	3	未通过	VL-18-1
V18-2	R2	24	1	未通过	VL-18-2
V18-3	R2	24	0	通过	VL-18-3
V18-4	R2	24	3	未通过	VL-18-4
V18-5	R2	24	0	通过	VL-18-5

复核意见

本组R2处理样本仍观察到中断，不能据此形成批次排除。偶有样本本轮未见异常，仍保留该组既定处置要求。

后续保管

样本存入VFY-18专用盒，原日志于2026年10月29日归档。记录员已完成数量核对；质量中心保留复查权。样品未进入客户备件仓。

补充试验记录 VFY 19

记录号 VFY-19 批次 MA2607 处理组 软件更新 执行日期 2026年10月28日

本组五件独立样本使用FX-02治具。实测最高温度59摄氏度，湿度50%RH；组合负载运行24小时。实验员顾诚记录，何敏复核。

所有样本完成一次断电恢复检查后进入连续窗口。实验网络与客户业务网络隔离，本组结果不代替客户现场在机身份及服务事实。

样品	处理	运行小时	失联次	复测	日志索引
V19-1	软件更新	24	2	未通过	VL-19-1
V19-2	软件更新	24	2	未通过	VL-19-2
V19-3	软件更新	24	1	未通过	VL-19-3
V19-4	软件更新	24	2	未通过	VL-19-4
V19-5	软件更新	24	0	通过	VL-19-5

复核意见

本组软件更新处理样本仍观察到中断，不能据此形成批次排除。偶有样本本轮未见异常，仍保留该组既定处置要求。

后续保管

样本存入VFY-19专用盒，原日志于2026年10月29日归档。记录员已完成数量核对；质量中心保留复查权。样品未进入客户备件仓。

补充试验记录 VFY 20

记录号 VFY-20 批次 MA2607 处理组 R3 执行日期 2026年10月25日

本组五件独立样本使用FX-03治具。实测最高温度55摄氏度，湿度51%RH；组合负载运行24小时。实验员叶辰记录，何敏复核。

所有样本完成一次断电恢复检查后进入连续窗口。实验网络与客户业务网络隔离，本组结果不代替客户现场在机身份及服务事实。

样品	处理	运行小时	失联次	复测	日志索引
V20-1	R3	24	0	通过	VL-20-1
V20-2	R3	24	0	通过	VL-20-2
V20-3	R3	24	0	通过	VL-20-3
V20-4	R3	24	0	通过	VL-20-4
V20-5	R3	24	0	通过	VL-20-5

复核意见

本组R3样本在完整观察窗口内通过，处理版本与样品身份一致。该结果支持批准条件下的R3处理，不支持以其他模组证书替代在机模组记录。

后续保管

样本存入VFY-20专用盒，原日志于2026年10月29日归档。记录员已完成数量核对；质量中心保留复查权。样品未进入客户备件仓。

补充试验记录 VFY 21

记录号 VFY-21 批次 MB2607 处理组 未返工 执行日期 2026年10月26日

本组五件独立样本使用FX-04治具。实测最高温度56摄氏度，湿度52%RH；组合负载运行24小时。实验员林宁记录，何敏复核。

所有样本完成一次断电恢复检查后进入连续窗口。实验网络与客户业务网络隔离，本组结果不代替客户现场在机身份及服务事实。

样品	处理	运行小时	失联次	复测	日志索引
V21-1	未返工	24	4	未通过	VL-21-1
V21-2	未返工	24	1	未通过	VL-21-2
V21-3	未返工	24	3	未通过	VL-21-3
V21-4	未返工	24	1	未通过	VL-21-4
V21-5	未返工	24	2	未通过	VL-21-5

复核意见

本组未返工处理样本仍观察到中断，不能据此形成批次排除。偶有样本本轮未见异常，仍保留该组既定处置要求。

后续保管

样本存入VFY-21专用盒，原日志于2026年10月29日归档。记录员已完成数量核对；质量中心保留复查权。样品未进入客户备件仓。

补充试验记录 VFY 22

记录号 VFY-22 批次 MB2607 处理组 R2 执行日期 2026年10月27日

本组五件独立样本使用FX-05治具。实测最高温度57摄氏度，湿度53%RH；组合负载运行24小时。实验员顾诚记录，何敏复核。

所有样本完成一次断电恢复检查后进入连续窗口。实验网络与客户业务网络隔离，本组结果不代替客户现场在机身份及服务事实。

样品	处理	运行小时	失联次	复测	日志索引
V22-1	R2	24	3	未通过	VL-22-1
V22-2	R2	24	0	通过	VL-22-2
V22-3	R2	24	2	未通过	VL-22-3
V22-4	R2	24	3	未通过	VL-22-4
V22-5	R2	24	1	未通过	VL-22-5

复核意见

本组R2处理样本仍观察到中断，不能据此形成批次排除。偶有样本本轮未见异常，仍保留该组既定处置要求。

后续保管

样本存入VFY-22专用盒，原日志于2026年10月29日归档。记录员已完成数量核对；质量中心保留复查权。样品未进入客户备件仓。