## 算法 1: 两道工序RGV工作流程(有故障)

```
Input: t, updown[2], T, clean, location, Clocation, proportion, cncnow
  Output: ans
1 begin
     // 枚举工作第一道工序的CNC编号排列,找到最优解
     arr = [1,2,3,4,5,6,7,8]
     while next_permutation(arr, arr+size) do
3
        solve(arr of porportion numsize)
     end
 5
     return ans
7 end
s void solve( int v[proportion])
9 {
     ending, time, flag, RGVhand = 0
10
     // 初始上料
     根据v的顺序依次给对应CNC上料
     // 根据智能调度算法进行模拟
     while time \leq 28800 \text{ do}
12
        调用RGV智能调度算法(2_1)得出下一个要处理的CNC编号k
13
         time = time + max(t_{Clocation_k, location}, T_k)
        location = Clocation_k
14
        RGVhand = cncnow_k
15
        cncnow_k = flag?RGVhand: k_{new}
16
        time = time + updown_{k\&1}
17
        if flag is true then
18
           time = time + clean; ending = ending + 1
19
        end
20
        flag = flag \oplus 1
21
        给当前的CNC随机是否故障和故障时间以及维修时间
22
        记录故障各个数据,将当前CNC上物料后续工作时间都设
23
         为-1
     end
24
     ans = max(ans, ending)
25
26 }
```