```
算法 1: RGV智能调度算法
```

```
Input: t, updown[2], T, Signal, location, time, Clocation
   矩阵t表示RGV移动所需时间
   updown_1表示RGV为奇数编号的CNC上下料所需时间
   updown_0表示RGV为偶数编号的CNC上下料所需时间
   T表示CNC加工完成一个一道工序的物料所需时间
   矩阵Signal是每个CNC关于时间的信号矩阵
   location表示RGV当前的位置
   矩阵Clocation表示CNC的位置
   time表示当前时间
   Output: ans
   ans表示RGV下一个要去的CNC的编号
1 begin
      // 提前响应原则
      if |Signal_{1:8,time}| = 0 then
 2
         index = 1
 3
         for i \leftarrow 2 to 8 do
 4
            if Singal_{i,time} < Singal_{index,time} then
 5
               index = i
 6
            end
 7
         end
 8
         \textbf{return} \ ans \leftarrow index
 9
      end
10
      // 距离优先原则
      for i \leftarrow 1 to 8 do
11
         if Singal_{i,time} is true and location = Clocation_i then
12
            \textbf{return} \ ans \leftarrow i
13
         end
14
      end
15
      // 智能体现原则(预判)
      将目前离RGV最近且完成工作的CNC定为k_0
16
      timet = time + t_{location, Cloccation_{k_0}} + updown_{k_0\&1}
17
      找出timet时间内加工完成且离RGV更近的CNCk_1
18
      time2 = time + max(T_{k_1}, t_{location, Cloccation_{k_1}}) + updown_{k_1 \& 1}
19
      time2 = time2 + t_{Cloccation_{k_1},Cloccation_{k_0}} + updown_{k_0\&1}
20
      timet = timet + t_{Cloccation_{k_1}, Cloccation_{k_0}} + updown_{k_1 \& 1}
\mathbf{21}
      if timet \leq time2 then
22
         return ans \leftarrow k_0
23
      else
24
         return ans \leftarrow k_1
25
26
      end
27 end
```