算法 1: 一道工序RGV工作流程(有故障)

```
Input: t, updown[2], T, clean, location, Clocation
  Output: ans
1 begin
     // 枚举初始上料排列,找到最优解
     arr = [1,2,3,4,5,6,7,8]
\mathbf{2}
     while next_permutation(arr, arr+size) do
3
        solve(arr)
 4
     end
5
     return ans
6
7 end
8 void solve( vector v)
9 {
     ending , time = 0
10
     // 初始上料
     根据v的顺序依次给对应CNC上料
11
     // 根据智能调度算法进行模拟
     while time \leq 28800 \text{ do}
12
        调用RGV智能调度算法3得出下一个要处理的CNC编号k
13
        time = time + max(t_{Clocation_k, location}, T_k)
14
        location = Clocation_k
15
        time = time + updown_{k\&1}
16
        time = time + clean
17
        ending = ending + 1
18
        给当前的CNC随机是否故障和故障时间以及维修时间
19
        记录故障各个数据,将当前CNC上物料后续工作时间都设
20
         为-1
     end
21
     ans = max(ans,ending)
22
23 }
```