Date. Page.
1、清写出举片机能入过去统的一般有开制生的聚和方法。
答:单片机应用手法的开发过程包括总体设计、硬件设计、软件设计、在线信息调试
程序固允等几个阶段。
- × 4 `^ 、
2.总体设计器度哪些主题。 ①确立功能特性指标 ③单片机即进型。
③ 经件的编写和支持工具