




步进电机1驱动外围电路

步进电机2驱动外围电路

细分、电流设置

电机接口

12转5V,DC-DC降压模块

板载温度控制电路（默认不使用）

5V转3V3电路

防反接电路

5V接口/电流选择

3V3接口

散热风扇接口

12V电源输出

12V电源输入

TITLE: Sheet_1		REV: 1.0
嘉立创EDA	Company: Your Company	Sheet: 1/1
	Date: 2024-08-14 Drawn By: qwewdp	