离子弹性位移极化

离子晶体介质的介电常数值 & 与其光折 射率 n^2 值大得多。

$$n^2 = 2.13$$

$$\varepsilon_r = 4.68$$

$$n^2 = 7.3$$

$$\varepsilon_r = 110 \sim 114$$

$$n^2 = 1.99$$

$$\varepsilon_r = 8.43$$

$$n^2 = 2.28 \sim 2.31$$
 $\varepsilon_r = 12 \sim 18$

$$\varepsilon_r = 12 \sim 18$$

这类离子晶体介质中,除存在电子位移极化机制外,还存在别种极化机制。


正负离子在电场作用下,正离子将偏离平衡位置沿顺电方向位移,负离子沿反电场方向位移,这样就发生极化。

这种正负离子发生相对位移而形成的极化, 称离子位移极化。

正负离子在电场作用下相对位移

$$x = x_+ + x_-$$

孤立正负离子对



感应电偶极矩 $\vec{\mu}_i = q\vec{x} = \alpha_i \vec{E}_e$

 α_i 为离子位移极化率

把离子看成是荷电刚球同时带有点弹性,在离子晶体中最近邻距离便等于两离子的接触距离,即最近邻两个离子的半径之和。

无外电场时,正负离子处于平衡位置, 间距为a,a又称晶格常数。

由于热运动,离子位置发生变化,离开平衡位置,发生位移x(x<a),离子间以弹性力相联系,弹性恢复系数k,其弹性恢复力kx。

电场力 qE_e 平衡时 $qE_e = kx$

极化率 $\alpha_i = q^2/k$

由于恢复力是一种弹性力,可用谐 振方程求恢复力常数 k

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$$

m为折合质量
$$\frac{1}{m} = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}$$
 $m = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$

 m_1 m_2 为离子质量

固有频率
$$W_0 = 2\pi f_0 = \sqrt{k/m}$$

$$k = 4\pi^2 f_0^2 m = 4\pi^2 f_0^2 \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

利用波动力学和物理化学的简单关系:

离子振动光学支频率 $f_0 = \frac{c}{\lambda}$

c为光速, λ为吸收波长,由离子对的吸收光谱求出。

$$m_1 = \frac{M_1}{N_0}$$
 $m_2 = \frac{M_2}{N_0}$

N₀ 为阿佛加德罗常数

M₁ M₂ 为正、负离子的摩尔质量

$$k = 4\pi^2 c^2 M_1 M_2 / \lambda^2 N_0 (M_1 + M_2)$$

谐振子模型离子位移极化率:

$$\alpha_i = \frac{q^2 N_0 \lambda^2 (M_1 + M_2)}{4\pi^2 c^2 M_1 M_2}$$

还可以用另一种方法来推导恢复力常数k:


两个异性离子之间存在库仑引力势能 $-q^2/4\pi\epsilon_0 r$,但他们没有因库仑力引力而无限靠近乃至重合,这又是因为两个离子靠近到一定距离时,他们的电子云斥力又显著起来,电子之间的排斥能 $b/4\pi\epsilon_0 r^n$,b和 n为晶格参数,待定。

$$W(r) = -\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{b}{4\pi\varepsilon_0 r^n}$$



近邻作用的斥力能

长程作用的库仑引力势能



在r=a时, 离子处于平衡状态,

W(r) 具有极小值,

$$\frac{dW(r)}{dr}\big|_{r=a} = 0 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a^2} - \frac{nb}{4\pi\varepsilon_0 a^{n+1}}$$

如果分子在r=a处附近,动能小于势能的绝对值,分子则不能自由移动,而在平衡位置附近作微小振动,这时物质处于凝聚态(固态)。

$$W(r) = -\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{qa^{n-1}}{4\pi\varepsilon_0 nr^n}$$

在电场作用下,正负离子发生相对位移后:

$$r=a+x$$
 $x<$

把W(r)在a处作泰勒级数展开


$$W'(r) = W'(a) + W'(a)x + \frac{1}{2}W''(a)x^2 + \dots + \frac{x^m}{m!}W^{(m)}(a) + \dots$$

略去高次项,只取到二次项

$$W'(r) = W'(a) + W'(a)x + \frac{1}{2}W''(a)x^{2} = W'(a) + \frac{1}{2}W''(a)x^{2}$$

$$W'(a) = 0 \qquad k = \frac{\partial^{2}W(r)}{\partial r^{2}}|_{r=a} = \frac{(n-1)q^{2}}{4\pi\varepsilon_{0}a^{3}}$$

故离子位移极化率
$$\alpha_i = \frac{q^2}{k} = \frac{4\pi\varepsilon_0 a^3}{n-1}$$



晶格常数a等于正离子半径 x_{+} 和负离子 半径 x_{-} 之和

孤立离子对的位移极化率 $\alpha_i = \frac{4\pi\varepsilon_0(r_+ + r_-)^3}{n-1}$

n值一般取9~12

 α_i 与 α_e 的数量级相同为 10^{-40} Fm^2