普通物理实验操作指南书

THE REPORT OF THE PERSON OF TH

上海科技大学物理教学实验室

于瑶

目录

长度的测量	
游标卡尺的使用	
螺旋测微仪(千分尺)的使用	
基础力学实验	5
弹簧谐振子研究实验操作指南	5
表面张力测量实验操作指南	8
声速测量实验操作指南	11
刚体转动惯量测量实验操作指南	14
液体粘滞系数测量实验操作指南	18

游标卡尺的使用



游标卡尺的读数规则:

- 1) 先读出游标零线前主尺的毫米刻度。
- 2) 记录游标分度值(图 1 为"五十分游标", 游标尺分度值 $\Delta x = 0.02$ mm)
- 3) 找出游标上第 n 条刻线与主尺某一刻度线对齐。
- 4) 用 nΔx(小数部分)加在主尺刻度(整数部分)上,即为测量的长度值。
- 5) 游标卡尺的仪器误差等于最小分度Δx。





图 2 游标卡尺读数方法

游标卡尺使用注意事项:

- 1) 游标卡尺测量前,应先将卡钳合拢,检查游标零线与主尺零线是否对齐,一般情况下是对齐的。如果不对齐,应读出游标的零点读数,记作零差 L_0 。
- 2) 游标卡尺的读数是不连续的,例如五十分游标卡尺,最后一位若非零,只能是 0.02mm, 0.04mm, 0.06mm, 0.08mm。
- 3) 测量时,待测物体要卡正,卡的松紧要适当,切忌把夹紧的物体在卡口挪动,测量内外径是应量在直径口最大处。
- 4) 轻轻拧动固定螺钉,避免螺钉丢失。
- 5) 游标卡尺使用结束后,卡口留有一定空隙,轻轻放回盒内。

螺旋测微仪(千分尺)的使用



- 和概众人失致亦垤
- ▶ 固定套管上的主尺最小刻度为 0.5mm(基准线下方为 毫米刻度,基准线上方为半毫米刻度)
- 》 微动螺杆旋转一周,轴线方向的步进为 0.5mm,所以 微分筒的最小刻度为 0.01mm,可估读到 0.001mm。

图 1 螺旋测微仪的组成

螺旋测微仪的读数规则:

- 1) 先读出微分筒前主尺的毫米刻度与半毫米刻度。
- 2) 找出微分筒上与主尺轴向基准线对齐的点,读出该点在微分筒的读数。
- 3) 主尺读数与微分筒读数相加, 即为测量的长度值。
- 4) 操作中所用螺旋测微仪的仪器误差等于 0.004mm。





图 2 螺旋测微仪读数方法



弹簧谐振子研究实验操作指南

实验操作第一部分 (焦利尺测量弹簧伸长量)




图 1 焦利尺测量弹簧伸长量所需仪器与配件





图 2 焦利尺测量弹簧伸长量操作示意图

实验操作第二部分(霍尔开关测量弹簧振动周期)



触发指示灯: 未触发时,指示灯亮; 砝码底部小磁钢与霍尔开关触发成功时,指示灯灭。如果始终无法成功触发,一是由于小磁钢正负极反了,将小磁钢翻转即可,二是由于小磁钢与霍尔开关的中心没有竖直对齐。

测量次数可调: 例如测 10 倍周期的时间, 按动两个三角形按键, 将左边显示格调至 10 次既可。 读右边显示格记录时间, 仪器误差为 0.001 秒。

图 3 霍尔开关测量弹簧振动周期

表面张力测量实验操作指南

实验操作第一部分(硅压阻力敏传感器定标)




图 1 硅压阻力敏传感器定标所需仪器与配件



- 》 将砝码托盘轻轻挂在换 能器挂钩上,要用手在下面托 住托盘底部,避免在挂取过程 中损坏换能器。
- 将显示器电压读数调零, 避免测量过程中量程不够。





- 用小夹子取砝码片,逐量加入托盘中(取放砝码时需用手托住托盘底部)
- 逐次读取电压表读数并 记录。


图 2 硅压阻力敏传感器定标操作示意图

实验操作第二部分 (水柱断裂前后电压值测量)











- A. 首先将升降螺丝逆时针旋到最高处
- B. 再将圆环高度的三分之一左右浸没在水中
- C. 顺时针旋转升降螺丝, 使得圆环缓慢移出水面
- D. 当水膜出现时,一定要尽量缓慢的旋转升降螺丝,同时不要晃动桌面,避免外力干预引起实验失败。

用手机录像记录全程的电压示数变化, 读取 出水柱破裂前后的两个电压值。

图 3 水柱断裂前后电压值的测量操作示意图

C

声速测量实验操作指南




图 1 声速测量实验仪器准备示意图





图 2 换能器接线示意图





- 1. 按动"Utility"
- 2. 按动"显示"
- 3. 按动"格式"
- 4. 旋转 "Multipurpose" 选择 YT 或 XY 格式
- 5. 接动"Multipurpose"






图 3 示波器两种显示格式调整操作示意图

实验操作第一部分 (寻找最佳工作频率)




信号源输出:


- 1. 按动接线通道的"Output"键
- 2. 按动"CH1/2"键,选择对应的显示频道(例如上图 接线通道为CH2,对应的频道显示选择也为CH2)
- 3. 初始输出频率选择 36.000KHz
- 4. 利用旋钮与四个光标移动键进行输出频率调整

寻找最佳工作频率:

- 5. 示波器显示选择"YT"格式
- 6. 调整输出频率的第2位, 依次得出示波器波形照片如下
- 7. 可见 37.000KHz 时,接收端波形幅度最大,所以输出频率前 2 位暂定"37"

备注:(此操作为示例操作,每 台仪器的具体数据会不同)







寻找最佳工作频率:


- 8. 继续调整输出频率的第 3 位,依次得出示波器波形照片 如下
- 9. 可见 36.900KHz 时,接收端波形幅度最大,所以输出频率前 3 位暂定"36.9"

10. 同理,确定输出频率值的 第4位与第5位,记录最佳工 作频率(五位有效位数)

备注:(此操作为示例操作,每 台仪器的具体数据会不同)







实验操作第二部分(驻波法和相位差法测量声速)

驻波法测量声速:

旋转手柄改变发射端与接收端 间距,同时观察示波器显示的 接收端信号,当信号幅度最大 时,记录此间距。


示波器显示格式: YT

相位差法测量声速:

旋转手柄改变发射端与接收端 间距,同时观察示波器显示的 李萨如图像信号,当信号为直 线时,记录此间距。

示波器显示格式: XY

恒力矩法测量物体转动惯量操作指南




每转动半圈遮挡一次固定在底座上的光电门,即产生一个 计数光电脉冲,计数器计下遮档次数 k 和相应的时间 t




图 1 智能计数计时器使用操作示意图

实验操作第一部分 (测量摩擦力矩作用下转动系统产生的角加速度)

✓ 测试以下三种情况在摩擦力矩作用下产生的角加速度





- 轻轻转动样品台(或样品台+ 样品),保证初速度很小
- ▶ 用智能计数计时器记录至少 10组t_k

$$\beta = 2\pi \left[\frac{\overline{k_n t_m - k_m t_n}}{\overline{t_n^2 t_m - t_m^2 t_n}} \right]$$

实验操作第二部分

(测量摩擦力矩+拉力矩共同作用下转动系统产生的角加速度)

✓ 如何施加拉力矩

1准备一根无弹性 的长绳,1.2~1.5米, 一端打结,另一端 固定砝码。



2 如右图所示, 将长绳砝码端 放置在滑轮上, 将打结一端穿 过校准圆孔。





3 如上图所示,将绳结卡在轮槽隙缝下面,将长绳固定。




4 如上图所示,将长绳均匀密绕在轮槽上。


合注意:


- ▶ 轮槽半径由小到大分别为 15, 20, 25, 30, 35mm,
- 选择合适的轮槽半径进行绕线,以保证计数大于10组 且绕绳不重叠。
- 使用滑轮调节旋钮,使长绳从校准圆孔中心穿过,以保证拉力方向与转轴相切。





✓ 测试以下三种情况在摩擦力矩+拉力矩共同作用下产生的角加速度







- 》 初速度为零,松开样品台(或 样品台+样品),
- ▶ 用智能计数计时器记录至少 10 组 t_k

$$\beta = 2\pi \left[\frac{\overline{k_n t_m - k_m t_n}}{\overline{t_n^2 t_m - t_m^2 t_n}} \right]$$

落球法测量液体粘滞系数操作指南

实验操作第一部分 (温控操作)

放水孔



- 纯水从注水孔注入温控仪水箱, 保证温控仪上表面清洁,
- 进水孔连接油管上方孔, 出水孔连接油管下方孔, 从而实 现循环水对油管进行加热与保温。
- 溢水孔可以控制水位, 水位过高时, 多余的水会从溢水孔 溢出。晃动温控仪也会造成溢水、所以实验中温控仪不可 移动。
- 防水孔打开时会放出温控仪水箱里的水。所以实验全程需 保证放水孔紧闭。

图 1 开放式 PID 温控仪进出水连接示意图



设定温度前, 按动"确认"键两次, 可见右图界面, 查阅室温下水箱温 度为: 15.6°C

- 按动"返回"键一次,可见右图界面(此处室温不准确,以上图查阅方法为准),
- ▶ 设定温度:第一次设定温度高于初始水温 1~2°C即可,之后设定温度可 2~3°C递增,
- 设定结束后按"确认"键,再按"启动"键。可见下图界面,"实验"灯亮起,"加热"灯闪烁。



N: 室温:25°C 设定温度:00°C Kp12/01 Ti30/01 Td01/02



- > 若干分钟后,界面显示出现 t_s, σ, e 三组数据,此时可认为水箱温度基本稳定,
- ▶ 再等待 2~3 分钟, 可认为油温稳定, 开始落球实验。
- ▶ 记录油温为设定温度,不要误记为水箱温度。




图 2 开放式 PID 温控仪温控操作示意图

实验操作第二部分(测量设定温度下落球在液体中匀速运动的速度)



- 油管顶部放置圆孔塞,将 小球从其中间圆孔投入。
- ▶ 记录小球经过路程 L 所用 的时间 t,
- 用磁铁沿管壁将小球吸出。



- 油管刻度的最小刻度为1cm,
- > 选择小球匀速下落的路程 L,
- ▶ L 取 10.0cm~15.0cm,选取油 管中上部分。





实验所需小球通常吸附在 磁铁上。

图 3 落球法测量液体粘滞系数仪器操作示意图

- 小球直径很小,这是为了模拟无限宽广的运动环境,实验中可将粗糙的擦手纸铺在工位上,以避免小球滚落丢失,
- > 实验结束后务必要将小球用磁铁从油管吸出,
- ▶ 用手机秒表记录 t, 仪器误差取最小分度。