# 近代物理实验预习笔记——材料形貌及光学性质表征

物理 (4+4) 1801 胡喜平 U201811966

个人网站 https://hxp.plus/ 电子邮件 hxp201406@gmail.com

2020年9月7日

## 1 实验目的

- 学会使用原子力显微镜,并掌握其工作原理。
- 了解材料特性如结构、形貌、组分、光学的表征方法。
- 熟悉紫外分光光度计的工作原理、样品投射(吸收)光谱的测量方法以及禁带宽度的计算。


### 2 实验内容

- 调节原子力显微镜,改变扫描模式,观测不同样品的表面样貌。
- 通过使用紫外分光光度计测量不同宽度的 ZnO 或者  $TiO_2$  薄膜的透射光谱, 计算样品的光学禁带宽度。

# 3 实验原理

#### 3.1 原子力显微镜 (AFM) 的原理

如图(a) 所示,微悬臂上的探针距离待测表面很近,待测表面的原子和探针上的原子之间有引力或者斥力,使得微悬臂微小形变。激光打在微悬臂上反射,使得微悬臂的微小变化造成反射激光角度变化,进而测量探针和原子之间的距离。



(c) 价电子间接跃迁光学禁带宽度的计算

### 3.2 带隙之间直接跃迁和间接跃迁

图 (b) 中, 入射光子能量大于  $E_g+\Delta E$  时, 发生像箭头 A 那样的直接跃迁。能量介于  $E_g$  到  $E_g+\Delta E$  之间时,发生像箭头 B 那样的间接跃迁。

其中间接跃迁大致分为两种情况,C 过程是吸收声子的,D 过程是放出声子的。声子的能量是  $E_p$ ,则 C 过程光子能量  $E_g-E_p$ ,D 过程光子能量  $E_g+E_p$ 。

对于间接跃迁,光子的吸收系数  $\alpha$  与人射光子能量有平方关系,因此我们做图(c)可以求出光学禁 带宽度  $E_g$  。

实验中能从仪器上获得的数据是透射率 T, 应当用 T 计算吸光度 A, 即

$$A = \lg \frac{1}{T}$$

之后运用朗伯-比尔定律, 即 A 正比与  $\alpha$ 。